

ANEXO III - CUADRO SINOPTICO

1. INTRODUCCION

En el presente anexo se incluye el cuadro sinoptico que consiste en un resumen clasificado de la información que proporcionan las fichas, y se ha redactado con dos objetivos principales: 1) Resumir y facilitar el acceso a los principales datos que contienen las fichas y 2) averiguar la posibilidad de realizar con ellos un tratamiento estadístico y/o informático.

Por cuanto se refiere al resumen de datos que se incluyen son los siguientes:

- a) Fecha de ocurrencia (año y mes).
- b) Causa de la inundación; es, en general, la avenida de algún río pero también hay casos de lluvias directas sobre la zona e, incluso, acciones del mar.
- c) Río que motiva la inundación cuando éste es el caso.
- d) Características hidráulicas. Se intenta cuantificar la inundación, especialmente cuando se trata de una avenida, mediante los datos básicos de su hidrograma: caudal punta, duración y volumen. Estos datos solo se conocen, generalmente, para algunas de las inundaciones de este siglo cuando empezó el registro cuantificado de la información hidrológica.
- e) Zonas y localidades afectadas; dato fundamental para definir, posteriormente, el mapa de riesgos potenciales.
- f) Daños y observaciones; aunque normalmente la referencia a los daños sufridos es cualitativa es, sin embargo, suficientemente explícita. También se indican a veces los efectos de la inundación sobre las defensas que se fueron construyendo progresivamente.
- g) Fuentes de información.

El tratamiento informático se ha revelado inoperante por cuanto la mayor parte de los datos son cualitativos; en consecuencia se han incluido en el "Mapa de Inundaciones Históricas", plano 1 del estudio, unas viñetas en las que se indican, para cada zona que ha sufrido inundaciones, el número de las producidas durante los últimos quinientos años, la estacionalidad cuando existe, así como las características más frecuentes de sus causas y los daños ocurridos.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.480 1.481	Dicbre. Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Cordoba Jerez Ecija	Fuertes lluvias que duraron hasta el 27 de Enero. La crecida del río se llevó - el Copero con 80 vecinos y otros lugares de la ribera. En Sevilla subió por la - Almacenilla y barraca de Coria tardando 3 días en descender. En Córdoba el agua llegó a las gradas de la parroquia de San Nicolas y anduvieron los barcos por varias calles. Murieron más de 15.000 personas en Sevilla y otras tantas en el resto de las - ciudades.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia crítica de las riadas 1.878. Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la - ciudad de Córdoba.
1.482	Abril	Avenida	Darro	- -	Granada	Una fuerte tormenta y la inundación producida por el río Darro inundó las calles inferiores muriendo mucha gente.	Efemérides Granadinas.
1.485	Novbre. Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Cordoba Ecija Cantillana Brenes La Algaba Rinconada	Gran crecida del río debido a un fuerte temporal de lluvias que destruyó y se - llevó a muchos vecinos desde Cordoba a Sevilla. En Sevilla inundó hasta las - Atarazanas, destruyó Triana y bañó el - monasterio de las Cuevas. Destruyó parte de Ecija, Cantillana y todo Brenes, La Algaba y Rinconada.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia de La Algaba. Las crecidas - del Guadalquivir en la Edad Media. Historia crítica de las Riadas 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Memorias sobre sequías de Murcia y Almería.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.488	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Cantillana	De Octubre a Diciembre se sucedieron las lluvias y avenidas provocando la pérdida de sus cosechas desde Cantillana a abajo. El agua del río llegó a subir a las señas de 1.485. Este año se produjeron -- grandes calamidades en Sevilla y sus inmediaciones debido a la escasez de cosechas, enfermedades, etc, producidas por el estancamiento del agua, y esterilidad del suelo que la repetición de las inundaciones desde el año 1.481, provocó.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Memorias sobre sequías de Murcia y Almería 1.851.
1.489	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Un fuerte temporal de lluvias provocó el desbordamiento del río.	Historia de la ciudad de Sevilla 1.878.
1.504	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Grandes temporales de lluvia en Castilla y Andalucía. En Sevilla además de la riada se registró un terremoto.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España.
1.505 1.506	Novbre. Abril	Avenida y afluentes	Guadalquivir	- -	Toda la cuenca	Las precipitaciones duraron de Noviembre a Abril con gran intensidad provocando -- gran número de riadas que llegaban a superponerse. Se desbordaron todos los -- arroyos y ríos perdiéndose la mayor parte de las cosechas.	Las crecidas del Guadalquivir en la Edad Media. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.507	Enero Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Inundación de las zonas bajas de Sevilla, llevándose la fuente y la nave Sra. Santa Ana que apareció en Fernan Jarache.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Sucesos de Sevilla de 1.592 a 1.604.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.522	Dcbr.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Inundación producida por el río precedida de un temblor de tierra.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.523	Enero						Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.524	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Este año se produjo una epidemia en Sevilla a consecuencia de una sequía primero y de una gran riada posterior.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.526	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Cordoba	Gran avenida que obliga a un reconocimiento del puente principal y de otros varios.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Cordoba.
1.543	Febrero	Avenida	Genil	- -	Puente Genil Ecija	Graves inundaciones en las dos ciudades por avenida en el río Genil.	Libro de Puente Genil. Ecija 1.629. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.544	Enero Otoño	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Cordoba	Se inundó Sevilla hasta la puerta del Arco y cubrió el arco de Tagarete en la puerta de Jerez. En Cordoba navegaron los barcos por varias calles.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Cordoba. Las aguas de España y Portugal. R.O.P. Mayo 1949. Historia crítica de las riadas: 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949. Paseos por Cordoba 1.973.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.545	Enero	Avenida	Guadalquivir	- - -	Sevilla	Racha de temporales y avenidas que culminó en una superior a la del año anterior. En Sevilla cubrió el campo de Tablada, se alcanzaba con la mano el agua del Tagarete desde la barbacana y en Triana se cayeron más de 200 casas destruyéndose el puente.	Las aguas de España y Portugal. R.O.P. Mayo 1949 Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.554	Enero	Avenida	Guadalquivir	- - -	Cordoba Sevilla Algaba Brenes Rinconada Santi-Ponce La Algaba	La avenida empezó en Diciembre del año anterior llegando a su punto máximo el 2 de Enero. En Cordoba, la avenida tapó los arcos del puente, llegando el agua hasta la carretera de la Fuensanta y el Viso, dejando aislado el barrio del Espíritu Santo. Los barcos pudieron navegar por gran parte de sus calles. En Sevilla la crecida fue muy rápida por lo que hizo mucho daño en Algaba, Brenes, Rinconada, Santi-Ponce y casi desapareció La Algaba. Se perdieron muchas naves, madera e hizo pedazos un puente.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Cordoba. Historia de La Algaba. Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la ciudad de Cordoba.
1.586	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- - -	Sevilla	Creceda del río que anegaba o amenazaba la inundación de la ciudad.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
1.589	Septbre.	Avenida	Genil	- - -	Puente Genil Cordoba	Se inundó la ciudad de Puente Genil y entró impetuosamente en Córdoba llevándose casas, el aceite y vino de las bodegas y el grano de los silos. Taló las huertas y ahogó a mucho ganado.	Libro de Puente Genil. Ecija 1.629.
1.590	Febrero	-	Guadalquivir Genil Darro Dilar Monachil Beiro	- - -	Sevilla Córdoba Ecija Granada	A causa de la fuerte lluvia la crecida del Genil y Darro fue superior a otras veces produciendo grandísimos daños, así como los ríos Beiro, Monachil y Dilar que asolaron las huertas. Asimismo la furia del Guadalquivir inundó gran parte de Sevilla, Córdoba y Ecija.	Estudio precipitaciones en Granada 1.983. Epocas de sequía y lluvias España. 1.949.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.590	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La avenida duró desde el día 3 al 16 de Marzo, cubrió el ojo de la fuente de la puerta de Xerez y la de San Bernardo. El día 12 - llegó el agua a la puerta de la Macarena y los cartujos se guarecieron en el castillo de San Jorge.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
1.590	Marzo Mayo	Avenida	Genil	- -	Puente Genil Ecija	Entre el 4 de Marzo y 5 de Mayo llovió todos los días creciendo el Genil cinco veces, haciendo mucho daño a Ecija y produciendo graves inundaciones en Puente Genil.	Libro de Puente Genil. Ecija 1.629.
1.591	Febrero Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	-	Fuertes avenidas en el Guadalquivir entre los meses de Febrero y Marzo.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.592 1.593	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Referencia en escritos a fuertes inundaciones sufridas por Sevilla en estos dos años que llegaron al Ahozano en la banda de Triana, destruyendo campos y ganados.	Historia de la Algaba. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.594	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La inundación pasó la cruz del Altonazo, ahogándose mucha gente y perdiéndose barcos.	Historia de la Algaba.
1.595	Novbre.	Avenida	Genil	- -	Ecija Puente Genil	Inundaciones en la parte baja de Puente Genil. En Ecija se inundó la plaza de los Mesones y varias calles, llegando hasta el pretil del puente inundó la Alcanachela y cubrió la torre del Palomar.	Libro de Puente Genil. Ecija. 1.629.
1.595	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se la conoce como "Avenida de San Andrés". El máximo de la inundación se mantuvo durante 9 días llegando hasta la torre de la Almenilla, en el castillo de la Cortina del Altonazo, y hasta media plaza en la puerta Osario. Si grandes fueron los daños causados a la capital, mayores aún sufrieron los pueblos de los alrededores y de la vega de Triana, sobre todo el de Santiponce que desapareció totalmente trasladándose, los pocos que se salvaron, a un sitio alto que luego se llamó Villazgo.	Historia de la Algaba. Las aguas de España y Portugal. Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.595	Dicbre.	Avenida	Arroyo Matadero	- -	Ecija	Este río es afluente del Genil, desembocando en él en Ecija. Durante la noche inundó la ciudad llegando hasta la puerta de la parroquia de Santiago, llevándose todo el aceite, vino y trigo de la ciudad. Por aquellas fechas, ya el Genil había provocado inundaciones en la ciudad.	Ecija 1.629.
1.596	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Inundación de la ciudad de Sevilla que duró 4 días, llegando por encima del postigo de la puerta del castillo. Las aguas de - España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.	Historia de la Alaba. Las aguas de - España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.596	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La inundación duró del 31 de Diciembre al 3 de Enero. El agua subió por encima del tejadillo de la casilla de guardas de - Aduana que está a la entrada del puente. Esta riada causó grandes destrozos en el monasterio de la Cartuja, cuyos moradores tuvieron que abandonarlo. R.O.P. Mayo - 1.949. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España.	Historia de la Alaba. Las aguas de - España y Portugal. R.O.P. Mayo - 1.949. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España.
1.597	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta avenida duró del 11 al 18 de enero y llegó por encima del puente.	Historia de la Alaba. Paseos por Córdoba 1.973.
1.597	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Empezó la riada el día 18 llegando el día 20 a la cruz que hay al pie del castillo en el Altonazo a cuyo primer pilar llegó el día 23, descendiendo a continuación.	Historia de la Alaba. Las aguas de España y Portugal.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.600	Marzo	Avenida	Darro	- -	Granada	La avenida que se produjo fue de tal magnitud, que ocasionó un gran desprendimiento de tierra en la terrera de San Pedro formando lo que hoy es el tajo de San Pedro en la colina roja que sirve de base a la Alhambra.	Efenérides Grana- dinas. Mis memorias de Granada 1.941. Ideal de Granada
1.603	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	En esta avenida las aguas llegaron al altar mayor de la Fuensanta y a las cinco calles.	Anales de la Ciu- dad de Córdoba.
1.603 1.604	Dicbre. enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta avenida tomó el nombre de Santo Tomé y fue superior a la de San Andres de 1.595 A las 20 horas de una intensa lluvia, empezó la riada manteniéndose las lluvias 48 - horas más. Las aguas llegaron a las puertas del Arenal y Triana, desamarraron los bage- les del puerto, cuatro de ellos con más de 24.000 fanegas de trigo, llevandolos a gran- des distancias unos y destrozandolos los - más. En la ciudad reventó la puerta del - arenal, que habia sido apuntalada y calafa- teada, llegando al husillo de la Mancebía, donde invadió casas y calles. Los daños que causó esta avenida fueron enormes, especial- mente en La Algaba y La Rinconada.	Historia de la La Algaba. Las aguas de Es- paña y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
1.604	Enero Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Cordoba	Este año se produjeron muchas lluvias en - Córdoba, se cayeron muchas casas. La creci- da dejó aislado al barrio del Espíritu - Santo.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia de La Algaba. Las aguas de Es- paña y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdo- ba 1.973. Anales de la ciu- dad de Córdoba.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.605	Otoño	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta avenida hizo mucho daño y se llevó el puente de Arenal y Triana. Rompió por el Almenilla.	Anales de Granada. 1.934.
1.608	Marzo	Tormenta de viento y agua	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta tormenta arrancó del Castillo de Triana cinco almenas.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.609		Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	- -	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.611	Agosto	Tempestad de agua y piedra	Genil	- -	Alhendin (Granada)	La tempestad duró poco más de media hora destruyendo huertas, viñas y olivares.	Anales de Granada. 1934.
1.614	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	-	La avenida provocó el hundimiento del llamado Arco Hondo, y a las cuatro horas el adyacente del lado de la ciudad.	Gaceta curiosa. Anales de Granada 1.934. Recuerdos histórico-descriptivo de Granada.
1.614	Septbre.	Avenida	Darro	- -	Granada	La avenida hizo mucho daño en las huertas y vegas de Granada, llevándose en Alcafar todas las mesas de molinos, arruinando las viñas de las laderas. Además, se llevó el puente de cinco ojos.	

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.618	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	La avenida provocó el hundimiento del puente.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba.
1.618	Febrero Marzo Abril	Avenida	Genil	- -	Ecija Puente Genil	Llovió en Granada y casi en toda Andalucía más de sesenta días casi sin parar, provocando la avenida estragos en huertas, arboledas, norias, acequias y casas.	Libro de Puente Genil. Anales de Granada 1.934. Ecija 1.629.
1.618	Marzo	Avenida	Guadalquivir Genil	- -	Sevilla Camas Mairena Alcolea Córdoba Ecija Andújar Sanlúcar Pto. Santa María Antequera Jerez Lora	El desbordamiento del Guadalquivir provocó el hundimiento de muchas casas y numerosas desgracias personales. Maltrató el río los lugares vecinos a su ribera, en particular Camas. En la marisma de Sevilla hasta Lebrija se ahogaron ochenta mil cabezas de ganado. En Sevilla entró el río en los almaces de trigo. En Alcolea el río se llevó algunos ojos del puente, en Córdoba también se llevó dos ojos del puente. En Ecija el río Genil se llevó dos molinos. En Andújar el río se derribó muchas casas y en general hubo gran daño en otras muchas partes de Andalucía. Estas inundaciones coinciden en el tiempo con las provocadas por el río Genil que también se reseñan.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.624	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Según se cita en el epistolario de Quevedo.	R.O.P. Mayo 1949
1.626	Enero	Avenida	Arroyo Matadero (Afluente del Genil)	- -	Ecija	Inundó una serie de calles, embistiendo con tanta fuerza al convento de las monjas de Santa Ines que lo anegó todo, tardando muchos días en desaguarse, con pérdida de todo lo que tenían recogido para el sustento.	Ecija 1.629.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.626	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla La Rinconada Camas Coria Córdoba Andújar	Se llamó no solo en Andalucía, sino en toda España "el año del diluvio". Las lluvias empezaron el diecisiete de Enero, el día veintitres llegaba el agua a las puertas de Triana y del Arenal, el día veinticinco dos tercios de la ciudad de Sevilla estaban completamente anegados. El veintinueve de Enero bajaron las aguas en los barrios extramuros; pero las de la ciudad al destapar los husillos, no derramaban, obstruidos con la lana, corriendo solo al go el de la puerta de San Juan. Las pérdidas que produjo la inundación fueron incalculables. El día cuatro de Febrero volvió a llover y el seis creció otra vez el río, cerrándose los husillos y no entrando el agua por las puertas. El día nueve se abrió el de la Alameda, que es el mayor pero volviendo a arreciar el temporal hubo que cerrarlo, y el día diez amaneció el río crecidísimo, porque la fuerza del viento no permitía su salida al mar. El día trece tomó el río Guadalquivir una nueva crecida reventando el husillo de la Alameda y cayéndose más de tres mil casas. Hasta el siete de Marzo no estuvo transitable la puerta del Arenal. La inundación de la ciudad acabó el veintinueve de Febrero y en el verano vinieron muchas enfermedades que tenían el carácter de epidemia. En Córdoba se cerraron los ojos del puente y entró agua a cubrir la plazuela de las cinco calles, rompiéndose así mismo un portillo entre el arco nuevo o grande y la puerta de la ciudad. En Andújar amenazan ruina las murallas de la ciudad, así como los puentes del término y los caminos, ocasionando la paralización de Andújar entera y especialmente del Comercio que estuvo más de un mes sin recibir abastecimientos de fuera.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia de la Algaba. Anales de Granada 1.934. Memorias de Sevilla. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949. Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba. Historia de Andújar. Biblioteca Nacional.
1.626	Febrero	Avenida	Genil	- -	Puente Genil	El diez de febrero se salió el río de madre produciéndose una terrible inundación en la población, así como en los campos, sitios y lugares que no se habían inundado jamás.	Libro de Puente Genil. Ecija 1.629.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.629	Agosto	Avenida	Darro Beiro	- -	Granada	El agua descendía por la Alhambra y los Mártires, reventó la acequia del Darro por la Sacristía de la Iglesia Mayor; - el arroyo del Beiro llegó al lugar de Malacena y asoló parte de él y destruyó muchas viñas.	Relación cierta y verdadera. 1.629. Anales de Granada. 1.934.
1.633	Septbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El día veintidos el río se salió de madre cosa jamás vista tan temprano, y que cogiendo mal preparada a la ciudad, produjo daños fáciles de evitar en otro caso.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.635	Febrero	Avenida	Genil Darro Monachil Beiro	- -	Granada	Esta avenida se llevó algunas casas e hizo algún daño en los sembrados de la vega y en las huertas.	Anales de Granada. 1.934.
1.640	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La riada duró 40 días y dejó a la ciudad en una gran miseria. Las consecuencias fueron una peste que produjo numerosos muertos.	Vivienda y ciudad Sevilla. 1.984.
1.642	Enero	Avenida	Genil y Darro	- -	Granada	La crecida hizo daño en la ciudad y hubo falta de pan, carbón y otras cosas por no poderse andar por los caminos.	Anales de Granada. 1.934.
1.642	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira y Tagarete	- -	Sevilla	Al ir tan crecidos el Tagarete (Tamarguillo) y el Guadaira, el Guadalquivir no los dejaba desaguar en él, extendiéndose la inundación y estando todas las puertas de la ciudad anegadas, excepto la puerta de la Carne. Los daños fueron múltiples. El agua de esta avenida siete varas en alto de lo que ordinariamente trae el río, que fue gran cosa. Lo más que subió en la parte de Sevilla en la puerta del Arenal fueron dos tablones, poco más o menos.	Las aguas de España y Portugal. Anales de Granada 1.934. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Biblioteca Nacional.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.645 1.646	Invierno	Avenida	Guadalquivir	- -	-	Puig y Larroz refiere que se produjo en aquel tiempo una avenida.	R.O.P. Mayo 1949
1.648	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Según datos de la Junta del Puerto de Se villa hay en este año una riada que al-- canzó alrededor de 8,20 m de altura so-- bre su nivel normal.	Gráfico alturas avenidas J.O.P. Sevilla.
1.649	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla La Algaba	Esta avenida provocó la incomunicación, - casi completa, de la ciudad con las pobla- ciones cercanas de las que se surtía para su mantenimiento. El puente sobre el río Guadalquivir en Andújar estuvo cortado, - habiendo falta de pan y otros alimentos.	Historia de La Algaba. Las aguas de Es- paña y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Historia de Andú jar. 1.981.
1.656	Junio	Tormenta Lluvia "in situ" de agua		- -	Sevilla	Se anegó Sevilla.	Avisos.
1.657	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Terraplenaron y calafatearon las puertas, subiendo la creciente casi a querer pasar la almenilla.	Avisos.
1.657	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Cordoba	En la referencia señalada se cita: "Dicen que las aguas no han dejado sembrar en - Córdoba casi nada".	Avisos.
1.658	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Cordoba	Esta avenida aunque importante no fue tan fuerte como la que tuvo lugar en 1.626 y 1.629. En Córdoba las aguas no dejaron mo- lino en pie.	Avisos. Las aguas de Es- paña y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.676	-	-	Barbate y Río de La Jara	- -	Tarifa	Se produjo una avenida en la ciudad de Tarifa, inundándose su archivo.	Inundación en Tarifa. 1.702.
1.682	Mayo	Avenida	Darro y Genil	- -	Granada	Se produjo en Granada una fuerte inundación a causa de los desbordamientos de los ríos Darro y Genil.	Efemérides Granadinas.
1.683 1.684	Novbre. Dicbre. Enero	Avenida	Guadalquivir Genil y Darro	- -	Sevilla Córdoba Granada Andújar	Las abundantes lluvias caídas en estos meses provocaron el desbordamiento del Guadalquivir hasta diez veces, causando grandes estragos en los sembrados de las vegas y campos. En Sevilla llegó el agua hasta las puertas del Arenal y Triana. En Córdoba se hundió el arco del puente. En Granada se hundieron numerosos edificios. En Andújar el Guadalquivir llegó hasta muy cerca de la puerta del Alcazar.	P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba. Las aguas de España y Portugal. Efemérides granadinas. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de Sequía y de lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba. Historia de Andújar. 1.981. Archivo Municipal de Granada.
1.684	-	Avenida	Genil y Darro	- -	Granada	La avenida destruyó los puentes y las presas de los molinos.	Jornada que su Majestad hizo a la Andalusia. 1.624.
1.684	enero	Avenida	Genil	- -	Puente Genil	Esta avenida hundi6 y arruin6 un arco del puente.	Libro de Puente Genil.

ÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.684	Febrero	Avenida	Guadalquivir Guadaira Tagarete	- -	Sevilla La Algaba Córdoba.	Las lluvias duraron setenta días y en alguna de las diez avenidas había excedido la crecienta más de vara y media a la memoria de 1.626. En Córdoba se sufrieron catorce avenidas, siete de las cuales llegaron hasta la mitad de los molinos, estando estos sin funcionar dieciséis días. Las huertas y heredades contiguas al barrio de San Bernardo (Sevilla) quedaron sumergidas. Gravísimo en general, fue el asunto de subsistencia. Muchas casas y edificios se cayeron o quedaron arruinados.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Memorias de Sevilla. Historia crítica de las riadas. 1.878. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.687	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	La avenida hundió dos arcos del puente y se llevó la mitad de la Ermita antigua de San Julián.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.688	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Andújar	Esta avenida ocasionó grandes daños en el puente.	Historia de Andújar. 1.981
1.689	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	Esta nueva crecida acabó de llevarse la otra mitad de la Ermita de san Julián.	Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.691	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Córdoba.	Las muchas lluvias otoñales provocaron el desplome de los arcos nuevos y los postes de la iglesia de San Pablo. El Guadalquivir se desbordó en Sevilla y se inundó la parte baja de Córdoba.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Las aguas de España y Portugal. Córdoba Monumental. 1.980. Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
							Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.692	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Córdoba	Hubo hasta cinco avenidas, se inundó Sevilla y los arrabales, se acabó de caer la iglesia de San Pablo. En Córdoba se anegó toda la parte baja y el agua llegó a la ventana entre alta y baja de la sacristía de la parroquia de San Nicolás.	P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba. Córdoba Monumetal. 1.980. Historia crítica de las riadas. 1.878. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.693	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	Esta avenida ocasionó la inundación de la parte baja de Córdoba.	P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba. Córdoba Monumetal 1.980. Paseos por Córdoba. 1.973.
1.694	Junio	Avenida	Guadalquivir	- -	Cazorla	La Iglesia Matriz quedó inundada con una altura de ocho varas.	La inundación de Córdoba en 1.694
1.695	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Andújar	La avenida volvió a causar grandes daños en el Puente de Andújar.	Historia de Andújar. 1.981.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.697	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Córdoba	Esta avenida produjo en Sevilla grandes inundaciones, subiendo por la parte del oro hasta los puentes de la alcantarilla, con diferencia de un palmo por la parte de San Telmo, que es lo más bajo. En Córdoba el río subió hasta las tierras de la bor, por el lado de la campiña.	P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba. Las aguas de España y Portugal. Córdoba Monumetal. 1.980. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.698	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	La avenida anegó el barrio de San Lorenzo y en el convento de San Juan de Dios llegó el agua hasta el altar Mayor.	P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.701	Abril	Avenida	Darro	- -	Granada	La avenida ocasionó el arrastre de un pedazo de estribo del puente de la Gallinera.	Archivo Municipal de Granada.
1.702	Enero	Avenida	De la Jara	- -	Tarifa	Esta avenida causó la inundación de la mitad del pueblo. En la iglesia del Señor Mateo subió el agua vara y media.	Inundación en Tarifa. 1.702.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.707	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Hubo más de doce avenidas, a su paso por Sevilla. En Córdoba se inundó el molino de Martos por el Rastro Viejo.	Memoria. Inundaciones de Sevilla.
1.708	Marzo						P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba.
							Las aguas de España y Portugal Sevilla y el río.
							Historia crítica de las riadas 1.878.
							Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
							Anales de la ciudad de Córdoba.
1.709	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La inundación por la parte interior de Sevilla no fue de gran importancia.	Las aguas de España y Portugal Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
							Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.724	Octubre	Avenida	Genil	- -	Granada	Las aguas subieron hasta el puente, causando grandes daños.	Efemérides Granadinas.
1.731	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La inundación cubrió los caminos y llanuras inmediatas al río, causando graves daños en los arrabales de la ciudad.	Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas. 1.878.
							Epocas de sequía y lluvias en España. 1.949.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.736	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Camas Gelves La Algaba	Las insistentes lluvias de todo el invierno y entrada la primavera provocaron la inundación de las citadas localidades.	Historia de la Algaba. Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.738	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Un fuerte huracán y una lluvia torrencial provocaron la riada del Guadalquivir.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
1.739	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	La avenida provocó daños en los molinos, puentes y caminos.	Paseos por Córdoba 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.739	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Córdoba Palma del Río Andújar	Esta avenida inundó las huertas de la vega de Triana, así como los arrabales de Sevilla, llegando las aguas a la puerta del Arenal. En Córdoba el agua cubrió los molinos. En Palma del Río se llevó el puente. En Andújar se produjeron grandes daños en la entrada del puente.	P. encauzamiento Guadalquivir en Cordoba. Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas. 1.878. epocas de sequía y lluvias en España. 1.949. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba. Historia de Andújar. 1.981.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.740	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Andújar	Las aguas alcanzaron a todos los barrios exteriores. En Andújar las aguas se llevaron por dos veces los lienzos de cantería, la estacada y los terraplenes de acceso al puente.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Historia de Andújar. 1.981.
1.745	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se inundó Sevilla y pueblos de sus contornos, debido a las abundantes y continuadas lluvias.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.746	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjeron grandes lluvias.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y lluvias en España. 1.949.
1.750 1.751	Dicbre. Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Camas Brenes Córdoba	Los fuertes temporales provocaron la pérdida de casi todos los sembrados de los sitios bajos y gran parte del arbolado de las huertas. En Córdoba el río creció bastante, aunque no alcanzando la crecida de 1.708.	Historia de la Algaba. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.751	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se inundó toda la ciudad en su contorno pereciendo muchos ganados y algunos hombres.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.752	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El agua llegó hasta la puerta del Arenal, llegando a subir en ella más de seis pies, y por la Alameda llegó hasta las puertas de San Lorenzo.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.757	-	Avenida	Genil	- -	Santafé	Los daños causados fueron de consideración.	Ayuntamiento de Santafé.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.758	Enero	Avenida	Guadalquivir Tagarete	- -	Sevilla	Las aguas acumuladas del Guadalquivir y sus afluentes produjeron una terrible inundación. Reventó el husillo de la puerta de la Macarena y se anegó aquel barrio.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.758	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La avenida amenazó entrar en la ciudad, - fue necesario poner tablones en las puertas y cerrar los husillos.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.763	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo una fuerte riada.	Sevilla y el río
1.768	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	A causa de las fuertes lluvias torrenciales se produjo esta avenida.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.770	Febrero	Avenida	Genil	- -	Ecija	Esta avenida ocasionó daños y ruinas al barrio del Puente y tierras de cultivo.	Ayuntamiento de Ecija (nº 5.019)
1.772	-	Avenida	Guadalquivir Genil	- -	Sevilla Santafé	- -	Sevilla y el río Ayuntamiento de Santafé.
1.777	Enero	Temporal	Guadalquivir	- -	Sevilla	Las repetidas y abundantísimas lluvias produjeron la inundación de los barrios de la ciudad y pueblos inmediatos a Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.777	Marzo Abril	Temporal	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se inundaron los barrios exteriores y lugares circunvecinos a Sevilla.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.777 1.778	Dcbre. Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla' Coria La Puebla Gelves Alfarache Camas La Algaba La Rinconada Alcalá del Río	Esta avenida ocasionó la inundación de los barrios de Triana, San Bernardo, La Calzada, La Alameda, los Humeros y muchos lugares circunvecinos. Los daños fueron particularmente graves para el ganado.	Historia de la Algaba. Las aguas de - España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España.
1.783 1.784	Dcbre. Enero	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	- -	Sevilla Córdoba La Algaba	Esta avenida provocó que varios usillos reventasen, el río subió más de ocho varas sobre su nivel y se extendió por un lado hasta veinte mil pies, y por el otro hasta treinta y nueve mil o más de anchura. En Córdoba produjo muchos daños en el puente, así como en el barrio del Campo de la Verdad. En la Algaba, sus habitantes solo se pudieron guarecer en el único edificio sólido, la Torre de los Guzmanes.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia de la Algaba. Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Anales de la ciudad de Córdoba. Archivo Histórico Nacional.
1.784	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El agua llegó hasta los poyos altos del paseo. Se proyectó construir un muro que empezando junto al puente, corriese en línea recta hasta terminar frente a la Torre del Oro.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.784	Dcbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla Córdoba	La avenida provocó la inundación de los barrios exteriores y sitios bajos de la ciudad de Sevilla. En Córdoba la riada destruyó el Puente de Alcolea.	Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878. Archivo Histórico Nacional.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.785	-	-	Guadalquivir	- -	Córdoba	Esta fue una de las avenidas más grandes que se ha conocido, causando muchísimos daños en todas las posesiones cercanas al río.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Paseos por Córdoba. 1.973. Anales de la ciudad de Córdoba.
1.786	-	Avenida	Genil	- -	Ecija	Con motivo del fuerte temporal el agua del río se salió de su cauce, inundando en la ciudad de Ecija todo el Paseo, su gran Plaza y parte de la Barrera del Puente y el arroyo, el Matadero, toda la calle que llaman el Puente. Se inundó toda la Barrera por lo que quedó intransitable la zona. La altura del agua en la calle del Puerto y su Barrera fue de 87 cm. Los vecinos de toda esta zona estuvieron incomunicados.	Ayuntamiento de Ecija (nº 5.019)
1.786	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	El día 2 de Enero el Guadaira inundó los prados de San Sebastián y Santa Justa con riesgos y daños en los barrios inmediatos. Subieron luego las aguas del Guadalquivir hasta llegar al nuevo malecón que las convirtió, si bien quedó cerrado el paso en la Torre del Oro. Repitió el temporal el día siete y se inundaron los sitios bajos de la ciudad por estar cerrados los husillos.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.786	Marzo Abril Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El día 5 de Marzo llovió tan fuerte durante hora y media que se anegó la mayor parte de Sevilla. El día 8 de Marzo se desbordó el río hasta gran altura, solo un pie menos que la señalada por la Torre del Oro a principios de 1.784. Volvió a su cauce normal el catorce y todavía por ser un año muy lluvioso, con más o menos fuerza, salió repetidamente en los meses de Abril y Mayo. Se produjeron grandes pérdidas en las sementeras.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.786	Dobre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Concluyó el año con otra inundación en Sevilla que interrumpió el paso por la Torre del Oro y por el puente. Esta inundación estimuló al Ayuntamiento a realizar proyectos de nuevas obras que mejorasen la situación de la ciudad y del barrio de Triana.	Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.787	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El día 11 de Enero se produjo un fuerte temporal y el Guadalquivir se salió de su cauce ocupando sus aguas la mitad del paseo alto - colindante y alcanzando su nivel veintisiete puigadas menos que el señalado en la torre del Oro en la gran riada de 1.784. Esta inundación dejó al descubierto los cimientos de numerosas casas.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Archivo Histórico Nacional.
1.787	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El Guadalquivir se llevó la mayor parte de la dehesa de Triana en Andújar.	Sevilla y el río Historia de Andújar 1.981. Archivo Histórico Nacional.
1.789	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo una inundación en Sevilla por la parte interior, en los sitios contiguos a los husillos, que estuvieron cerrados en los días 13 al 16 y que por la parte exterior superaron las aguas el primer malecón, extendiéndose por todo el paseo.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.790	Dicbre.	Avenida	Genil	- -	Écija	El 4 de Diciembre de 1.790 se salió el Genil a su paso por Écija, inundando la calle de los Aceites, afectando también el convento de Monjas de Santa Inés.	Ayuntamiento de Écija (nº 5.019)

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.792	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El nivel del río llegó a alcanzar el mismo que se alcanzó en la inundación memorable del año 1.784. Según datos que obran en la Junta del Puerto de Sevilla, la altura que alcanzó el río sobre su nivel normal fue de 9,30 m. Se ahogó una mujer y se perdieron 5.120 cabezas de ganado.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Archivo Histórico Nacional.
1.794	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En este año se produjo una riada del río Guadalquivir a su paso por Sevilla, sin que se conozcan mayores detalles ni referencias.	Sevilla y el río
1.795	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	A finales de Febrero, a consecuencia de un fuerte temporal de aguas, se salió el río de su cauce en Sevilla, extendiéndose por las orillas.	Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.796	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Debido a un fuerte temporal a primeros de mes se produjo una inundación de corta duración.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.796	Novbre. Dicbre.	Avenida Tagarete	Guadalquivir Tagarete	- -	Sevilla	Se la conoce con el nombre de avenida "La Grande". Fue preciso prohibir absolutamente el tránsito del puente y continuando la subida del agua se alcanzó un nivel de cinco pulgadas sobre la señal que se puso en la Torre del Oro a principios de 1.784, teniendo por primera entre las inundaciones más importantes conocidas en Sevilla. A pesar de las desgracias y daños que padeció Sevilla en esta inundación, la que amenazó con mayor ruina y más consternó fue el choque que hicieron las aguas en la Puerta del Sol.	Historia de la Algabe. Las aguas de España y Portugal. Historia de Andújar 1.981.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.796	Novbre. Dicbre.	Avenida Dicbre.	Guadaira	- - -	Sevilla	La avenida del Guadalquivir, aunque no tan renombrada como la de 1.784 fue sin duda superior a ella y a todas las precedentes del mismo siglo, porque las aguas tanto en la parte exterior como interior de la ciudad, alcanzaron mayor altura. En el monasterio de la Cartuja, se ahogó un hombre. Se conoce esta avenida con el nombre de "La Grande". El Guadaira se salió de sus márgenes a la entrada de Sevilla, al igual que el Guadalquivir en las mismas fechas. En la madrugada del 29 de Noviembre inundó repentinamente el prado de San Sebastián y sorprendió dormidos a los habitantes del barrio de San Bernardo, que al despertar encontraron inundadas sus casas. El 25 de Diciembre volvió otra vez a crecer el Guadaira, inundándose los barrios de San Bernardo y la calzada y las zonas bajas de la ciudad.	Sevilla y el río Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.796	Novbre. Dicbre.	Lluvia Dicbre.	Barbate	- - -	Vejer	A fines de Noviembre y todo el mes de Diciembre de 1.796 llovió tan copiosamente por espacio de 40 días seguidos, que formando un mar en las llanuras del Barba te confinantes con Vejer, salió del río de esta villa una barca grande que navegando con auxilio de los remos más de una legua por medio de las vegas sembradas el año anterior de trigo y cebada, llegó hasta el cortijo de la Mediana del término de esta ciudad (Medina-Sidonia)... y volvió por el nuevo golfo al lugar por donde había salido.	Historia de Medina-Sidonia.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.797	-	Avenida	Guadalquivir Guadaira Tagarete	- - -	Sevilla	En esta fecha en Sevilla se produjo una gran crecida, en la que intervinieron también el río Guadaira y el Tagarete. Se anegaron todos los barrios del exterior: San Bernardo, Tablada, Tabladilla, Zona del Convento Pópulo, etc. Triana y la Cartuja, sufrieron grandes daños. Se inundó la parroquia de Santa Lucía.	Sevilla y el río.
1.800	-	Avenida	Genil	- - -	Santafé	A su paso por Santafé, el Genil se desbordó en este año, sin que se tenga mayor precisión en la fecha.	Ayuntamiento de Santafé.
1.800	Invierno Primavera	Avenida	Guadalquivir	- - -	Sevilla	La permanencia de las aguas por un periodo de 3 meses y su estancamiento en los terrenos bajos, fueron la causa de que se perdieran las hortalizas y gran parte de la sementera, muriendo mucho ganado. La constante humedad de las estaciones y lo mermado de la cosecha, perdida en gran parte por la misma causa, influyeron, sobremanera en la salud del vecindario que en su mayoría debilitado padeció en Marzo, una diarrea biliosa, que casi tuvo el carácter de epidemia.	Las aguas de España y Portugal. Sevilla y el río. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949. Archivo Histórico Nacional.
1.801	-	Avenida	Genil	- - -	Santafé	De nuevo repitió el río Genil sus desbordamientos en Santafé. Tampoco se tiene mayor noticia precisa de las fechas del acontecimiento.	Ayuntamiento de Santafé.
1.802	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- - -	Sevilla	Empezaron las lluvias incesantes a principios de Octubre con fuertes vendavales de tal modo que el día 20 de Noviembre salió el río en Sevilla de su caja y así permaneció hasta el día 23.	Historia crítica de las riadas 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.802 1.803	Dicbre. Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se anegaron el barrio de Triana, Sta. Lucía, la Alameda y todos los sitios bajos de la ciudad. La corriente arrasó huertas, jardines, sembrados, árboles, norias, tapias y pequeños edificios. Pereció considerable número de ganado	Historia crítica de las riadas. 1.878. Anales de Sevilla. 1.872.
1.803	Novbre.	Avenida	Darro	- -	Granada	Se desbordó el río a su paso por Granada, produciendo grandes destrozos. La Plaza Nueva, las casas inmediatas y la Presa estuvieron en peligro de ruina total.	Archivo Municipal de Granada.
1.803	Novbre. Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo una avenida que duró del día 20 al 23 de Noviembre. El día 18 de Diciembre el río extendió sus aguas sobre el muelle, haciendo necesario el uso de borriquetes hasta el día 21.	Historia crítica de las riadas.
1.804	Enero	-	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana de los días 24 y 25 de Enero, respectivamente creció el Guadalquivir 5 pies sobre su nivel y al mismo tiempo el Guadaira se salió de su cauce anegando Tablada y el Prado de San Sebastian, rebosando también por el de Santa Justa y convirtiéndose en laguna la Alameda en Sevilla.	Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.804	Marzo	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	El día 11 de Marzo el Guadalquivir rebosó de su cauce extendiéndose en Sevilla por la glorieta de la entrada del puente. En la madrugada del día 21 montó el muelle por la Torre del Oro, impidiendo el paso por aquella parte. El día 22 reventó el río Guadaira, anegando el prado de San Bernardo, viéndose inundados también los arrabales de Sevilla y los sitios bajos del interior. Se tuvieron que mandar lanchas y víveres para socorrer a los vecinos.	Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.804	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo una riada en Sevilla por haber llovido mucho durante 3 días, saliendo de su cauce el río el cuarto día, inundándose la Alameda, la Puerta Real y los Humeros por haber sido cerrados los husillos.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.804	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	Se desbordó el Guadalquivir el día 27 llegando en Sevilla hasta la Glorieta del Puente y alcanzando hasta el Triunfo, impidiendo el tránsito, tanto por aquel punto como por la Torre del Oro. Reventó así mismo el Guadaira anegando el prado de San Sebastián y parte del barrio de San Bernardino.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.805	Enero	Avenida	Darro	- -	Granada	La avenida tuvo lugar a lo largo de todo el día y la noche del 21 de Enero. De resultas de ésta, excavó por un lado, quebrantó el cimiento y hundió el puente inmediato a la casa cortijo de Jesús del Valle, en Granada, que hubo que construir de nuevo.	Archivo Municipal de Granada.
1.805	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir Guadaira Tagarete	- -	Sevilla	Henchido el río Guadalquivir el día 22 montó la Glorieta, impidiendo el derrame de los husillos en Sevilla. En la madrugada del 30 se reventó el río Guadaira, anegando el prado de San Sebastián y el barrio de San Bernardino y aún mayor fue la altura de las aguas del Tagarete en el prado de Santa Justa.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.805	Enero	Avenida	Genil	- -	Granada	Se produjo el desbordamiento del río Genil a su paso por el puente Genil. Se inundó todo el barrio bajo, destrozándose muchas casas, cayó el puente, anegó el trigo del Pósito y destruyó los caminos, sobre todo el de Granada.	Libro de Puente Genil.

ANO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.805	Septbre.	Lluvia	-	-	Sevilla	El día 23 de Septiembre como consecuencia de un fuerte huracán se produjo una tormenta de gran intensidad que duró 4 horas. Esta tormenta provocó la inundación de la mayoría de las casas de la ciudad, llegando el nivel del agua en la plaza de San Francisco hasta la puerta de la Audiencia. No hubo desgracias personales y antes bien, disminuyeron las tercianas y se extinguieron otras fiebres malignas del término fatal que se habían padecido todo el verano.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.805	Novbre.	Avenida	Guadaira	-	Sevilla	En la noche del día 22 el Guadaira inundó los prados de Santa Justa y San Sebastián.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.806	Abril	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	El día 10 de Abril, cayó lluvia tan abundante que el agua del río llegó a alcanzar velocidades de hasta 22.000 varas por hora. Se anegaron algunos puntos de la ciudad como la entrada de la calle de Cantarras y la Alameda de Hércules, siendo necesario para llegar a Triana pasar por borriquetes. El rápido movimiento de la corriente del río produjo muchas colisiones y desperfectos entre las embarcaciones.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.810	Mayo	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	Se produjeron desbordamientos en el río a su paso por Sevilla, lo que hizo imprescindible el uso de los borriquetes para atravesar por el Puente hasta Triana. Esta inundación fue de escasa importancia.	Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.810	Septbre.	Avenida	Darro	- -	Granada	El 20 de Septiembre se precipitó sobre Granada una fuerte tormenta de granizo de corta duración que produjo una crecida del río Darro tan enorme que este se desbordó inundando y destruyendo todo cuanto se le presentaba. Las olas que se produjeron saltaron por encima del puente de Castañeda penetrando el agua por el balcón de la casa contigua a él.	Paseos por Granada 1.814. Efemérides Granadinas. Mis Memorias de Granada. 1.941. Ideal de Granada
1.811	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	A principios de mes se produjeron en Sevilla inundaciones de escasa importancia por desbordamiento del Guadalquivir. Fue necesaria el uso de borriquetes para atravesar por el puente hasta Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.812	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Entre los días 17 y 22 se produjeron desbordamientos en el río Guadalquivir a su paso por Sevilla. ello obligó al uso de borriquetes para atravesar por el puente hasta Triana. No obstante, esta inundación presentó escasa importancia.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.813	Abril Mayo.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En Sevilla se sufrieron inundaciones de escasa importancia por desbordamientos del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, lo que hizo, además, necesario el uso de borriquetes para atravesar el puente hasta Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.814	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Entre los días 9 y 13 se produjeron inundaciones en Sevilla por desbordamiento del río Guadalquivir. No tuvieron mucha importancia, aunque fue necesario el uso de borriquetes para atravesar por el Puente de Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.815	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Por dos ocasiones en el mismo mes, aunque no se tiene noticia exacta de la fecha ni del mes en el año señalado se sufrieron inundaciones en Sevilla por desbordamientos del río Guadalquivir cuyas aguas crecidas obligaron al uso de borriquetes para atravesar el Puente hasta Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.816	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Entre los días 5 y 13 se produjeron inundaciones en Sevilla, aunque de escasa importancia, por crecidas en el río Guadalquivir. Ello obligó al uso de borriquetes para atravesar el Puente hasta Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.816	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Entre los días 5 y 7 sobrevinieron inundaciones en Sevilla de escasa importancia por desbordamiento del río Guadalquivir. Aún así tuvieron que utilizarse borriquetes para atravesar hasta Triana.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.816	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Entre los días 23 y 25 debido a la crecida que presentaba el río Guadalquivir, se desbordó a su paso por Sevilla. Como en otras ocasiones anteriores, se hizo necesario el uso de borriquetes. Además en esta época, las avenidas del Guadalquivir fueron de menos duración - merced a una obra importante en él ejecutada: el corte de la punta y torno llamado del Borrego y la apertura del canal - que se denominó Fernandino.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.820	Enero	Avenida	Barbate Alamo	- -	San Fernando	Crónicas de la época cuentan que un desatamiento militar no pudo franquear el puente llamado de Barbate y otros pasos del río Alamo por la crecida violenta de las aguas producida por las lluvias.	Cronistas oficiales.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.821	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Durante los días 6 al 16 se desbordó el - Guadalquivir en Sevilla. Las calles por - la parte más inmediata al río formaron du - rante muchos días un canal, por el que na - vegaban lanchas en gran número para lle - var socorros a los vecinos. La altura del río llegó a cubrir más de los tercios del segundo malecón desde el puente hasta la Torre del Oro. Diversas vegas como las de Santi Ponce, Camas, -- Triana, San Juan de Aznalfarache, Tablada, Venta de Aritaña y prado de San Sebastián estuvieron convertidas en un mar, habien - do perecido en ellas y principalmente en las islas del Guadalquivir mucho ganado. Se produjo una gran riada del Guadalqui - vir en Córdoba. La crecida llegó al altar de San Nicolás de la Ajarquía y por con - siguiente se inundó el barrio del campo - de la Verdad, la parte más baja de la mar - gen izquierda. Esta riada produjo muchos daños en Córdo - ba e incluso perecieron muchas personas. En Sevilla también se desbordó el Guadal - quivir, haciendo indispensable el uso de borriquetes para el tránsito al barrio de Triana. Se calcula una altura en Córdoba de 9,08 m sobre el nivel de estiaje.	Las aguas de Es - paña y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Memorias sobre - sequías de Mur - cia y Almería. 1.851. P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Historia crítica de las riadas. 1.878. Paseos por Córdo - ba. 1.973. Anales de la ciu - dad de Córdoba.
1.821	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba Sevilla		P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Reseña de puente en España. ROP 1.878. Historia del - - puente en España 1.980.
1.822	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	El 7 de Diciembre se produjo una gran cre - cida del Guadalquivir a su paso por Córdo - ba que deshizo las reparaciones del puen - te. En Andújar el río rompió dos arcos del - puente romano.	P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Reseña de puente en España. ROP 1.878. Historia del - - puente en España 1.980.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.823	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir y Afluentes Varios	- - -	Sevilla	Según se afirma, la riada que se produjo entre el 25 de Enero y el 11 de Febrero fue de las mayores del siglo. El día 1 de Febrero quedaron anegadas las vegas y los barrios extramuros de Triana los Humeras y la Macarena, tomando en ellas muchas alturas las aguas. Los arroyos Tamarguillo y Tagarete también tuvieron grande y rápido crecimiento inundando Tablada, el Prado de Santa Justa y los barrios de San Roque y Calzada. El río Guadaira extendió de repente sus olas que cubrieron todo el arrabal de San Bernardo y el Prado de San Sebastián. Tuvieron grandes deterioros muchas de las casas de la ciudad de Sevilla que se inundaron entre ellas la casa Fábrica de la Moneda, el Colegio de Maese Rodrigo y otras principales, siendo grandes los perjuicios de toda especie. El día 9 de Febrero estuvo anegada más de una tercera parte de la ciudad alcanzando en algunos sitios altura superior al nivel registrado en la inundación de 1.796 conocida como "La Grande". El día en que llegó a mayor altura el Guadalquivir fue el 2 de Febrero. Ocho metros setenta centímetros sobre su nivel ordinario se midieron en la desembocadura del puente por la parte de Triana. Dentro de San Telmo y en la puerta de Jerez, noventa centímetros. Por la parte Noroeste de la ciudad, que como siempre fue la más combatida por el río, las aguas superaron el malecón antiguo, anegando las huertas y casas de aquel barrio y cercando el Hospital de la sangre.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878. épocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.824	-	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	En este año se produjo el desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Sevilla, sin que se tengan mayores noticias ni referencias.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.829	Marzo	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	Debido a las lluvias continuadas que se produjeron desde principios de año, se desbordó el río Guadalquivir en Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.829	Abril	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	Debido a las fuertes y continuas lluvias, se desbordó el río Guadalquivir entre los días catorce al veinte, inundando totalmente la Alameda.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.829	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	Año con fuertes lluvias, por lo que el Guadalquivir se volvió a salir de su cauce normal. En Sevilla el nivel subió el 27 de Noviembre doce pies y ocho pulgadas sobre su nivel.	Las aguas de España y Portugal. Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.829	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	Se repiten las lluvias entre el 21 y 25 provocando nuevas inundaciones. El Ayuntamiento y otras corporaciones dispuso de fondos para aminorar los daños causados durante este año en las clases menesterosas.	Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Memorias sobre sequías de Murcia y Almería. 1.851.
1.830	-	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	La fuente referida señala únicamente que tuvo lugar una riada del Guadalquivir a su paso por Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Memorias sobre sequías de Murcia y Almería. 1.851.
							Anales de Sevilla. 1.872.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.830	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	Fuerte crecida del Guadalquivir a su paso por Sevilla. A su vez por el lado de levante desbordamiento del río Guadaira, inundando los barrios de San Bernardo, La Calzada, San Roque, El Prado de San Justo, convento de San Agustín. Subió el nivel por esta zona más de nueve pies de altura. Se tomaron importantes medidas para auxiliar a los afectados por las inundaciones.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.831	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Desbordamiento del río después de muchos días de lluvias produciendo inundaciones en los muelles, parte del barrio de Triana, la Alameda de Hércules, calles de Las Palmas y Amor de Dios, Cantarranas, Pajarería, etc. El río fuera de la ciudad alcanzó un ancho de 30.000 pies castellanos.	Historia de la Algaba. Las aguas de España y Portugal Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949. Memorias sobre sequías de Murcia y Almería. 1.851.
1.831	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Fuerte temporal que provoca el desbordamiento del río en Sevilla inundando la Alameda.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.831	Mayo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Nueva inundación en Sevilla reconociéndose el río a su lecho a los cinco días.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.831	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Inundación en Sevilla por lo que son necesarios borriquetas para atravesar el puente de Triana.	Historia crítica de las riadas 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.832	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Nueva inundación en Sevilla por el Guadalquivir sin causar graves daños.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.832	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Nueva inundación en Sevilla por el Guadalquivir sin causar graves daños.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.832	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Desbordamiento del Guadalquivir en Sevilla sin causar graves daños.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.835	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Desbordamiento del Guadalquivir en Sevilla sin que se tenga información de los daños causados.	Sevilla y el río.
1.835	Junio	Avenida	Darro Genil	- -	Granada	Graves daños en el Zacatin producidos por las inundaciones del río Darro. Una lluvia de unos seis minutos provocó tal crecida que inundó la plaza Nueva, el zacatin, los tintes y otras calles, arrastrando piedras de gran magnitud, puertas, etc. El agua llegó a las oficinas de la Contaduría y Tesorería de Provincia, unas cuatro varas de altura sobre la calle. Dos mujeres, un hombre y un niño perecieron ahogados en su propia casa, así como 24 bestias.	Efenérides Granadinas. Defensor de Granada. Archivo Municipal de Granada.
1.838	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Fue esta una avenida cuyas inundaciones duraron cerca de un mes. Existe en Sevilla una gran concentración de trabajadores agrícolas que por el mal tiempo tuvieron que refugiarse en la ciudad, existiendo numerosas revueltas y tumultos. Posteriormente fueron contratados para reparar los daños producidos. Gran parte del barrio de Triana sufrió inundaciones.	

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.839	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En este año, repetidas veces de salió el río de sus márgenes en Sevilla, pero recogióse pronto a su centro, solo estuvieron inundadas las vegas. A principios de Noviembre un temporal - arrancó varios árboles produciendo uno - de ellos cinco heridos al caer sobre ellos. Gran avenida del río Darro que produjo una fuerte inundación en Granada. Desde el día 11 al 15 estuvo el río desbordado en Sevilla causando daños considerables en su margen izquierda desde el puente. Fue preciso realizar una serie de obras para contener la riada.	Historia crítica de las riadas 1.878.
1.839	Julio	Avenida	Darro	- -	Granada	Efemérides Granadinas.	
1.839	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Historia crítica de las riadas. 1.878.	
1.840 1.841	Dicbre. Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	En Diciembre de 1.840 sobrevino un fuerte - temporal que produjo desbordamiento del río en Sevilla, afectando al barrio de Triana. Al finalizar el mes de Enero de 1.841 se re produjo el temporal uniéndose las aguas del Guadalquivir y del Guadaira, produciendo - grandes inundaciones en los barrios de Triana y San Bernardo, teniendo los vecinos que atravesar sus calles durante varios días - por medio de lanchas.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.843	Febrero Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Desde el 17 de Febrero al 1 de Marzo estuvo el río fuera de su cauce, produciendo - inundaciones en el interior de la ciudad. Las aguas llegaron a la Alameda de Hércules y alcanzaron la mitad de las calles - del Puercio y de las Palmas. Se produjeron problemas de abastecimiento.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.843	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La inundación duró del 22 al 29 realizando el Ayuntamiento una serie de obras para - contener el agua.	Historia crítica de las riadas. 1.878.

ÁÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DÁÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.854	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo el desbordamiento del Guadalquivir a su paso por Sevilla. La altura que alcanzó el agua fue de 9,20 m. No se conocen más detalles de los efectos causados.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir - Sevilla y el río.
1.855	Febrero Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Un fuerte temporal produjo una gran riada en el Guadalquivir con desastrosas consecuencias. El Ayuntamiento socorrió a la población afectada. Un nuevo temporal en Marzo produjo otra avenida rápida en Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.855	Diciembre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Fue una avenida de larga duración debido a las continuas lluvias. Así quedó inundado Vega de Triana y la Alameda de Hércules, subiéndose las aguas más de nueve pies sobre su nivel ordinario. Por su larga duración trajo graves conflictos a Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.856	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira y Otros afluentes	- -	Sevilla	Esta avenida en cuanto a altura alcanzada por las aguas se puede considerar la tercera del siglo. A principios de Enero ya estaba el Guadalquivir desbordado igual que el Guadaira llegando el agua a inundar la Alameda y la iglesia de San Miguel, dos días más tarde el agua llegaba hasta la calle de las Sierpes con gran angustia para todos los habitantes de la capital. Se calcula que la inundación duró cerca de 25 días, subiendo el agua 8,60 m sobre su nivel normal. En Sevilla quedaron más de 200 casas amenazando ruinas y se produjeron varias víctimas en lugares diferentes.	Mapa inundación 1.856 del Guadalquivir. Plano taquimétrico de Sevilla y sus afueras. Las aguas de España y Portugal. Vivienda y ciudad, Sevilla 1.984. Historia crítica de las riadas 1.878. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
1.856	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Se produjo en Sevilla una repentina avenida que fue pasajera provocando el hundimiento de un edificio.	Historia crítica de las riadas. 1.878

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.844	Dcbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Diversas inundaciones provocó el Guadalquivir durante varios días sin producir graves daños.	
1.845	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Como medida preventiva se adoptan nuevas precauciones para contener avenidas, reparando compuertas, puentes de barcas, los borriquetes, etc, ya que se temía el deshielo. Así el día 14 se produce la inundación no sufriendo importantes daños la ciudad.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.845	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	La riada se produce del 12 al 16, inundando la Alameda y prados próximos a la ciudad, afectando claramente la construcción del nuevo puente de hierro que se estaba realizando.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.846	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Fue una avenida corta y de escasa importancia, por lo que no produjo excesivos conflictos en Sevilla.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.851	Mayo	Avenida	Darro	- -	Granada	Una fuerte tormenta de corta duración provocó tal crecida al paso del río por Granada que la población salió de sus casas para ver el río. Se estimó un caudal de 70 m ³ /seg.	Tratado de agua y riegos. 1.884 Efemérides Granadinas.
1.852	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta avenida no ocasionó conflictos en la ciudad.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.853	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Esta avenida que duró cinco días no causó excesivos daños ni problemas a la ciudad.	Historia crítica de las riadas. 1.878.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.856	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Avenida en el río Guadalquivir sin que se tengan más noticias en cuanto a daños o afecciones.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.856	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Avenida pasajera en el río Guadalquivir.	Historia crítica de las riadas. 1.878.
1.858	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	A principios de Marzo alcanzó el río 12 - pies de altura sobre su nivel ordinario, produciendo inundaciones en la Alameda de Hercules en Sevilla.	Historia crítica de las riadas 1.878.
1.858	Novbre. Dicbre.	Avenida	Guadalquivir Guadaira	- -	Sevilla	El temporal que produjo la avenida duró - cinco semanas produciendo diversas inundaciones a lo largo del mes de Noviembre y primeros días de Diciembre. El día 5 de Noviembre se produce el primer desbordamiento, por lo cual se inundó la Alameda. el 13 de Noviembre subió el río 6 pies sobre su nivel ordinario volviendo a inundarse la Alameda y así una serie de veces más. La mayor elevación se produjo el día 29 con 21 pies sobre su nivel normal.	Historia crítica de las riadas 1.878.
1.858	Novbre.	Avenida	Genil, Dilar Darro, Beiro y Molinillo	- -	Varias	Por estas fechas se desbordaron hasta los más pequeños arroyuelos causando muchos estragos. La avenida del río Genil fue muy fuerte destruyendo un molino de la ribera. El pueblo de Santafé fue inundado por el río Dilar.	Alhambra. Ayuntamiento - de Santafé.
1.860	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Córdoba	Gran avenida que destruyó la muralla de San Julián, entrando las aguas en la calle Lineras. En esta avenida pereció un pastor. También se inundó el Campo de la Verdad, arrastrando algunos vecinos por las aguas.	P. encanzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Córdoba Monumetal. 1.980. Paseos por Córdoba. 1.973.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.860	Dicbre.	Avenida	Genil y Afluentes	- -	Granada Puente Genil Santafé	Fuerte avenida del río Genil en Granada, produciendo destrozos incalculables en la vega. En Puente Genil el río se llevó más de 40 casas. En Santafé pasaron de setenta las casas destruidas y la vega destrozada; se habló, incluso, de algunas desgracias personales.	Libro de Puente Genil. Geografía urbana de Granada. Tratado de aguas y riegos. 1.884. Alhambra. Archivo Municipal de Granada.
1.861	Dicbre.	Avenida	Genil	- -	Santafé	En esta fecha se produjo el desbordamiento del Genil a su paso por Santafé.	Ayuntamiento de Santafé.
1.862	-	Avenida	Genil	- -	Santafé	A lo largo del año, sin que se conozca la fecha concreta ni detalle de los efectos causados, se produjo la inundación de Santafé por el desbordamiento del río Genil.	Ayuntamiento de Santafé.
1.866	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En este año se registró una avenida en el río Guadalquivir que las aguas se elevaron 8,60 m sobre su nivel normal. Se supone que pudiera ser la misma avenida que la reseñada más adelante para el río Genil.	Gráfico altura de avenidas J.O.P. - de Sevilla.
1.866	-	Avenida	Genil	- -	Écija	Durante este año se producen varias avenidas en el río Genil en Écija ocasionando daños en puentes y cultivos.	Ayuntamiento de Écija (nº 5.019).
1.867	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Avenida en el Guadalquivir con una elevación de las aguas de 8,70 sobre su nivel normal, según reseña de la Junta del Puerto de Sevilla.	Gráfico altura de avenidas J.O.P. - de Sevilla.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.876	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir Genil, Guadalbarro y Duerna	- -	Cordoba Sevilla Palma del Río	El temporal empezó el día 4 y duró hasta el 13 las aguas alcanzaron en Peñarol un nivel de 13 m por encima del ordinario. En Sevilla se inundaron los barrios de Triana, San Bernardo, Macarena, etc. En Córdoba ocurrió lo mismo con el Paseo de la Rivera, las calles del Sol, D. Rodrigo, Mucho Trigo, Campo de Madre de Dios, etc. En Sevilla se derrumbaron 20 casas y que daron otras 183 en ruinas. Se estimó un caudal cercano a los 6.700 m ³ /seg no existiendo por fortuna desgracias personales.	Vejer de la Frontera y su comarca P. encauzamiento del río Guadix y de la Rambla Fina. Mapa inundación - 1.856 del Guadalquivir. Las aguas de España y Portugal. Memoria de las inundaciones de Sevilla 1.876 y 1.877. Notas Cordobesas. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949. Diario de Córdoba Porvenir.
1.877	-	Avenida	Cacín	- -	-	Este año sobrevino una avenida extraordinaria en el río Cacín, afluente del Genil, sin que se tengan más datos sobre los efectos causados	P. embalse de Bermejales.
1.877	Enero	Avenida	Guadalquivir Genil Guadaira Tagarete	- -	Sevilla. Ecija Andújar	El fuerte temporal reinante hizo que se desbordara el río Guadaira y el Arroyo Miraflores, inundando el Barrio de San Bernardo y otros en Sevilla. Lo mismo ocurrió en Ecija y Andújar por desbordamiento del Genil.	Las aguas de España y Portugal. Memoria de las inundaciones de Sevilla 1.876-1.877. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.879	Junio	Avenida	Jaén	- -	Jaén	Esta avenida del río Jaén, se llevó la vega del Infante a supaso por Jaén.	

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DÁÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.879 1.880	-	Avenida	Guadalquivir	- - -	Sevilla	Sin precisar la fecha se sabe que se registró una gran riada afectando a Sevilla.	Las aguas de España y Portugal Epocas de sequía y de lluvias en España. 1949
1.881	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadajoz	- - -	Sevilla Cordoba	Se producen grandes lluvias que afectaron a casi toda Andalucía. En Sevilla se inundaron las calles de Triano, Amor de Dios, Europa, etc. El prado de Santa Justa estaba igualmente inundado. La carretera de Palma a Ecija quedó en una gran extensión inundada. Las aguas siguieron subiendo hasta la puerta Real y calle del Cristo. Percieron un hombre y sus dos caballerías. Se inundaron igualmente 4 km de vía férrea Se hundió el puente metálico que había entre Utrera y Osuna y se calculan en Sevilla unas 45 calles las inundadas.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949. Defensor de Gracia nada.
1.881	Enero	Avenida	Genil y Afluentes	- - -	Varias	El río Genil y sus afluentes registraron avenidas extraordinarias y motivaron innumerables daños en la agricultura, arrasando terrenos cultivables, convirtiendo vegas en cauce de ríos, destruyendo casas e incluso causando alguna víctima. Las principales poblaciones afectadas por la avenida fueron Santafé, Pinos Genil, Cenes, Atarfe, Cortijada de Canales, Güetar Sierra, Huetar Tajar, Monachil, Brácan, Moraleda, Villanueva, Mesia, Esfilina, Chauchina, Fuente Vaqueros, Lachar, Montefrío y Granada.	Mapa inundaciones 1.892 del Guadalquivir. Defensor de Gracia nada.
1.881	Enero	Avenida	Dilar, Aguas Blancas Cubillas Alhama y Piñar	- - -	Varias	Los daños producidos por los desbordamientos de estos ríos fueron innumerables. Ocasionalmente graves roturas, arrasando vegas y destruyendo casas. Los pueblos afectados por estos ríos fueron Gábia Grande, Churriana, Cullar y Ambroz, Quetar, Dúdar, Pinos Puente, Iznalloz, Deifontes, Alhama, Diezma, Piñar, etc.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Defensor de Gracia nada:

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.881	Enero	Avenida	Golopan Vaicabras Cullar	- -	Caniles Cullar de Baza	La avenida que registraron los ríos convirtieron los campos en una inmensa laguna, arrasando cosechas y arbolado, las defensas y reparaciones que se estaban construyendo desaparecieron. Se produjeron hundimientos en varias casas de Caniles e igualmente ocurrió en Cullar de Baza.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Defensor de Granada.
1.881	Enero	Avenida	Jándula Guadalbullon	- -	Jaen	En Jaen el río Jándula saltó por encima de los puentes. La vía férrea quedó inundada en 230 m. La carretera de Ubeda a Cazorra quedó cortada al desaparecer un puente. El río Guadalbullón se desbordó inundando huertas de las riberas.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Defensor de Granada.
1.881	Enero	Avenida	Rambla Fñana Río Alcudia (Guadiana Menor)	- -	Guadix	En Guadix se desbordaron los dos ríos rompiendo las protecciones e inundando las tierras de vega. Destrozaron varios molinos, arrasando árboles, alamedas y cultivos enteros, perdiéndose por completo la cosecha.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Defensor de Granada.
1.881	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En esta fecha se registró en la ciudad una crecida extraordinaria del río, llegando a alcanzar las aguas una altura máxima de 8,84 m sobre el nivel normal del río.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir
1.884	-	Avenida	Darro y Genil	- -	Granada	Se presentó una crecida extraordinaria de ambos ríos de forma que en Granada las aguas reventaron el embovedado.	Geografía urbana de Granada. Ideal de Granada
1.885	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En esta fecha se registró en el río Guadalquivir una crecida tal, que las aguas subieron 6,76 m sobre el nivel ordinario. No se tienen más datos de los daños causados por dicha avenida.	Mapa de inundaciones de 1.892 del Guadalquivir Las aguas de España y Portugal Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.885	Novbre.	Avenida	Arroyo Huenes Monachil y Genil	- -	Monachil	La inundación en el T.M. de Monachil fue muy grande destruyendo un molino y dañando la iglesia, así como las cosechas de los labradores. Despues de esta avenida se construyeron unos muros de defensa para prevenir riadas.	Defensor de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.886	Enero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El río a su paso por Sevilla alcanzó una altura de 5,75 m sobre su nivel normal. Se desconocen más datos.	Mapa inundaciones 1.892 del - Guadalquivir. Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España. 1.949.
1.887	Mayo	Avenida	Darro	- -	Granada	El río Darro creció extraordinariamente arrastrando todo lo que se encontraba en su recorrido. En Granada la Puerta Real se produjo un estampido terrible. El embovedado del río estalló produciendo un boquete de más de 20 m de longitud por cuatro y medio de anchura. El agua en su estampida penetró por balcones de las casas próximas al embovedado, el turbión arrastró todas las columnas de hierro de las farolas produciendo desperfectos en todas las casas de la carretera. El barrio del matadero fue el más afectado así como las calles del Refinero, Rejas, Don Diego, Verónica, Nueva Virgen, etc. alcanzando entre 3 y 4 m de altura en muchas casas de la calle Nueva.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de Sequía y de lluvias en España. 1.949. Mis memorias de Granada 1.941. Defensor de Granada. Ideal de Granada
1.887	Mayo	Avenida Lluvias	Genil	- -	Varías	Hay que señalar que se produjeron algunas desgracias personales. A causa de las torrenciales lluvias y desbordamiento de los ríos se produjeron graves daños en las poblaciones siguientes: Purchil, Santafé, Pinos Genil, Fuente Vaqueros, Güejar Sierra, Huétar, Santillan, Beas de Granada, Monachil, etc. En todas ellas el río inundó la población comunicando barrios, arrancando cosechas, destrozando casas. Se cuenta que la granizada y lluvias fueron como no se habían conocido anteriormente.	Defensor de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.887	Septbre.	Avenida	Darro	- - -	Granada	En estas fechas se registró en Granada una inundación sin que se tengan noticias de los efectos provocados.	Archivo Municipal de Granada
1.887	Dicbre.	Avenida	Arroyo Huesnes	-	-	El arroyo Huesnes a su paso por Monachil se desbordó, debido a que su cauce estaba aterrado de anteriores inundaciones. El barrio de la iglesia se anegó y poco tiempo después todo el pueblo estaba inundado, el agua llegó hasta el techo del primer piso y se llevó todo el grano almacenado en las casas. La fábrica de harinas quedó reducida a escombros, y sufrieron los estragos de la inundación alrededor de 45 casas.	Defensor de Granada
1.887	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 8,85 m por encima de su nivel en Sevilla	Sevilla	El río Guadalquivir a su paso por Sevilla subió su nivel 8,85 m, no se tiene noticias de los efectos causados.	Mapa inundaciones 1.892 del Guadalquivir.
1.888	-	Avenida	Guadalquivir	-	Sevilla	A lo largo de 1.888 el día 1 de Enero, el 29 de Marzo y el 17 de Abril, el río Guadalquivir a su paso por Sevilla tuvo crecidas de nivel de las aguas en 9,05; 7,16; 7,75 m por encima de su nivel ordinario respectivamente.	Mapa inundaciones 1.892 del Guadalquivir. Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España
1.889	-	Avenida	Darro Genil	-	Granada	Los ríos Darro y Genil a su paso por Granada registraron avenidas extraordinarias que causaron la rotura del embovedado.	Geografía urbana de Granada. Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.891	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 2.300 m ³ /seg en Cantillana Guadalquivir 2.600 m ³ /se Palma del Río	Sevilla	El río Guadalquivir a su paso por Cantillana y Palma del Río registró caudales aforados de 2.300 m ³ /seg y 2.600 m ³ /seg, no obstante en Sevilla no se hicieron notar. No se tienen datos de los daños ocasionados por esta crecida.	Anteproyecto Obras de defensa a Sevilla. 1.896.
1.892	Marzo	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	Guadalquivir 2.800 m ³ /seg en Cantillana	Córdoba Sevilla Alcolea La Algaba Santiponce San Juan de Aznalfarache La Puebla Coria Brenes	Debido a las fuertes lluvias, el Guadalquivir, empezó a experimentar grandes crecidas a su paso por Córdoba, deteriorando la defensa de San Julián que protegía a las barriadas de Fuensanta y el Campo de la Verdad, quedando estos barrios con casi dos metros de agua. Los servicios férreos se paralizaron debido al mal estado de las vías y de algunos puentes. Las carreteras y caminos de acceso a la ciudad estaban intrasitables y muchas viviendas se hundieron o tuvieron que ser desalojadas, gran parte de la muralla del Guadalquivir inmediata a la Ermita del Amparo se desplomó. En Alcolea, el río Guadalquivir se había salido de su cauce y tenía una anchura de 2 km. La avenida arrastró 9 chozas y 2 casas en la vega, deteriorando otras 30. El río Guadajoz se desbordó e inundó los terrenos de Torres Cabrera. En Sevilla, el río Guadalquivir invadía con sus aguas toda la ciudad, siendo las pérdidas materiales inmensas y los perjuicios incalculables. En Brenes todo el pueblo estaba inundado y se cayeron varias paredes y tapias. En Coria del Río se cayeron varias casas y se hundieron dos pilares del puente de hierro. En Santiponce se inundó todo el pueblo y se derrumbaron 2 casas y el Ayuntamiento, además la parte baja del pueblo quedó destruida. En la Algaba los vecinos tuvieron que refugiarse en la parte alta del pueblo, murió una persona. Esta riada fue la mayor del siglo XIX.	Memoria. Inundaciones de Sevilla. P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba Anteproyecto Obras de defensa a Sevilla. 1.896 Mapa inundaciones 1.892 del Guadalquivir. Las aguas de España y Portugal. Vivienda y ciudad, Sevilla. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949 Diario de Córdoba.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.892	Marzo	Avenida	Genil	- - -	Puente Genil	El río Genil a su paso por Puente Genil se desbordó e inundó la fábrica de harinas y el casco urbano del pueblo, causando grandes destrozos.	Libro de Puente Genil. Diario de Córdoba.
1.895	-	Avenida	Arroyo Milanos	- - -	Huétor-Tajar	El arroyo Milanos en Huétor-Tajar registró una avenida extraordinaria.	P. Dragado del Arroyo Milanos
1.895	Enero	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 440 m ³ /seg en Cantillana	Sevilla	En aquella fecha se produjo en Sevilla una inundación con motivo de una crecida en el río Guadalquivir.	Memoria. Inundaciones de Sevilla.
1.895	Febrero	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 440 m ³ /seg en Cantillana	Calancha Mengibar Villa del Río Palma del Río Sevilla	Las poblaciones citadas anteriormente se vieron sorprendidas por una crecida extraordinaria del río Guadalquivir, no se conocen daños.	Memoria. Inundaciones de Sevilla.
1.895	Febrero	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 812 m ³ /seg en Cantillana	Calancha Mengibar Villa del Río Córdoba Palma Cantillana Sevilla Puente Genil Ecija	En estas fechas el río Guadalquivir registró una avenida extraordinaria que afectó a los pueblos mencionados en la columna anterior, causando daños en las vegas, en Puente Genil y en Ecija los daños fueron cuantiosos.	Inundaciones de Sevilla. Memoria. Libro de Puente Genil. Aytº Ecija - - (nº 5.019).
1.895	Marzo	Avenida	Guadalquivir Huelva	Guadalquivir 595 m ³ /seg en Cantillana	Cantillana Palma Sevilla	El Guadalquivir con su afluente el Huelva registró una avenida extraordinaria, manifestándose la máxima crecida entre Sevilla y Cantillana.	Inundaciones de Sevilla. Memoria.
1.895	Octubre	Avenida	Guadalquivir Guadairilla	Guadalquivir 763 m ³ /seg en Cantillana	Sevilla Cantillana Utrera.	Se produjo en estas fechas debido a las fuertes precipitaciones registradas una inundación en Sevilla. Por otra parte, el río Guadairilla registró una avenida que arrasó el encauzamiento que existía en Utrera, produciéndose la puesta en carga del alcantarillado, se inundaron ciertas áreas del casco urbano.	Inundaciones de Sevilla. Memoria. Cámaras Agrarias.
1.895	Novbre.	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 285 m ³ /seg en Cantillana	Sevilla	En estas fechas se produjo el desbordamiento del Guadalquivir en Sevilla. No se conocen detalles de los daños.	Inundaciones de Sevilla. Memoria.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.897	Enero	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	Guadalquivir 6.436 m ³ /seg en Sevilla	Sevilla Córdoba Lora del Río Palma del Río La Algaba Dos Hermanas Coria del Río Camas Cantillana Peñaflor Villaverde Carmona	Debido a las fuertes lluvias caídas en la provincia de Córdoba y en la mayor parte de la cuenca, el río Guadalquivir se vió incrementado su caudal causando grandes daños en pueblos, vegas, transportes e infraestructura. En Sevilla, se inundaron los barrios de San Bernardo, La Calzada, Triana, Campo de los Mártires, los muelles del puerto y todos los puntos bajos de la capital. La vía férrea de la línea de Cádiz quedó cortada, así como la de Sevilla-Córdoba. En Córdoba entre las estaciones de Villarrubia y Almodovar la vía quedó cortada. En la Algaba el Guadalquivir invadió todo el pueblo y todas las vegas, las pérdidas se calcularon en 40.000 duros. En dos Hermanas el agua invadió la estación y barrios bajos del pueblo. En Coria del Río la mayoría de las calles fueron invadidas por el agua y las comunicaciones con la capital estaban cortadas. En Camas se anegaron las calles y la vega, perdiéndose todo el sembrado. En Cantillana las aguas anegaron el pueblo y la Vega, quedando incomunicado con los pueblos de Villaverde y Brenes. En Peñaflor se ahogaron varias cabezas de ganado. Villaverde también se vió afectada por la riada. En Sevilla hubo que lamentar un muerto.	
1.897	Enero	Avenida	Salado Bembezar	- -	Utrera Hornachuelos	El río Salado que atraviesa Utrera experimentó una crecida que inundó toda la marisma y la calle Baja del pueblo. Se perdió parte de la sementera. El río Bembezar a su paso por Hornachuelos causó graves daños en la vega.	Vivienda y ciudad. Sevilla 1.984. Diario de Córdoba.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.899	Agosto	Avenida	Guadalquivir Genil	- -	Ecija Sevilla Córdoba	Con motivo de esta avenida se produjeron desperfectos en el puente de Gilena en Ecija. Se produjeron también huracanes, granizos y muertes por rayo además de fuertes inundaciones en Sevilla, Ecija y Córdoba a causa de la crecida del río Guadalquivir.	Las aguas de España y Portugal. Epocas de sequía y de lluvias en España 1.949.
							Ayuntamiento Ecija (nº 5.019).
1.901	Febrero	Avenida	Genil	- -	Granada	El río Genil inundó y demolió unas casetas que existían en sus orillas en Granada.	Archivo Municipal de Granada
1.902	-	Avenida	Arroyo Milanos	- -	Huétor-Tajar	El Arroyo Milanos presentó una crecida a su paso por Huétor-Tajar.	P. Dragado del Arroyo Milanos
1.910	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En esta fecha en Sevilla, a consecuencia de las lluvias, se inundaron los alrededores de la población, saliendo el río sobre el muelle.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.912	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El río Guadalquivir a su paso por Sevilla inundó el barrio de Triana.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.916	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Como consecuencia de la crecida del Guadalquivir se cerró el Puerto hasta el día 3 de Marzo que descendió el nivel de las aguas y de nuevo se abrió.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.916	Marzo	Avenida	Guadalquivir	- -	-	El río Guadalquivir sufrió una enorme crecida, teniendo que tomarse las precauciones necesarias por temer a una riada.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.916	Abril	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Como consecuencia de la riada que se registró en Sevilla se derrumbaron 140 m de muelle en el Puerto.	Crónica abreviada de Sevilla. 1852.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.917	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	El río Guadalquivir a su paso por Sevilla inundó el barrio de Triana y en esta fecha se tuvo que cerrar el puerto.	Crónica abierta de Sevilla 1.852.
1.917	Marzo	Avenida	Guadalete Guadalcacín	P. Guadalcacín 660 m ³ /seg	-	En estas fechas los ríos mencionados experimentaron una avenida extraordinaria. En el pantano de Guadalcacín el aliviadero vierte con una lámina de 3 m de espesor, esto es 660 m ³ /seg.	El Guadalquivir, vía fluvial romana.
1.917	Marzo	Avenida	Guadalquivir Guadaira Fardes Guadajoz Guadalmellato Arroyos Varios	Guadalmellato 1.100 m ³ /seg	Córdoba Sevilla El Carpio Alcalá Villa del Río Palma del Río Montoro Villafranca de Córdoba Almodovar del Río Gor Esfiliana Castro del Río Mengíbar Espeluy Villanueva Andújar Marmolejo Medinaceli Jaén	Fue en estas fechas cuando se produjo una de las riadas más fuertes de la historia. En Córdoba se produjo el desbordamiento del Guadalquivir el campo de la verdad quedó inundado, por lo que se tuvo que desalojar el barrio. Quedaron interceptadas las carreteras de Espejo y la Nacional Madrid-Cádiz, se tuvo que cortar el tráfico por el puente romano por encontrarse en peligro. Se desbordaron también los arroyos de la Miel, del Mozo y el Marrubias inundando el barrio de las Margaritas, la carretera de Madrid, la plaza del Corazón de María y el Santuario de la Fuensanta. Toda la vega está cubierta por las aguas y murieron muchos animales. Además de Córdoba quedaron afectados los pueblos de la ribera: El Carpio, Alcalá, Villa del Río, Montoro, Villafranca de Córdoba y Almodovar del Río. En todos ellos los daños fueron cuantiosos: casas hundidas, pérdidas en cosechas, puentes destruidos, incluso pérdidas humanas. En Sevilla se tuvo que cerrar el puerto y se inundaron la avda. de San Sebastian, el Prado, el Parque de M ^a Luisa, Pl. de América y el barrio de Triana, llegando en algunas calles a tener 2 m de agua. En la huerta de Jaén se inundaron 6 km de terreno, así como los pueblos de Mengíbar, Espeluy, Villanueva, Andújar, Marmolejo y Medinaceli. La línea férrea Linares-Baza quedó interceptada. En Gor el río Farde anegó la vía férrea.	P. defensa del Guadalquivir en el Carpio. P. encauzamiento del Guadalquivir en Córdoba. Libro de Pte. Genil. R.O.P. 1.924 Crónica abierta de Sevilla 1.852. Historia de la ciudad de Sevilla. Córdoba Monumental 1.980. Defensor de Granada. Diario de Granada.

En Gor el río Farde anegó la vía férrea.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.917	Marzo	Avenida	Genil Dilar Calomeros Salado Noniles y otros	Arroyo Milanos 600 m ³ /seg	Puente Genil Loja Calardos Huétor-Tajar Colomera Chauchina Cacín Riofrio Salar Illora Moraleta de Zafallona Sta. Cruz del Comercio Alhama Pinos Puente Iznalloz	En Esfiliana se produjeron enormes destrozos en sus vegas. En Huélagos se anegaron muchas tierras de labor. En Castro del Río quedó incomunicado. El río Guadalmellato registró una avenida que duró 25 horas. Los daños causados por el desbordamiento del Genil fueron enormes en huertas y en puentes, las comunicaciones con la provincia de Sevilla quedaron cortadas y las líneas férreas se encontraban interceptadas en su mayoría. En Puente Genil la catastrofe fue una de las más grandes que se han conocido, entrando el agua en la parte baja del pueblo y haciendo mucho daño en los cultivos. En Loja lo ocurrido tanto en el campo como en la población fue catastrófico. Murieron 6 personas, se derrumbaron casas, la corriente arrasó el campo y perecieron millares de animales. La inundación afectó también a la carretera que fue cubierta por las aguas. En la muralla del Meson del Arroyo que sostenía un buen trozo de la carretera Bailén Malaga, se produjo un gran corrimiento de tierras. En Calardos se llevó la corriente a 3 casas y numerosos animales, todo el pueblo estaba convertido en una laguna. En Huétor-Tajar sus vegas quedaron arruinadas, y 30 caseríos quedaron dañados, hundiéndose 5 de ellos. El puente sobre el río sufrió muchos daños, se inundó la estación y la vía férrea. En Colomera se produjeron grandes destrozos en la vega. En Chauchina también se produjeron inundaciones en las huertas. En el pueblo de Cacín los daños fueron bastante importantes.	P. Dragado del Arroyo Milanos Libro de Puente Genil. Publicación informativa. Defensor de Granada. Diario de Córdoba. Ayuntamientos. Cronistas Oficiales.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						En Riofrio el arroyo Milanos se desbordó y arrastró sembrados, se agrietaron viviendas y la carretera que une el pueblo con la estación se cortó. En Salar se perdieron infinidad de olivos y álamos, el puente fue arrastrado y el agua abrió una brecha en el molino. Los daños se valoraron en 60.000 Pta. La presa del Gor sufrió desperfectos. En Illora se derrumbó una casa. En Moraleda de Zafayona se perdió toda cosecha y la corriente arrastró el puente que recientemente se había construido. En Santa Cruz del Comercio se perdieron gran cantidad de olivos y álamos. En Alhama se produjeron cuantiosas pérdidas. En Pinos Puente el río cubillos arrastró tierras de labor e inundó el matadero público. Los campos quedaron cubiertos de fango, ramaje y suciedad. En Iznalloz hubo también daños en las cosechas.	
1.920	Mayo	Avenida	Genil	- -	Chauchina	El río Genil produjo graves daños en el término de Chauchina.	P. encauzamiento del río - Genil. P. margenación del Genil en Fte. Vaqueros.
1.920	Junio	Avenida	Corbones	- -	Puebla de Cazalla	El río Corbones se desbordó y afectó a los cultivos de Puebla de Cazalla.	Tesis Doctoral de González - Dorado 1.975.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.920	Septbre.	Avenida	Genil Dilar Ayo. Salado Milanos y Guantero del Pino	- -	Santafé Chauchina	El río Genil inundó los pueblos de Santafé y Chauchina y los arroyos Milanos y Guantero del Pino también se desbordaron y causaron daños en el ferrocarril.	P. encauzamien- to del río Ge- nil. P. encauzamien- to de Arroyos Mi- lanos y Guante- ro del Pino.
1.921	Junio	Avenida	Guadix Rambla Fiñana	- -	- -	Esta inundación dañó fuertemente la margen izquierda, ensanchando el cauce.	P. encauzamien- to río Guadix y Rambla Fiña- na.
1.921	Septbre.	Avenida	Genil Dilar	- -	Cullar Vega Santafé Gabia Grande Lauchar Chauchina	En la riada que se produjo estos días se registraron grandes daños en los pueblos de la Vega y sensibles pérdidas a la com- pañía de tranvías. La línea de Alhendín - se destruyó en 1 km, igualmente ocurrió entre Zúbia y Gabia. En Cullar Vega se cayeron 3 casas y la - línea ferroviaria entre Santafé y Chau- china quedó interceptada, se inundó todo el pueblo. En Santafé se produjeron enormes pérdi- das, 15 casas hundidas una joven muerta y se destruyó una fábrica a la entrada - del pueblo. Se calculan en 3 millones de pesetas los daños causados. En Gabia Grande tuvieron grandes pérdi- das los labradores y vecinos; la acequia se cortó en 3 ó 4 partes, quedándose el pueblo sin agua. En Lanchar se inundaron las huertas, se rompió el puente, la línea férrea quedó arrancada en un tramo y se rompió el al- cantarillado, quedando el pueblo incomu- nicado. En Chauchina las pérdidas fueron enormes, 600 cabezas de ganado, casas y campos des- trozados.	Defensor de - Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.921	Septbre.	Avenida	Guadix Rambla Fiñana Barbate	- - -	Guadix Vejer de la Frontera	Se produjeron desprendimientos en la carretera de Guadix que hicieron cambiar el curso del río. El río Barbate registró una riada que afectó el término de Vejer de la Frontera.	P. encauzamiento río Guadix y Rambla Fiñana. Daños producidos en las avenidas - 1.970.
1.922	Febrero	Avenida	Guadix Dilar	- - -	Ogíjares	La avenida en el río Guadix produjo daños en la margen izquierda en todo su recorrido. El río Dilar se desbordó a su paso por Ogíjares.	P. encauzamiento río Guadix y Rambla Fiñana. Ayuntamientos.
1.923	-	Avenida	Guadalquivir	- - -	Córdoba Sevilla	Esta avenida afectó a Córdoba, Sevilla y a todas las villas de la Vega. El agua penetró en numerosas casas y calles, así como en cultivos y tierras.	Historia de la Algaba. Córdoba Monumental 1.980.
1.924	Marzo	Avenida	Guadalquivir Acero	- - -	Sevilla Córdoba La Algaba Santiponce Carolina	Como consecuencia del fuerte temporal se inundaron los sitios bajos de la ciudad de Sevilla y las afueras, quedando el puerto cerrado a la navegación. Las aguas llegaron a la Alameda de Hércules y los vecinos tuvieron que desalojar sus viviendas. Se hundió una parte de la avenida al puente sobre el Guadalquivir junto al pueblo de la Algaba. La crecida se saldó con la desgracia de 15 muertos. El río Acero se desbordó, causando daños por valor de 30 millones. En la Carolina se paralizó el servicio eléctrico y hubo 1 muerto.	Publicación informativa. Crónica abreviada de Sevilla. 1.852. Norte de Castilla.
1.925	Dicbre.	Avenida	Dilar	- - -	Purchil	El río Dilar se desbordó a su paso por la población de Purchil, produciéndose grandes inundaciones.	Defensor de Gracia.
1.925	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir 6.800 m ³ /seg en Sevilla.	Sevilla	A raíz de las fuertes lluvias que se venían registrando, el río Guadalquivir creció sobre el muelle causando graves perjuicios, se inundaron algunos barrios.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852. R.O.P. Marzo - 1.981.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
							El régimen de - los ríos Penin- sulares.
1.926	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	En estas fechas el Guadalquivir inundó los muelles y los alrededores de la ciudad de Sevilla.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.926	Octubre	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Debido a un fuerte temporal, Sevilla tuvo que cerrar el puerto.	Crónica abreviada de Sevilla. 1.852.
1.926	-	Avenida	Barbatas	- -	Galera	En el pueblo de Galera se recuerda como la inundación más fuerte, no se tienen datos sobre ella.	Ayuntamientos.
1.927	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla	Hubo una avenida este año que alcanzó en Sevilla una altura de 7,50 m sobre el nivel ordinario del río.	Gráfico alturas avenidas. J.O.P Sevilla.
1.928	-	Avenida	Arroyo del Término	- -	Puebla de Cazalla	La riada producida por el Arroyo Término afectó a los cultivos del pueblo de Puebla de Cazalla.	Tesis Doctoral de González Dorado 1.975.
1.929	Febrero	Avenida	Castril	Castril 120 m ³ /seg	-	El río Castril registró en aquella fecha una avenida extraordinaria en la que circuló un caudal puente de unos 120 m ³ /seg.	P. Pantano del Portillo. Río Genil.
1.930	Junio	Avenida	Guadalete Guadalcacín Majaceite	Presa Guadalcacín 1.320 m ³ /seg	Jerez de la Frontera	Los ríos Guadalete y Guadalcacín tuvieron una gran avenida, que ocasionó respetable número de víctimas y enormes estragos en ganado, cosechas, edificios y obras públicas, hasta el punto de dejar la población de Jerez sin otra comunicación que las líneas telefónicas y telegráficas y sin abastecimiento de aguas. La presa del Guadalcacín causó desperfectos en el canal del Guadalcacín.	P. reparación averías Pantano Guadalcacín. Estudio aprovechamiento intercambio integral cuenca del Guadalete. ABC

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.930	Junio	Avenida	Genil Cacín Guadiana Menor Barbate Arroyos	Arroyo Milanos 600 m ³ /seg Guadiana Menor 300 m ³ /seg	Huétor-Tajar Vejer de la Frontera Palacios Trebujena	Los ríos Genil y Cacín a su paso por Huétor-Tajar se desbordaron y afectaron el puente. El río Barbate produjo inundaciones en el término municipal de Vejer de la Frontera. El arroyo Salado se desbordó en el puente bajo la carretera de Madrid, destruyéndola en parte, inundó la vía férrea y la carretera de Sevilla. En los Palacios se inundaron 150 casas. La línea férrea quedó interceptada. Trebujena se quedó sin comunicación por carretera. La vía férrea entre Morón y Las Alcantarillas estuvo cortada y entre Morón y El Sorbito se produjo un socavón de 2 m. Arroyo Salado. Daños producidos avenidas 1.970. ABC	P. Presa del pantano de Ne-gratín. P. obras urgentes arroyos Milano y Guantero del Pino. P. obras complementarias para la defensa de Huétor-Tajar. P. Dragado del Arroyo Milanos Informes sobre la crecida del Arroyo Salado.
1.933	-	Avenida	Arroyo Salado de Mairena	- -	Alcalá de Guadaira Mairena de Alcor	Se produjo una inundación en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Mairena de Alcor, sin que se tengan más datos de los efectos causados.	Ayuntamientos.
1.934	Abril	Avenida	Genil Cacín Alhama y Cubillas	- -	Huétor-Tajar Alhama Cacín	Entre los días 7 y 9 de este mes se produjo tal crecida en estos ríos que el agua inundó las vegas de cultivos, arrasando el trigo, remolacha, patata, etc. Muchas familias quedaron en la miseria. En Huétor-Tajar más de 30 familias quedaron en la miseria. En Alhama el temporal causó varios daños en las casas.	P. defensa río Genil en Huétor Tajar. P. marginación del Genil en Fuente Vaqueros P. encauzamiento del Genil, - Santafé y Chau-china. Defensor de Grana.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.934 1.935	-	Avenida	Corbones	- -	Carmona	Es la inundación más grande que se recuerda. El agua llegó a inundar el pueblo de Carmona que está a 6 km del río.	Ayuntamientos.
1.935	-	Avenida	Guadiana Menor	- -	-	A causa de unas fuertes tormentas el río Guadiana Menor tuvo una crecida con un caudal de 250 m ³ /seg. No se tienen datos de los daños.	P. presa del pantano de Ne-gratín.
1.935	Novbre.	Avenida	Guadalentin	- -	-	Debido a la gran crecida del río la carretera de Baza a Pozo Alcon se quedó cortada y los pueblos de Cuevas del Campo y Pozo Alcon incomunicados.	Defensor de Granada.
1.936	Enero	Avenidas	Guadalquivir Guadaira y Arroyos Varios	- -	Sevilla Alcalá de Guadaira Mairena de Alcor	A causa de la inundación los bomberos tuvieron que intervenir en la calle Gravina y en La Alameda; en San Jerónimo se inundaron varias casas, así como en los alrededores de Sevilla. En Peñafior, en la presa del valle inferior el río llevaba 2,45 m sobre el nivel ordinario y en la presa de Alcalá del Río 6,20 m. La carretera del Cortijo "El Batán" estaba cortada por el Guadaira, así como la de Erillas a la Pañoleta y todos los alrededores de la Cartuja. En Alcolea del Río los daños en la Vega y en el casco urbano fueron muy grandes, así como en Alcalá de Guadaira y Mairena de Alcor.	P. dragado del Arroyo Milanos. Correo de Andalucía. Ayuntamientos.
1.936	Febrero	Avenida	Guadalquivir Tamarguillo	- -	Sevilla Brenel Alcalá del Río San Juan de Aznalfarache Tocina Ginas	El arroyo del Tamarguillo fue el primero en desbordarse, así como el Guadalquivir. En Sevilla los barrios más afectados fueron Amate, Cerro del Aquila, Vega de Triana, Heliópolis, Triana, Prosperidad, etc. Varias carreteras se vieron cortadas. Realizado un vuelo de reconocimiento, por la margen derecha estaba inundado desde la Algaba hasta San Lucar de Barrameda, más de 100 km. En Triana se derrumbaron tres casas y en otros barrios existió gran peligro para sus habitantes.	P. presa del pantano de Ne-gratín. P. obras complementarias para la defensa de Huétor-Tajar. Correo de Andalucía.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						Los ríos Genil y Cacín también se desbordaron y el Guadiana Menor llegó a llevar un caudal de 300 m ³ /seg.	
1.937	Abril	Avenida	Genil	- -	Santafé y Chauchina	Esta avenida produjo roturas y desbordamientos en los términos de Santafé y Chauchina, invadiendo muchas Has. sembradas de cereales y otros cultivos.	P. encauzamiento del Genil Santa-fé y Chauchina.
1.938	-	Avenida	Genil	- -	-	Como consecuencia de la crecida la carretera de Bailén a Málaga resultó muy afectada.	P. defensa carretera Bailén a Málaga.
1.940	-	Avenida	Corbones Arroyo Salado de Mairena y Guadalupe	- -	Carmona Alcalá de Guadalupe Mairena de Alcor	Sin determinar la fecha exacta durante este año se produjeron inundaciones fuertes en Carmona por crecida del río Corbones. También se registraron desbordamientos de otros ríos afectando a los términos de Alcalá de Guadalupe y Mairena de Alcor. El río Guadalupe produjo inundaciones a su paso por Hornachuelos.	Ayuntamientos.
1.940	Enero	Avenida	Arroyo Solillo	- -	-	A consecuencia de una enorme tormenta el Arroyo Solillo que atraviesa el centro del pueblo, se salió de su cauce produciendo inundaciones en fincas y casas del barrio Pacheco Chico. Las aguas alcanzaron 1,5 m de altura por lo cual muchas personas tuvieron que ser rescatadas. No existieron desgracias personales aunque si muchos daños materiales. Perecieron ahogadas unas cincuenta cabezas de ganado, así como muchos daños en fincas y en molinos de la ribera, por lo que fue la ruina para infinidad de familias.	I. Ayto Alcalá del Valle sobre inundaciones.
1.940	Febrero	Avenida	Genil y Cacín	- -	Huétor-Tajar	Esta avenida arrastró parte de las obras de reparación que se estaban realizando en la margen izquierda del río Genil.	P. defensa de las vegas Huétor Tajar.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.941	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira Guadalcábar Arroyo Juncal	- -	Sevilla y otros	El río Guadalquivir subió más de un metro sobre los muelles inundando toda la mercancia. En Palma del Río se produjeron destrozos en la vega. En la confluencia del Genil con el Guadalquivir el cauce quedó modificado. La vega de Triana también sufrió inundación. El río Guadalquivir cortó el puente de ferrocarril cayendo un tren de mercancías y produciendo tres muertos y varios heridos.	P. presa del pantano de Ne-gratin. P. Dragado del Arroyo Milanos. Correo de Andalucía. Ayuntamientos.
1.941	Febrero	Avenida	Genil y Cacín	- -	Huétor-Tajar	En esta ocasión el agua sobrepasó el puente de Huétor-Tajar en una anchura de 300 a 400 metros. Este pueblo quedó incomunicado con la carretera de Málaga a Granada, inundándose su vega, así como alguna de sus calles. El río Cacín llegó a alcanzar los 6 metros del puente con un caudal de 1.750 m ³ /seg.	Pantano Cubillas 3er P. re-formado. A. del Pantano Iznajar en el río Genil. P. Obras complementarias para defensa de Huétor-Tajar. Ideal de Granada.
1.942	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Lora del Río	En esta crecida en Lora del Río, desaparecieron dos puentes.	Ayuntamientos.
1.945	Febrero	Avenida	Guadalquivir	- -	Andújar	Se desbordó el río Guadalquivir en Andújar produciendo el hundimiento de un edificio de 3 plantas. En las murallas de la población el agua alcanzó 3,5 metros. La vega se inundó en más de 6 km de ancho. Se ahogaron muchos animales.	Ayuntamientos.
1.945	Julio	Avenida	Arroyo de la Fuente de Santiago	- -	Lora de Estepa	La inundación que se produjo en Lora se llevó las gavillas de trigo y causó daños y pérdidas en las tierras.	El Guadalquivir vía fluvial romana.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.946	-	Avenida	Guadalete San Juan Barrancos Arroyos Varios	-	Baena Illora	El arroyo Ramblilla inundó una cala. El río San Juan registró una avenida considerable como la más importante que se recuerda, destruyendo el puente de Baena e inundando huertas y campos. En Illora el barranco de Sasténilla destruyó la vía del tren. El arroyo Tocon cortó la carretera y el río Guadalete causó destrozos en el estribo izquierdo de la presa "La Corta" en Jerez de la Fronteira.	P. reparación de la presa La Corta en el río Guadalete. Ayuntamientos.
1.946	Febrero	Avenida	Guadalquivir	-	Villafranca de Cordoba	En esta fecha el río Guadalquivir produjo una inundación en Villafranca de Cordoba, aunque de poca consideración.	Ayuntamientos. Cronistas Oficiales.
1.946	Abril	Avenida	Guadiana Menor	-	-	La riada de este mes es la máxima que se conoce. Se estimó un caudal de 450 m ³ /seg. No se tienen datos de los daños causados.	P. presa pantano de Negratín.
1.946	Junio	Avenida	Arroyo de la Ribera de Gilena	-	-	Fue una riada importante, ocasionando daños en los cultivos e inundando algunas casas.	Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.947	Febrero Marzo	Avenida	Guadalquivir	Sevilla 3 (7.000 m ³ /seg) Alcalá del Río (4.880 m ³ /seg)	Sevilla Brenes Villaverde La Rinconada La Algaba Cantillana Alcolea del Río Torreerubia Puebla del Río Coria del Río Tomares Las Alcantarillas Utrera Santiponce Guillena Burguillos Tocina S. Juan de Anal farache Camas	Después de un periodo largo de sequía se produjeron unas intensas precipitaciones en toda la cuenca del Guadalquivir que provocaron un rapidísimo llenado de los embalses y a su vez inundaciones en una amplia zona de la ribera baja del Guadalquivir, cuyos efectos fueron los siguientes: Sevilla, las aportaciones del Tamargillo, Ribera de Huelva y Guadaira junto con el estado del Guadalquivir (pleamar) hicieron de Sevilla y localidades anexas un inmenso mar, se inundaron los barrios de Triana, Los Remedios, León, Alameda de Hércules y el Potro. Alcalá del Río quedó parcialmente inundada cortándose la carretera. Villaverde, su acceso se hacía mediante botes, cubriendo las aguas postes eléctricos y telefónicos hasta la mitad. Cantillana aislada durante varios días vió más de 50 casas inundadas hundiéndose 15 de éstas. En la zona de los meandros desaparecieron 30 Ha de olivares. En Alcolea del Río se derrumbaron varias casas y obras de defensa. Se produjeron hundimientos de viviendas en Tocina, San Juan de Aznalfarache y Camas. Los daños en carreteras fueron cuantiosos, la que comunica la Algaba con Lora del Río, la de Tablada - San Juan de Aznalfarache y Carmona - Villaverde. También se registraron avenidas en los ríos Arroyo Milanos y el Castril.	P. Pantano - del Portillo. Río Genil. Confrontación P. encauzamiento del río Genil en Macha-ratalán. P. Dragado - del Arroyo Milanos. P. encauzamiento del - Guadalquivir en Córdoba. Lluvias y aportaciones del temporal 1.947 (Cordoba). El río de Sevilla y sus problemas a través de la historia. Correo de Andalucía.
1.947	Junio	Avenida	Cambil	-	Cambil	En esta fecha se produjo una avenida en el río Cambil afectando en grado menor al municipio del mismo nombre.	Ayuntamiento.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.947	Febrero	Avenida	Guadalquivir Genil Cacín Cubillas Pinos Dilar Guadalbullón Salado Arroyo Milanos	Güejar Sierra (101 l/m ²) Puente del Camino de Ronda (500 m ³ /seg) Huétar-Tajar (1.200 m ³ /seg)	Huétar-Tajar Granada Fuente Vaqueros Santa-Fé Cijuela Loja Güejar-Sierra Ecija Puente Genil Belicena Priego Pedro Abad Villagordo	En aquellas fechas se presentaron fuertes temporales de lluvia de forma generalizada en gran parte de Andalucía que incrementadas por el arrastre del hielo y nieve acumulados en las partes altas produjeron desbordamientos de numerosos cauces, cuyos efectos fueron los siguientes: En el pueblo de Huétar-Tajar se produjeron daños por valor de 5 millones de pesetas, inundándose 10.000 marjales de Vega, estación de FFCC y carretera de Málaga a Córdoba al paso por el pueblo. En Granada se produjeron daños en las presas acequias de Cádiz, Aguadamar, San Juan y Real del Genil, produciéndose corte de abastecimiento de agua y líneas eléctricas. En Fuente Vaqueros se inundaron 4.000 marjales de Vega. En Cijuela el río Pinos inundó 260 Ha. En Loja, el Genil inundó parte del pueblo y considerables extensiones de huerta. En Ecija se desbordó el Genil afectando a gran parte del pueblo. En Puente Genil se inundó toda la parte baja del pueblo y huertas próximas; afectando también a la vía férrea. En Belicena se desbordó el Genil inundando todas las tierras próximas al Cortijo de Guacharro. En Priego el río Salado se desbordó inundando una zona industrial agraria. En Pedro Abad inundó el Guadalquivir la N-IV El río Guadalbullón se desbordó, sobre pasando el llamado Puente de la Guardia. La carretera Jaen-Granada se cortó al desbordar las aguas en el llamado Puente Nuevo. En Villagordo la riada arrastró el puente de la Sierra. El paso de S. Juan de Luz y el Balneario de Jabalcuz sufrieron daños cuantiosos. No se produjeron muertos.	P. Obras complementarias para la defensa de Huétar-Tajar. Ideal de Granada.

ANO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.948	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadaira Arroyo- Tamarguillo Ranillas	Jaen (120 l/m ²) Embalse Guadalcacin (324 hm ³ en una noche) Sevilla (84 l/m ²) en una hora	Sevilla Alcalá de Guadaira Mengibar Villanueva de La Reina Medina Hornos Jodar Cordoba Villa del Río Lora del Río Peñaflor	El día 27 a las siete de la mañana se produjo la rotura del muro de contención de las obras de defensas del Guadaira y del Arroyo Tamarguillo, produciéndose una inundación en la zona que rodea a Sevilla por el N.E., es decir desde la carretera de Miraflores hasta el barrio de Heliópolis con todas las zonas y barriadas incluidas en dicho trazado. El río Guadaira inundó los terrenos del Cortijo del Cuarto y el Fontanal, así como la carretera de Carmona, rompiendo el muro de los Salesianos. En Alcalá de Guadaira se produjeron daños de gran consideración en casas, huertos y ferrocarril. El tamarguillo rompió a la altura de la Corza inundando esta zona, la del Arbol Gordo y la Estación de Cádiz. El Tagarete y Guadaira rompieron en la zona del Matadero inundando el Tiro Línea, La Palmera, Sector Sur y Heliópolis. En Mengibar (Jaen) el Guadalquivir se desbordó y el agua llegó a alcanzar la techumbre de las casas. Villanueva de la Reina se inundó totalmente. En Medina Hornos la corriente se llevó 4.000 traviesas de Renfe. En Jodar se produjeron hundimientos de edificios y se derrumbó el puente de ferrocarril entre las estaciones del Chaparral y Valchilló. El Córdoba el Guadalquivir llevaba 5 metros de agua por encima de su nivel ordinario, en Lora del Río llevaba 8 m y en Peñaflor llevaba también 8 m sobre su nivel ordinario.	Memoria 1.964 1.971 C.H.G. C.H.G. en su 50 aniversario Correo de Andalucía. Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.948	Enero	Avenida	Genil	Huétor-Tájar 1.500 m ³ /seg Granada ² 114 l/m ² Río Cacán 450 m ³ /seg Milanos y Guentero 600 m ³ /seg	Granada Huétor-Tájar Santa Fé Chauchilla Fuente Vaqueros Guejar Sierra Ecija Valderrubio Lopi Priego Palma del Río	El río Genil tuvo en aquellas fechas una de las mayores crecidas del presente siglo. En Huétor-Tájar se anegaron 2.000 Ha de tierra de labor quedándose el pueblo incomunicado con Granada, llegando el agua hasta los primeros pisos. En Fuente Vaqueros las aguas procedentes del Genil y del Cubillas invadieron campos y edificios del pueblo. El Genil inundó gran cantidad de terrenos fértiles en los terminos municipales de Santa Fé, Chauchilla y Fuente Vaqueros. En Santa Fé las aguas alcanzaron 0,5 m de altura y se calcula en 15.000 marjas la extensión de la inundación. En Granada se produjeron corrimientos de tierras, roturas de acequias e inundaciones de varias zonas de la ciudad como los Jardines del Genil y varias calles de dicha ciudad. El puente entre Iznalloz y Piñas (km 20) fue arrastrado por las aguas. En Güejar Sierra a causa de las aguas torrenciales quedó incomunicado y faltó la luz eléctrica durante 38 h. La inundación de la vega del Genil al paso por el citado pueblo fue de tal tamaño que las tierras perdieron totalmente su capacidad productiva. La línea del ferrocarril no funcionó debido a que las vías estaban socabadas en varios tramos. En Ecija faltaron 30 cm para que las aguas llegaran al centro del pueblo, se hundió un puente y quedó interrumpido el servicio de ferrocarril y cortada la carretera de Cordoba. En Valderrubio se inundaron 1.000 marjales. En Lopi se produjeron destrozos en un tramo de 200 m de las defensas y el puente de Palancas quedó destruido. En Priego el río Salado inundó tierras y lo dejó incomunicado con Cordoba. En Palma del Río el Genil causó daños a la agricultura. El río Frailles, inundó las cenitrales de Moclin y Malterna.	P. Obras Urgentes arroyos Milanos y Guentero del Pino. P. Obras complementarias para defensa de Huétor-Tájar. Confrontación P. encauzamiento río Genil - to río Genil - en Macharatalán P. modificado del de protección exterior del Túnel nº 1 P. Dragado del Arroyo Milanos P. replanteo y encauzamiento del río Genil en el T/M Granada. Correo Andalucía. Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.948	Enero	Avenida	Guadalbullón Salado Fardes Guadajoz y Arroyos de Las Mestas y Pilatos	E. Torres del Águila (18 m ³) en una noche Guadajoz (Castro del río) 1.500 m ³ /seg	Jaen Garciez Puerto Alto Los Villares Garchel Garchelejo Guadix Castro del Río Monturque	Los ríos y arroyos reseñados sufrieron - desbordamientos produciendo inundacio-- nes y roturas que a continuación se comen- ta. En Jaen en la madrugada del día 27 se hun- dió una casa, aunque no se registraron - victimas pues fue desalojada a tiempo. Dos de las tres centrales que suministran ener- gía a la capital (Tablas y Sierra) sufrie- ron serias inundaciones. En Villagordo el puente que une la pobla- ción con su estación de ferrocarril quedó totalmente destruido, así como la esta-- ción mencionada. En Garchelejo quedó cordada la carretera Nacional de Madrid. En Guadix el río Fardes causó destrozos - considerables en campos, sembrados y comu- nicaciones. En Castro del Río se produjo una grave - inundación. En Monturque el río Cabra se desbordó y - llegó hasta la carretera arrastrando un - puente y anegando tierras de labor. Otros pueblos afectados por la crecida del Guadalbullon fueron: Garciez, Puerto-Alto, Los Villares, Garchel y Garchelejo.	P. defensa del Guadalquivir - en Carpio. P. Pantano del Portillo. Río Genil. Memoria 1.964- 1.971 C.H.G. Castro del Río Correo de An- dalucía. Ideal de Grana- da.
1.948	Septbre. Octubre	Avenida	Cubillas Barbatas	Río Cubillas 500 m ³ /seg	Galera	Durante los meses de Septiembre y Octubre - se registraron fuertes precipitaciones que llevaron a los ríos Cubillas y Barbatas a - grandes subidas de nivel produciendo en Ga- lera destrozos en huertas y albercas.	Pantano Cubi-- llas 52 P. Re- formado. Ayuntamientos.
1.949	Agosto	Avenida	Dilar Beizo Castril	Río Castril 120 m ³ /seg	Villar Vega Purchil	En las inmediaciones de Villar Vega y Pur- chil el río Dilar se desbordó. En Otura co- mo consecuencia del desbordamiento de los - barrancos y de la acequia que atraviesa el lugar se produjeron inundaciones en varias casas y huertos ribereños.	P. Pantano del Portillo. Río Genil. Ideal de Grana- da.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.949	Septbre.	Avenida	Genil y Afluentes	Granada 401,5 l/m ² (6-7-8 Septbre).	Granada Santa Fé Chauchina Campotejar Cambil Campillo de Arenas	En los días 6, 7 y 8 de Septiembre se registraron de forma generalizada unas fortísimas precipitaciones en la zona de Granada que llevaron a los ríos Genil y afluentes a grandes avenidas cuyos efectos se mencionan a continuación. En Granada la avenida producida por el Darro causó destrozos enormes, murieron tres mujeres ahogadas y se inundó gran parte de la ciudad (Sacromonte, Camino de San Antonio, La Cartuja), numerosas acequias se cegaron también. Como consecuencia de esta avenida se acometió posteriormente la repoblación forestal del Cerro de San Miguel y zonas adyacentes. Los pueblos de Santa Fé y Chauchina quedaron totalmente inundados, las pérdidas se evalúan en 20 millones de pesetas en el campo de Santa Fé y 25 viviendas hundidas y más de 400 afectadas. En Chauchina se anegaron las plantaciones de tabaco. En Campotejar el río Garnafate inundó el pueblo y la vega muriendo 2 personas y muchos animales. El río Cubillas inundó 700 m de vía férrea entre Iznalloz y Deifontes, afectando también a la línea telefónica Granada-Jaén. En Campillo de Arenas, el río Guadalbullón cortó la línea telefónica Jaén Granada en varios sitios, también arrastró los puentes de la Guardia y Carchalejo. En Cambil el río del mismo nombre produjo importantes inundaciones llegando el agua hasta el primer piso del ayuntamiento, hubo un muerto.	Geografía Urbana de Granada. Ideal de Granada. Ayuntamientos.
1.949	Septbre.	Avenida	Torres	-	Torres	Entre Mancha Real y Jimena, a la altura de Torres la fábrica de extracción de aceite de orujo y las viviendas adosadas se vieron afectadas por la extraordinaria crecida que registró el río Torres. Varias casas se derrumbaron y murieron 6 personas al verse sorprendidas por la rapidez de la catástrofe.	Porvenir.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.949	Septbre.	Avenida	Guadalporcún	-	Setenil de las Bodegas	El día 27 hacia las 3 de la tarde se produjo una riada en el río Guadalporcún que a su paso por Setenil de las Bodegas, que duró una hora y media, inundando a las viviendas ya, que estas estaban en gran parte en el cauce, se registró 1 muerto.	P. encauzamiento río Guadalporcún en Setenil de las Bodegas.
1.949	Dicbre.	Avenida	Blanco Arroyos de la Ribera y Fuente Mala	-	Aguadulce Los Corrales	El día 27 de Septiembre el río sufrió una fuerte crecida que afectó al término de Aguadulce, llevándose el puente del ferrocarril y anegando la vega, se registraron 16 muertos. En Los Corrales se recuerda esta avenida como la más grande registrada, pasando el agua por encima del puente y algunas casas se inundaron, en el campo ocasionó muchos destrozos. Se registraron 3 muertos.	Ayuntamientos.
1.950	Junio	Avenida	Cambil	-	Cambil	En esta fecha con motivo de un fuerte temporal de lluvias, se produjo una inundación en el municipio de Cambil.	Ayuntamientos.
1.950	Agosto	Avenida	Genil Cacín Cubillas Barbatas Guardal Rambla Molinera Arroyo del Pollo	-	Granada Huétor-Tájar Albolote Atarfe Cabra del Sto Cristo Castillar Baza	El día 15 de Agosto se registraron tormentas estivales que hicieron crecer y desbordarse muchos arroyos y barrancos en la cuenca, lo que trajo consigo la crecida de los ríos Genil.... El desbordamiento de los ríos Genil y Cacín en Huétor-Tájar afectó a su vega, quedando interrumpido el tráfico ferroviario. El río Cubillos inundó la carretera Bailén-Málaga. En Albolote el agua alcanzó dos metros de altura y una casa quedó en ruinas. Los daños causados en Albolote y Atarfe se calcularon en 6 millones de pesetas. Unas 70 familias perdieron sus enseres y 20 viviendas fueron destruidas. En Cabra del Santo Cristo el arroyo del Pollo produjo al desbordarse daños incalculables, registrándose 7 muertos. En Castillar, el río Guardal causó 3 millones de pérdidas. En Baza tres personas murieron.	P. Obras comunitarias - plentarias - defensa de Huétor-Tájar. Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.951	Enero	Avenida	Dílar	- -	Aeródromo Dávila	En la avenida del río Dílar, las aguas penetraron violentamente en el Aeródromo Dávila, produciendo una inundación en los campos de aterrizaje, destruyendo las mar- genes y riberas.	P. defensa del Aeródromo Dávila.
1.951	Marzo	Avenida	Guadalquivir Tamarguillo Guadaira	Sevilla ₃ 5.000 m ³ /seg Cordoba 149,7 l/m ² Sevilla 127,6 l/m ² Tramo de Beas 191,7 l/m ²	Sevilla Camas Santiponce Tablada S. Jerónimo La Barqueta Villaverde	El día 14 de Marzo de produjo una inundación en Sevilla que causó pérdidas en más de 25 millones de pesetas. En esta riada, la lámina de agua llegó a cerca de 9 m, es decir, solo 1 metro hubiese faltado para rebasar el muro de tierra de la defensa de la calle Tornado. Los embalses de Cala y la Minilla rebasaron su nivel máximo extraordinario. En Sevilla se inundaron los barrios de la Pañoleta, La Darsena, La Cartuja y Ganco-gaz. En Camas el agua llegó al 1 ^{er} piso de las casas. También se inundaron Santiponce, Campo de Aviación de Tablada, San Jerónimo, La Barqueta y Villaverde.	El río de Sevilla y sus problemáticas a través de la historia. Correo de Andalucía.
1.951	Septbre.	Avenida	Darro Genil	- -	- -	El día 12 de Septiembre hacia las 5 de la tarde descargó sobre Granada y la cuenca del Darro una enorme tormenta acompañada de granizo produciéndose 2 horas más tarde la avenida en el río, que se manifestó en los elementos de desagüe que estallaron saliendo el agua en forma de surtidor inundando gran parte de la ciudad, pereciendo en la barriada de Lancha de Genes dos niños. Las presas del Cadí y San Juan situadas aguas arriba de Granada, reventaron, destruyendo los sifones.	Pantano de Cubillas 5 ^a P. - Reformado. Confrontación P. encauzamiento río Genil en Macharatalán. Geografía urbana de Granada. Ideal de Granada.
1.952	-	Avenida	Guadalquivir	- -	Sevilla La Algaba	En este año se registró una espantosa riada que castigó a Sevilla y a las villas de su vega, especialmente a la Algaba.	Historia de la Algaba.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.953 1.954	-	Avenida	Guadalquivir Culebras	-	Brenes	Con motivo de las fuertes precipitaciones registradas, los ríos Guadalquivir y Culebra se desbordaron provocando daños de consideración en la población de Brenes y en sus tierras.	Ayuntamientos.
1.955	Enero	Avenida	Genil	-	Provincia de Granada	El día 10 de enero creció tanto el río Genil que se produjeron fortísimas inundaciones en las vegas y en todos los pueblos ribereños en la práctica totalidad de la provincia de Granada, los daños fueron cuantiosos.	Ideal de Granada.
1.955	Febrero	Lluvias	-	-	Jaen	La lluvia y el viento arrieraron entre las 7 y las 9 de la noche del día 17 de febrero provocando numerosas inundaciones.	Ideal de Granada.
1.955	Septbre.	Lluvias	Beas Arroyo Setenil Guadalimar	-	Beas del Segura puente de Genave Setenil de las Bodegas	En Beas del Segura hubo una inundación tan importante que produjo diversos daños en el casco urbano y en la cual murieron 4 personas. En Puente de Genave la inundación provocó daños en campos y en alguna casa. En Setenil de las Bodegas se produjo una inundación debido a que las viviendas habían invadido el cauce del barranco Setenil, muriendo 1 persona.	Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.958	Dicbre.	Avenida	Guadalquivir Tamarguillo Guadaira Riviera de Huelva	- -	Sevilla Coria del Río Cantillana San Juan de Aznalfarache Gelves B.A. de Moron de la Frontera Pedro Abad Cordoba	En la madrugada del día 22 la continua - lluvia caída en 14 horas, desbordó los - ríos Guadalquivir, Tamarguillo, Guadaira, Riviera de Huelva, etc anegando numerosos barrios de Sevilla y produciendo daños en el ferrocarril y numerosas carreteras. En Coria del río las aguas alcanzaron una sobre elevación de 5 m sobre su nivel or- dinario. En Cantillana alcanzó los 7 m sobre el ni- vel ordinario del río. En Peñafior alcanzó 7,80 m sobre su nivel ordinario. Otras poblaciones que se inundaron fueron: Camas, San Juan de Aznalfarache y Gelves. El río Guadaira inundó la base aérea de - Moron y cortó la carretera que une la ba- se con Sevilla. En Cordoba se derrumbaron casas y se cortaron las carreteras de Ma- drid y de Sevilla.	ABC Correo de Andalucía.
1.960	-	Avenida	Genil	- -	Granada Santa Fé Chauchina Fuente Vaquero	A causa de los fuertes temporales de llu- vias se produjeron desbordamientos y ero- siones en las margenes del río Genil con grave amenaza para extensas zonas de la vega y numerosas poblaciones. Se originaron destrozos en los términos - municipales de Granada, Santa Fé, Chauchi- na y Fuente Vaqueros.	P. mejora en- cauzamientos - del Genil en - los T/M de Sta Fé, Chauchina y Fuente Vaqu- ros. P. defensa río Genil. Pago de Macharatalán. T/M Granada.
1.960	Enero	Avenida	Ayo. del Moro Ayo. de las Piedras Ayo. de Pe- droche	- -	Córdoba	Los arroyos del Moro, de las Piedras y de Pedroche, descendiendo de la Sierra atra- viesan Córdoba. A causa de las lluvias producidas el 26 - de Enero se desbordaron los arroyos provo- cando inundaciones de cierta considera- ción en la capital.	P. encauzamien- to Arroyo del Moro en Córdo- ba.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.960	Febrero	Avenida y Afluentes	Guadalquivir	En el Carpio Día 18 a las 23h 2.700 m ³ /seg En Alcalá Día 21 a las 23h 3.850 m ³ /seg Central de Olvera 1.200 m ³ /seg Mengibay 1.000 m ³ /seg Pedro Marín 180 m ³ /seg Ribera de Huelva 800 m ³ /seg Guadalquivir en Patrocinio 4.800 m ³ /seg	Sevilla San Juan de Aznalfarache Gelves Camas Tomara La Rinconada La Algaba Villanueva de la Reina Guillena Santiponce Coria del Río. Puebla del Río Alcalá del Río Cantillana Peñaflor Ecija Villaverde del Río Montarque Cabra Jaen	En dos días se recogieron 76,6 l/m ² , el tamarquillo se desbordó afectando a las barriadas de las Erillas, el Manchón. También se inundaron San Juan de Aznalfarache, Camas, Tomares, Coria del Río, La Al gaba, La Rinconada, Cantillana, Ecija, Villaverde del Río, Gelves y Sevilla, en estas dos últimas, debido al hundimiento de 2 casas hubo dos muertos. En el río Guadalquivir se tomaron datos de los caudales circulantes durante los días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en el Carpio y en Alcalá, dando unas puntas de 2.700 m ³ /seg y 3.850 m ³ /seg respectivamente. En Villanueva de la Reina (Jaen) el río Guadalquivir se desbordó, inundando el cementerio y la Iglesia parroquial. También se anegaron sembrados y caseríos. Se cortó la carretera a Madrid a la altura de Pedro Abad. En Cabra se hundieron dos casas, aunque no hubo desgracias personales y se inundaron las huertas de la ribera baja. En Cordoba en Montarque hubo un muerto y dos heridos por un alud de tierras. En Jaen fueron evacuadas 28 casas. En Loja murió un hombre al hundirse una casa.	Ideal de Grana da.
1.961	Novbre.	Avenida Arroyo Tamarquillo	Arroyo Tamarquillo	Tamarquillo 4 Hm ³ en Sevilla	Sevilla La Rinconada Gelves	Las aguas desbordadas del arroyo Tamarquillo produjeron gravísimas inundaciones en Sevilla, en donde llegaron a alcanzar alturas de 6 m en el Campo de los Mártires, 3 en la Corza, 1,50 en la Macarena, 1,50 en la Alameda de Hércules, ocasionando varias víctimas y dejando sin hogar a numerosas familias. Se calcula en 4 Hm ³ la cantidad de agua procedente del Tamarquillo que inundaron las calles de Sevilla, también quedaron afectadas por esta riada zonas geográficas próximas como La Rinconada y Gelves.	Memoria 1.964-1.971 C.H.G. Revista Obras Públicas 1.961 Porvenir

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.961	Dicbre. Enero	Avenida	Guadalquivir	Guadalquivir en Alcalá - del Río $Q = 4.250 \text{ m}^3/\text{s}$ Guadaira $286,6 \text{ m}^3/\text{seg}$ Guadalquivir en Mengibar $470 \text{ m}^3/\text{seg}$ en el Carpio $2.000 \text{ m}^3/\text{seg}$ En Córdoba $2.400 \text{ m}^3/\text{seg}$ En Jándula $1.550 \text{ m}^3/\text{seg}$ Ribera de Huelva (Cala y Minilla) $530 \text{ m}^3/\text{seg}$	Sevilla Alanis Alcolea La Algaba Brenes La Rinconada Camas Cantillana Coria Alcalá del Río San Jerónimo S. Juan de Aznalfarache Tomares Vega de Triana Villaverde Dos Hermanas Gelves Lora del Río Puebla de Los Infantes Puebla del Río Córdoba	Se produjeron grandes lluvias en toda Andalucía. En Sevilla hay que decir que el cen- tro no sufrió el menor daño, fueron, como siempre, los barrios extremos y pueblos -- cercanos los que se inundaron tales como: Alanis, Alcolea, La Algaba, Brenes, Rinco- nada, Camas, Cantillana, Coria, Alcalá del Río, San Jerónimo, San Juan de Aznalfara- che, Tomares, Vega de Triana, Villaverde, Dos Hermanas, Gelves, Lora del Río, Puebla de los Infantes, Puebla del Río, en estos pueblos se calcula que 20.000 personas tu- vieron que ser evacuadas. Se midieron caudales de avenida en distin- tos puntos del Guadalquivir y afluentes, - cuyos datos más representativos se han re- flejado en la columna de características. Los embalses almacenaron y vertieron gran cantidad de agua, quedando llenos los si- guientes: Jándula, Encinarejo, La Breña, El Pintado, Cala, La Minilla, Guadalcacín, Bembezar, - Guadalete. En Córdoba, los barrios de Alcolea, Zumba- cón, Las Margaritas, Campo de la Verdad y Villarrubia pasaron verdadero peligro.	Informe aveni- da río Guadal- quivir. Enero 1.969. ABC Correo de Andalucía.
1.962	Dicbre.	Avenida	Guadaira Guadairilla Genil Guadalquivir	Guadaira $1.000 \text{ m}^3/\text{seg}$	Sevilla Utrera Brenes	La avenida producida el día 28 de Diciem- bre por los ríos mencionados cortó el trá- fico del ferrocarril Sevilla-Cádiz y estu- vo a punto de entrar en Sevilla capital. En Utrera se produjeron desbordamientos e inundaciones por taponamiento del cauce del Guadairilla. En Brenes se recuerda como la avenida ma- yor, entró en el pueblo y anegó tierras - de cultivo. El río Genil registró también crecida oca- sionando fuertes erosiones aguas arriba - del Puente Verde.	P. encauza-- miento río - Genil entre Barranco Ber mejo y Puente Verde. Memoria de la C.H.G. 1.964-1.971. Ayuntamientos. Cronistas ofi- ciales.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.963	Enero	Avenida	Genil Dilar Monachil Bco. Bermejo y Arroyos	-	Granada Huétor-Tájar Churriana de la Vega Monachil	En los días 5 y 8 de Enero del citado año se registraron fuertes precipitaciones en toda la provincia de Granada, que como consecuencia de ello muchos ríos registraron avenidas extraordinarias. En Granada el Barranco Bermejo que desemboca en el Darro produjo aludes de tierras que sepultaron algunas cuevas, un matrimonio de ancianos pereció en una de ellas. En Huétor-Tájar se inundaron las barriadas de Soto, Vega de Conde, Villas Viejas y Galardos. Asimismo el Arroyo Milano se salió de su cauce y cortó la carretera general Bailén-Málaga. En Churriana de la Vega el temporal ocasionó daños en viviendas. En Monachil los terrenos del pasaje de la Umbría se desplazaron hacia el río, la fábrica de electricidad se inundó por completo y cayeron postes de alta tensión y teléfonos. A raíz de esto se aceleraron los trámites para la subasta de las obras de encauzamiento del río Monachil.	Ideal de Granada.
1.963	Febrero	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	Córdoba 5.500 m³/seg Carpio 2.120 m³/seg Alcalá del Río 2.600 m³/seg Patrocinio 2.980 m³/seg E. D^a Aldonza 1.970 m³/seg E. Pedro Marín 1.870 m³/seg E. de Marmolejo 3.700 m³/seg E. del Carpio 3.800 m³/seg	Córdoba Sevilla Alcolea del Río Villa del Río Montoro Villafranca de Córdoba Almodovar Palma del Río Cantillana Marmolejo Algaba Villaverde del Río Peñarol Arcos de la Frontera Tocina Lora del Río Brenes Andújar Camas Ubeda	La riada acaecida en las fechas citadas, fue consecuencia del rápido deshielo y las fuertes lluvias, que aumentaron los caudales en casi todos los ríos. Esta inundación causó daños en 21 localidades y se podría resumir de la siguiente forma: Hectáreas inundadas 1.097; personas evacuadas 15.316; Valoración de los daños - 335.100.000 Ptas además de industrias afectadas, cortes de carreteras, vías férreas, calles cortadas y 3 muertos en un derrumbe miento en Arcos de la Frontera. El Guadalquivir a su paso por Córdoba causó en el muro de defensa de la margen izquierda la ruina de 4 tramos de 15 m. Se produjeron daños en los saltos siguientes: - D^a Aldanza: sobreelevación de 0,80 m sobre el nivel máximo, obturación de la to	P. Aliviaderos presa de Rumblar. P. encauzamiento Guadalquivir en Córdoba P. Arroyo Marqués quedano Lucena Altura y caudales en Guadalquivir. I. inundaciones T/M Villacarriño. P. Saltos D^a - Aldonza y otros P. encauzamiento ayos. Cañas y Salado. ROP

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						ma de la Central, rotura y deformación de algunos elementos de su estructura de apoyo y socavación de las laderas de aguas abajo de la presa. - Pedro Marín: se llevó a cabo una pequeña laminación de la avenida ya que se vació previamente el embalse. - Mengibar: El nivel alcanzado por las aguas fue de 102,30 m siendo el nivel normal de 99 m. Se produjo la rotura del aliviadero de labio fijo, destrozos en el muro de enfensa de la ladera izquierda, aguas abajo, y en el cajero derecho del canal de dicho aliviadero, así como la rotura del rastrijo de hormigón de agua abajo. - Marmolejo: Los niveles aguas arriba de esta presa han alcanzado una sobreelevación de 0,32 m. Los daños se limitaron a la destrucción de un tramo de muro de contención de la margen derecha y al descalce de la margen izquierda ambos aguas abajo de la presa. Aparte de lo mencionado la central sufrió una inundación, llegando las aguas a alcanzar las máquinas eléctricas. - Carpio: La avenida sorprendió a la presa con una compuerta averiada, produciéndose una sobreelevación de 0,85 m. En La Algaba no encontraba salida natural y se convirtió "El Almarchar" en una poza inmensa en espera de su evaporación. Villaverde fue el corazón de la tragedia muchas viviendas quedaron totalmente destruidas, postes de conducción eléctrica derribados y muchísimo barro, quedaron bloqueados todos los accesos. En Peñafior el nivel del río subió hasta los 12 m, su comarca y dos calles quedaron inundadas. En Cantillana quedaron en mal estado las casas de la "Barriada del Chito", 1.200 familias tuvieron que ser evacuadas y 15 calles anegadas, las aguas invadieron la alameda.	Historia crítica de las riadas. 1.878. Correo de Andalucía. Ideal de Granada. Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						Quedó la carretera cortada del Salto de agua y no había comunicación posible con la estación férrea. En Tocina las aguas alcanzaron hasta las afueras y partes bajas de la población y se desalojaron 80 casas. En Lora del Río había varias casas inundadas y el aspecto era verdaderamente desolador, tanto en el pueblo como en el campo. La Alameda y las calles que desembocan en la carretera de circunvalación estaban cubiertas de agua. En el lugar conocido por "El Castillo" se derrumbaron 6 casas. En la Rinconada estaban cortadas las comunicaciones por carretera y su calle principal inundada. En Alcalá del Río se desalojaron 200 familias. En Brenes un barrio entero, "El Ejido" quedó cubierto por las aguas, varias casas se derrumbaron y 400 ha se inundaron. En Alcolea del Río los efectos de la inundación fueron impresionantes. En Sevilla capital estaban inundadas las partes bajas de costumbre: El Mandiñ, Las Erillas, Charco de la Parra, Vega de Triana y la parte baja de San Juan de Aznalfarache. Las obras de la costa que consistían en la rectificación de la curva que el río hace en la Punta del Verde evitaron que la tragedia fuera mayor. En Andújar se produjeron daños elevadísimos en el barrio de la Lagunilla. En el pueblo de Camas también se encontraba inundado y fueron 200 personas evacuadas. En Úbeda varias casas se hundieron en los barrios de San Pedro y Salubrejos, en distintos lugares del término municipal se registraron corrimientos de tierras. La presa del río Rumblar sufrió graves desperfectos en su aliviadero y lo mismo ocurrió en el canal que pone en riesgo la margen derecha del Guadalquivir entre Bailen y Andújar.	

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.963	Febrero	Avenida	Genil y Afluentes	Granada 84 l/m ² Arroyo Milanos 600 m ³ /seg Montefrío 100 l/m ² Genil 3 1.500 m ³ /seg E. Cubillas 450 m ³ /seg vertido	Granada Ecija Badalatosá Punto Genil Jauja Loja Fuentes de Lesma Montefrío Huétor-Tájar Fuente Vaquero Pedro Ruiz Atarfe Cenes de la Vega Pinos Puente Vizna Brácaná Alfacar Güejar-Sierra Huétar Vega Zubia Chauchina Santa Fé Lucena Iznalloz Villanueva del Mesías Moraleda de Zafayona Marchal Viñas Morguillo	Las causas determinantes de las avenidas que tuvieron lugar en estas fechas fueron, en primer lugar la persistencia e intensidad del temporal de lluvias, en segundo lugar la elevación brusca de la temperatura mínima en más de 5 grados, que motivó un rápido deshielo en las fallas de Sierra Nevada, Almajara, etc. Esta avenida afectó a todos los municipios atravesados por el Genil y sus afluentes, así como sus vegas. La valoración global de daños de tan gran avenida, considerada como la mayor del siglo se puede resumir en los siguientes puntos. - Total de pueblos afectados: 120 - Daños en carreteras: 136 millones - Daños en conducción eléctrica, acequias y presas: 27 millones - Daños en el campo: 5.155 ha afectadas. De estas los daños en cosechas ascienden a 103 millones. Los daños en secano ascienden a 318 millones. - Daños en ganadería: 630 cabezas de ganado perdidas, valoradas en 1.280.000 Ptas. A continuación se citan los daños más importantes por municipios: En Palma del Río se produjo una inundación muy importante, situándose los daños en la vega. Las aldeas de Pedro Díaz y la Graja se inundaron. En Ecija se derrumbaron más de 50 viviendas el perímetro urbano fue inundado en las 3/4 partes de su totalidad, quedando destruidas más de 300 viviendas, 500 personas afectadas y 1.000 familias evacuadas, el Hospital Municipal quedó anegado. Con la construcción de la Presa de Iznajar en el año 1.965 el Genil no ha vuelto a ocasionar problema en Ecija. En Badalatosá se produjeron numerosos daños entre 12 y 15 millones de pesetas, se inundaron todas las calles del pueblo y 80 ha de tierra de labor fueron anegadas.	P. obras urgentes Arroyos Milanos y Guantero del Pino. P. restitución de encauzamiento del Arroyo Talancos. P. Dragado del Arroyo Milanos. P. encauzamiento Arroyo Salado en Chauchina P. reparación márgenes del río Genil. P. reparación presa Torres del Canal de Huétor-Tájar. Reparaciones urgentes daños confluencia ríos Dilar y Genil. P. reparación camino servicio Pantano Los Bermejales. P. Arroyo Maqueda en Lucena. - Altura y caudales en el Guadquivir. Febrero 1.963. Hidrogramas avenida 1.970. Daños producidos en la provincia de Granada por los ríos Genil y Guadiana.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						Los pueblos de Puente Genil y Jauja quedaron totalmente inundados. En Loja se anegaron el Pº de Narvaez y el Bº de San Gabriel, las aguas se extendieron en una superficie de 4.000 naranjales y las pérdidas se calcularon en 6 millones en el campo y 3 casas destruidas y 8 dañadas. Las aguas cubrieron el puente y las carreteras cortadas. En Fuentes de Cesna como producto de la inundación se produjeron corrimientos de tierra, viéndose obligados a construir un poblado de emergencia. En el pueblo de Montefrío, estuvieron sin teléfono ni energía eléctrica varios días, se derrumbaron 25 viviendas, el pueblo quedó incomunicado, así como destrozadas sus vegas y arruinadas sus cosechas. En Huétor-Tajar la población se quedó incomunicada varios días, 33 casas se vieron amenazadas por la ruina de 25 cuevas se hundieron y otras 70 quedaron en mal estado. En definitiva un total de 1.500 has fueron anegadas con un balance de 85 millones de pérdidas en términos globales, en ganadería se ahogaron unos 300 animales. Fuente Vaqueros se inundó totalmente. El Pueblo de Pedro Ruiz quedó incomunicado, sin suministro eléctrico y sus calles inundadas. En el Atarfe se inundaron más de 7.000 marjales, las comunicaciones y el suministro eléctrico quedaron cortados. En Cenes de la Vega 200 personas quedaron sin hogar y 500 marjales quedaron inundados. En Pinos Puente 4 casas resultaron derrumbadas y en la cortijada de Alifate 17 personas quedaron aisladas. La población de Viznar se vio afectada por el hundimiento de dos casas y la carretera quedó cortada. En Brácanas se anegaron 300 Has originando corrimientos de tierra.	Informe sobre daños en los cauces y obras a realizar. 1.970 (Granada) Informe sobre inundaciones. 1.970. P. encauzamiento arroyos de las Cañas y Salado. Correo Andalucía Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						En Granada tuvieron que ser evacuadas 80 familias. La corriente del río arrastró el puente de hierro del Jalón. Por carretera la ciudad quedó incomunicada por costa y con Málaga. En cuanto a los daños a viviendas, 3.500 casas fueron afectadas, 1.086 cuevas tuvieron que ser desalojadas y 10 de estas se hundieron. La valoración global de las pérdidas materiales ascendió a 48 millones de pesetas y hubo que lamentar la muerte de un niño que pereció por el hundimiento de una de las cuevas. En Alfacar dos colinas de unos 200 m de altura se desplazaron, la comunicación por carretera se cortó. El pueblo de Güejar-Sierra quedó totalmente aislado. También quedaron sin comunicación telefónica y la energía eléctrica se cortó durante 86 horas. El río Monachil en Huétor-Vega produjo hundimientos de casas. La población de la zona a pesar de no estar en las proximidades del río fue muy afectada por la destrucción y enterramiento de azudes y conducciones de las acequias Gorda y Genital. El arroyo Salado inundó Chauchina, se hundieron 4 casas de un total de 500 inundadas y 3.500 marjales de vega anegados. En Lucena, debido al desbordamiento del Arroyo Maquedano que produjo grandes daños materiales hay que añadir 14 muertos. El río Cubillas en Iznalloz produjo corrimientos de tierras. El Arroyo Talarcos en Villanueva del Mesías causó la inundación de 50 Ha. El río Alhama produjo graves daños en la vega de Marchal, el pueblo estaba incomunicado, los daños se evaluaron en 74 millones de pesetas. En Moraleda de Zafayona los temporales causaron grandes destrozos y se produjeron corrimientos de tierras, 1.300 personas tuvieron que ser desalojadas, los daños se calcularon en 6 millones de pesetas.	

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.963	Febrero	Avenida	Guadiana Menor Guadalbullón Guadajoz y afluentes	Guadiana Menor 1.000 m ² /seg Guadajoz 1.200 m ³ /seg (En Castro)	Castril Alicunde Ortega Jaen Belmez Castro Cortes de Baza	Tras unas imponentes precipitaciones, los ríos Guadiana Menor con sus afluentes Faros y Guadahortuna experimentaron grandes crecidas, al igual que los ríos Guardal y Baza, evaluándose un volumen circulante entre los días 15 y 19 de Febrero superior a los 100 millones de m³. El río Castril, el más caudaloso de la cuenca del Guadiana Menor, inundó la población de su mismo nombre produciendo corrimientos de tierras, 10 cuevas se inundaron. En Cortes de Baza 40 cuevas se hallaron en peligro de hundimiento y 20 familias fueron desalojadas. En Alicun de Ortega fue preciso desalojar algunas casas, y se quedó incomunicado. En Jaen fueron muchos los daños que se registraron en campos, carreteras y poblaciones, se computaron 503 viviendas hundidas, 1.818 gravemente dañadas, esti mando en cerca de 68 millones los daños y en la provincia se elevaron a 64 millones. En Belmez en la parte alta de la población se abrió en el terreno una enorme grieta de más de 400 m de extensión. En los olivares de Jaén se calcularon 700 millones de pesetas los daños sufridos. En Castro del Río las pérdidas se evaluaron en 79 millones de pesetas y un muerto. El río Viboras inundó totalmente la central eléctrica.	P. presa del embalse de Guadajoz. Anteproyecto - presa de embalse en el río Viboras. P. presa panta no de Negratín P. encauzamiento del río Castril. Daños producidos en la provincia de Granada por los ríos Genil y Guadiana 1.963 Castro del Río Correo de Andalucía. Ideal de Granada.
1.964	Invierno	Avenida	Alhama		Santa Cruz del Comercio	En Sta. Cruz del Comercio y durante aquel invierno quedaron afectadas diversas edificaciones del pueblo y el camino local que une Sta. Cruz con su Anejo de Valenzuela. Los daños que se produjeron fueron cuantiosos.	P. encauzamiento del río Alhama.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.964		Avenida	Arroyo Salado de Mairena	-	Alcalá de Guadaira Mairena de Alcor	Este año se produjeron inundaciones en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Mairena de Alcor. Se ocasionaron daños a la vega y ganado que fueron muy elevados.	Ayuntamientos.
1.965	Enero	Avenida	Genil Dilar	Granada 50 m ³ /seg Huétor-Tájar 150 m ³ /seg	Granada Purchil Santa Fé Pinos Puente Fuente Vaqueros Láchar Zafayona Loja	A causa del reciente temporal de lluvias y la temperatura excesivamente alta para esta época (12º de mínima en Granada), se produjo el deshielo en Sierra Nevada con el consiguiente aumento del caudal de los ríos que produjeron inundaciones, arrastrando terrenos, dejando en precario estado algunas obras de cruce de carreteras y poniendo en peligro algunas zonas. La relación y valoración de daños ocasionados por el Genil fue la siguiente: En el término de Granada se inundaron 4 ha de chopos valorados en 950.000 Pta. En el término de Purchil el Genil y el Dilar inundaron tierras sembradas de cereales. En el término municipal de Santa Fé el Genil y Dilar ocasionaron la rotura de defensas de las márgenes, inundando 29 ha de cereales y chopos valorados en 1.800.000 Pta. En el término de Fuente Vaqueros se inundaron 70 Ha valoradas en 1.000.000 Pta. En Lanchar se inundaron 3 Ha valoradas en 100.000 Ptas. En Moraleda de Zafayona se inundaron 4 ha valoradas en 50.000 pta. En Loja se inundaron 6 ha valoradas en 150.000 Pta.	Daños en la provincia de Granada. 1.966.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.966	Enero	Avenida	Guadiana Menor y Afluentes	-	Huescar Castillejar Benamaurel	Los ríos Guardal, Baza, Castrill y Guadiana Menor produjeron inundaciones, ocasionando daños en los términos municipales de Huescar, Castillejar y Benamaurel que ascendieron a 4.380.000.	P. de defensa del Guadalquivir en el Carpio. Daños en la provincia de Granada. 1.966. Ayuntamientos.
1.969	Enero	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	Guadalquivir En Mengíbar 920 m ³ /seg En Córdoba 1.240 m ³ /seg En Posadas 1.300 m ³ /seg En Palma del Río 1.470 m ³ /seg En Peñaflores 1.810 m ³ /seg En Alcalá del Río 1.950 m ³ /seg	Castro del Río Beas del Segura Villamanrique San Juan Estación Villagordo Mengíbar Aldea de Nogueros Lopera Villa del Río Baena Puebla de Cazalla Campillo de Arenas Sevilla	En estos días las inundaciones se generalizaron debido a las fortísimas lluvias, como en Castro del Río donde se inundó la parte baja del pueblo y sobrepasando las aguas el tablero del Puente Viejo quedando cortado el tráfico. En Beas de Segura se produjeron daños en las tierras de labor, así como en las poblaciones que se citan a continuación. En Villamanrique se anegaron 50 Ha. En la Estación Villagordo-Mengíbar se anegaron 150 ha. En San Juan 200 ha. En Lopera 15 ha. En Villa del Río 23 ha. En Baena 10 ha. Se produjeron cortes de carreteras en la de Pilas, en la N-IV Madrid - Cádiz entre P.K. 347,300 y el 386,330, el ferrocarril Madrid-Sevilla quedó cortado. El canal del Valle sufrió deterioros en más de 80 m. El Puebla de Cazalla numerosas industrias se vieron afectadas. En Aldea Nogueros se inundó la mitad de la población. En Sevilla se registraron daños de consideración en varias viviendas de la barriada de San Gonzalo.	I. avenida en la Rivera de Huelva 1.969. Daños en 1.969 y propuesta de obras (Granada) Informe sobre inundaciones 1.969. Gráfico altura de avenidas - J.O.P. Sevilla.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.969	Enero	Avenida	Genil y Afluentes	-	F. Vaqueros Cijuela Pinos Puente Lachar Moraleda de Zafayona Villanueva de Mesia Huétar-Tájar Santaelia Ecija Moclín	Debido a las intensas lluvias sufridas, los ríos de la cuenca del Genil experimentaron crecidas extraordinarias que originaron desbordamientos y daños en diversos puntos al igual que ocurrió en la práctica totalidad de la cuenca del Guadalquivir. Se pasa a continuación a listar los lugares afectados: - Fuente Vaqueros: 150 Ha de cereales y alameda. - Cijuela: 15 Ha de cereales y alameda. - Pinos Puente: 250 Ha afectadas - Lachar: 150 Ha - Moraleda de Zafayona: 10 Ha - Villanueva de Masía: 20 Ha - Huétar-Tajar: 140 Ha cereales y 20 Ha de alameda. - Santalla: se produjeron socavón en el firme y daños en obras de fábrica de los puentes que cruzan la carretera de la Rambla, así como daños en Ha. - Ecija: inundaciones en varias viviendas en c/Paloma, Empedrada, Puerta Osuna y La Casa. - Moclín: quedaron afectadas 30 Ha de cereales y alameda.	Informe avenida del Guadalquivir de Enero 1.969. Daños en 1.969 y propuesta de obras (Granada). Informe sobre inundaciones año 1.969. Gráfico de altura de avenidas J.O.P. de Sevilla.
1.969	Enero	Avenida	Guadiana Menor y Afluentes	-	Baza Benamaurel Zujar Freila Castillejar Benamaurel Castroil Cortes de Baza Zujar	Debido a las intensas lluvias sufridas estos días, los ríos de la Cuenca del Guadiana Menor experimentaron una crecida que originó desbordamientos y daños en diversos puntos: - En Baza se produjo una inundación que afectó a 40 Ha de cereales y 40 Ha de alameda. - Benamaurel: la inundación afectó a 100 Ha de cereales y 100 Ha de alameda. - En Zujar afectó a 125 Ha de cereales y 125 de alameda y frutales. - En Freila afectó a 100 Ha de cereales y 100 de alameda.	Informe avenida río Guadalquivir Enero 1.969. Daños en 1.969 y propuesta de obras (Granada) Informe sobre inundaciones año 1.969.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						- En Castillar se inundaron 100 Ha de cereales y 25 Ha de alameda. - En Benamaurel se inundaron 80 Ha de cereales y 20 Ha de alameda. - En Castril se inundaron 60 Ha de cereales y 40 Ha de alameda. - En Cortes de Baza se inundaron 500 Ha de cereales y 100 de alameda. - En Zújar se inundaron 200 Ha de cereales y alameda.	
1.969	Febrero	Avenida	Guadalmena Ayo. de las Canteras	-	Castro del Río	El día 23 de Febrero se produjo en el río Guadalmena una avenida extraordinaria; el arroyo de las Canteras se salió durante los meses de Enero y Febrero varias veces de su cauce en Castro del Río, una de estas causó ciertos daños de consideración.	P. limpieza del cauce río Guadalmena. Castro del Río.
1.969	Marzo	Avenida	Guadalquivir y Afluentes	Guadalquivir 1.000 m³/seg en Mengibar Guadalquivir 2.300 m³/seg en Córdoba Guadalquivir 2.250 m³/seg En Posadas Guadalquivir 2.440 m³/seg En Alcalá Guadalquivir 3.470 m³/seg en Sevilla	San Juan de Aznalfarache Coria Huerta del Conde Manchón Erillas Guillena Santiponce Cantillana Villaverde del Río La Rinconada Córdoba	Durante los días 13 al 17 de Marzo tuvo lugar un temporal de lluvias, siendo más intensas y generalizadas las que se extendieron a todo lo largo de la margen derecha del río Guadalquivir, desde la cuenca del Guadalquivir a la del Guadamar. En San Juan de Aznalfarache y en Coria, las aguas llegaron a alcanzar la vega y la Huerta del Conde por el Manchón y las Erillas, la carretera que une San Juan con Coria estaba cortada por la zona de Gelves En Guillena Santiponce y parte de la ribera de Huelva quedaron muchas zonas encharcadas. En Cantillana y en Villaverde del Río se anegaron los sembrados. En Córdoba las aguas casi llegaron a cubrir los tajamares del puente romano.	Hidrogramas avenida Marzo 1.969. Obras de defensa a Sevilla 1.896. ABC Correo de Andalucía.
1.969	Octubre	Avenida	Yeguas	-	La Roda de Andalucía Casariche	En la madrugada del 4 de Octubre tuvo lugar en el río Yeguas una importante avenida, que provocó grandes daños a su paso por los dos municipios que atraviesa La Roda de Andalucía y Casariche. Estas inundaciones fueron la causa para que el Estado realizara el encauzamiento del río.	P. encauzamiento del río Yeguas. Avenida del río Yenguas 1.969. Memoria CHG 1.964-71

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.970	Enero	Avenida	Guadalquivir Guadajoz	-	Posadas Hornachuelos Lora del Río Villanueva del Río Mina Cantillana Alcalá del Río Camas Coria del Río San Juan del Aznalfarache Posadas Lora del Río Alcolea del Río La Algaba Rambla del Río Realejo Sevilla Castro del Río Córdoba Rambla de Cazalla	Ya a finales de Diciembre de 1.969 comenzaron a registrarse fortísimas precipitaciones en la práctica totalidad de la - - cuenca hidrográfica del Guadalquivir, las riadas que entonces se produjeron se generalizaron a todos los ríos, afluentes, barrancos y arroyos, causando enormes daños a la infraestructura viaria como más adelante se verá. Ello no quitó para que también se produjeran los tan habituales, - por desgracia, daños a la agricultura, ganadería, viviendas, etc. A continuación - se citan los daños sufridos más significativos: - En Posadas se anegaron 3.000 Has. - En Hornachuelos se anegaron 200 Has. - En Lora del Río se anegaron 200 Has y - también se produjeron inundaciones en - la población. - En Villanueva del Río y Mina se produjo una erosión de ambos márgenes del río, - llevándose unas 15 Has de terreno. - En Cantillana se produjo una inundación de la población, además de anegar extensas zonas de terreno. - En Alcalá del Río se provocó el hundimiento de la parte trasera de 2 casas - en la calle José Antonio. - En Camas las aguas anegaron toda la vega en una extensión de 300 Ha. - En Coria del Río se inundó la parte baja del pueblo. - En San Juan de Aznalfarache se inundó - la parte baja de la población. - En Posadas la acequia II-10 quedó destruída en unos 60 m, también se inundaron 200 m de la carretera comarcal 431 Sevilla - Córdoba. - En Lora del Río quedó destruido el camino que existe paralelo a la acequia 8-3 y también se derribó la acequia X-9 en una longitud de 50 m.	Hidrogramas -- avenida 1.970. Daños producidos por las - avenidas 1.970 Informe sobre daños en los - cauces y obras a realizar - - 1.970(Granada) Informe sobre inundaciones 1.970.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						- En Alcolea del Río se produjo un corte en la carretera de la Diputación Provincial de Guadajoz a Alcolea del Río. - En La Algaba la C.N. 431 Córdoba-Sevilla quedó cortada. Se produjeron cortes en las siguientes carreteras por desbordamientos de ríos: - Carretera Andújar-Lucena - Carretera Pilas-Hinojos - Carretera Coria-Puebla del Río - Carretera Coria-Almensilla - Carretera Palomares-Almensilla - Carretera Algaba-Santiponce - Carretera Palma del Río-Navas de la Concepción - Carretera Puebla de los Infantes-Navas de la Concepción - Carretera en La Roda de Andalucía - Carretera Badolotosa-La Roda Andalucía - Carretera Sevilla-Málaga en término de Aguadulce - Carretera Alcolea de Córdoba-Villafranca de Córdoba - Puente en carretera Córdoba-Castro - Carretera Madrid-Cádiz en Lopera y Villa del Río - Carretera Córdoba-Villanueva del Duque - Carretera Montoro-Puente Genil en Bujalance - Carretera Bailén-Motril - Carretera Villagordo-Estación Villagordo - Carretera Jaen - Alcalá La Real Los daños fueron totalmente generales y generalizados en muchos lugares: el río Jandulilla se desbordó en muchos lugares. - El río Viboras inundó 8 Ha en el pasaje - "Vado Hondo" - El río Guadimar causó destrozos en el muro de contención de su encauzamiento en Puebla del Río. - El río Guadaira causó daños en el Realejo y en Sevilla en la barriada de San Gonzalo. - En Ribera de Huelva se anegaron 250 Ha de vega. - En Castro del Río se produjo la desviación del río y la inundación de la zona baja del pueblo.	

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.970	Enero	Avenida	Genil y Afluentes	Genil 3 750 m ³ /seg En Loja 752 m ³ /seg En Puerto Iznajar 372 m ³ /seg En Puente Genil	Ecija Palma del Río Pinos Genil Fuente Vaqueros Pinos Puente Cijuela Lachar Illora Zafayona Villanueva de Mesías Huétor-Tajar Solar Loja Moclín Atarfe Aguadulce	- En Córdoba se produjo también la desviación del río y la destrucción del estribo derecho de la vía férrea sobre el río. Como consecuencia de las intensas lluvias caídas en esta zona que determina las fuertes crecidas en los diferentes ríos, se produjeron los siguientes daños: - En Ecija se inundó la calle de La Puente por el alcantarillado, el río hizo grandes destrozos en su margen derecha. - En Palma del Río se inundaron varias huertas de naranjos y algunos caseríos. En la finca "El Rincon" el río se llevó las 3/4 partes de plantación de naranjas, el canal de la margen derecha del Genil quedó roto, encontrándose el río a 5 m de la carretera comarcal de Palma del Río a Ecija. - En Puente Genil y Fuente Vaqueros se destruyeron muros de defensa. El río Genil afectó a los siguientes términos municipales: - Pinos Puente 150 Ha - Fuente Vaqueros 60 Ha - Cijuela 10 Ha - Lachar 50 Ha, y se llevó el caballón de defensa de la margen izquierda en una longitud de 120 m. - En Illora 20 Ha - En Moraleda de Zafayona 10 Ha - En Villanueva de Masía 15 Ha. - Huétor-Tajar 150 Ha, también el río abrió un nuevo cauce en una longitud de 1.800 m - En Solar 2 Ha - En Loja 55 Ha - En Moclín 20 Ha - En Atarfe 40 Ha - En Fuente Vaqueros volcó unos 150 m lineales de muro de encauzamiento del río Genil - En Aguadulce el Ayuntamiento tuvo que ser desalojado por inundación.	P. reparación de daños en el río Genil. P. reconstrucción del camión de servicio nº 1 de la margen izquierda del Genil. P. defensas del canal margen derecha límite provincias Sevilla y Córdoba. Hidrogramas avenida 1.970 Daños producidos avenidas 1.970. I. daños en los cauces y obras a realizar 1.970 - (Granada). Informe sobre inundaciones 1.970.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.970	Enero	Avenida	Guadiana Menor y Afluentes	-	Beas de Guadix Marchal Purullena Villanueva de las Torres Alcudia de Guadix Esfiliana Guadix Castril Castillejar Benamaurel	Al igual que en la práctica totalidad de la cuenca del Guadalquivir, en la primera quincena del mes de Enero se registraron crecidas extraordinarias en barrancos y ríos afluentes del Guadiana Menor. El río Alhama, afluente del Fardes por la margen derecha en los términos de Beas de Guadix y Marchal, el río arrastró tierras de labor. En Purullena el río abrió un nuevo cauce de unos 600 m de longitud y 60 de anchura, arrastrando parte de la carretera Purullena a Beas de Guadix. El río Fardes produjo daños de consideración en la margen izquierda en el término de Villanueva de las Torres, el río arrastró las tuberías de agua potable y destruyó acequias de riego. El río Guadix arrastró tierras de labor en los siguientes términos municipales: - Alcudia de Guadix 10 Ha - Esfiliana 10 Ha - Guadix, se llevó parte del terreno del vivero. En el río Castril se produjeron los siguientes daños: - Castril 80 Ha de frutales - Cortes de Baza 530 Ha En el río Guardal: - Castillar 130 Ha - Benamaurel 100 Ha En el río Alicum: - Dehesas de Guadix 100 Ha - Guadiana Menor 40, 75 y 25 Ha	P. limpieza de cauces en el río Alhama. P. limpieza y restitución de tuberías y acequias río Fardes. P. restitución de cauces y presas zonas regables Canal de Albalote. Hidrogramas avenida - - 1.970. I. daños en cauces y obras a realizar 1.970 - - (Granada). Informe inundaciones - - 1.970.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.970	Enero	Avenida	Guadalete y Otros	Jerez 312,5 l/m ² Presa de Guadalcacín 349 l/m ²	-	Durante los últimos días del año 1.969 y los primeros de 1.970 se registraron en toda Andalucía lluvias muy fuertes, que dieron lugar a inundaciones catastróficas. Se registraron daños de consideración en el encauzamiento del río Guadalete en las proximidades de la presa de Arcos en la zona regable del Pantano de Bornos y en numerosos caminos y carreteras. Se produjeron daños en los términos de Zahara, Montellano, Villamartín, Jerez, Vejer y Arcos de la Frontera. En el camino local de Alcalá de los Gazules a Benalup de Sidonia un coche fue arrastrado por las aguas y se produjo un muerto. En Jerez de la Frontera 55 viviendas quedaron inundadas en las barriadas del Portal y Portalillo, también sufrió inundaciones la tierra de labor. En Arcos se anegaron plantaciones de naranjos y se destruyó el puente denominado de los Americanos. Las carreteras de el Portal a la de Medina y Algeciras y la 440 de Jerez a Algeciras estuvieron cortadas. En Villamartín la inundación cortó la carretera de Ronda. En Tarifa se inundó la carretera N-340 y la parte baja de la ciudad afectando a viviendas, comercios, industrias, escuelas y a 25 turismos.	P. reparación daños en camiónos de la Z/R del Guadalcacín. P. reparación daños encauzamiento río Guadalete. Anteproyecto presa embalse en el río Viveras. P. reparación daños en el Genil. P. reparación averías del pantano de Guadalcacín. Estudio aprovechamiento integral cuenca del Guadalete. Daños por avenidas 1.970. Inundación en Tarifa.
1.971	-	Avenida	Guadalimar	-	Puerta del Segura	En este año, sin que se pueda precisar la fecha debido al tiempo, el río inundó el matadero y varias viviendas en la población de Puerta del Segura.	Ayuntamientos.
1.971	Febrero	Avenida	Arroyo de la Ribera de Gilena	-	Aguadulce	El arroyo de la Ribera de Gilena causó problemas en el casco urbano, anegando algunas calles de Aguadulce.	Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.973	Octubre	Avenida	Guadiana Menor y Afluentes	Guadiana Menor 2.500 m ³ /seg confluencia con Guadalquivir Guadahortuna 600 l/m ² Fardes 668 m ³ /seg en Villanueva de las Torres	Cúllar Baza Chirivel Benamaurel Zújar Freila Canilles Cortes de Baza Villanueva de las Torres Guadix Dehesa de Guadix Fonselas Estiliana Alcudia Jerez Calahorra Aldeire Purullena Guadahortuna Huescar Gor Castril Freila	En aquella ocasión se registraron riadas catastróficas en gran parte del sureste español debido a la formación de una gota fría en el borde mediterráneo suroriental. En unos 1.500 millones de pesetas se evaluaron los daños que se produjeron debido a los desbordamientos de los arroyos del Guadiana Menor. En Cúllar Baza el río Cúllar rebasó en 2m el puente cortándose las comunicaciones. En Chirivel y Benamaurel se anegaron 300 fanegas. En Zújar unas 1.000 Ha se anegaron, valorándose las pérdidas en 400 millones de pesetas. En Freila quedó arrasada la vega, se calcularon en 35 millones las pérdidas registradas. En Canilles las acequias quedaron destruidas y varias casas y cuevas en estado ruinoso, los daños se evaluaron en 30 millones. En Cortes de Baza 300 Ha de vega y secano sufrieron los efectos del agua, acequias y presas quedaron seriamente dañadas. En Baza la ciudad estuvo inundada buena parte del día, en la central quedó completamente anegada. En Villanueva de las Torres fue la inundación más grande que se recuerda. La riada se llevó los siguientes puentes: - Puente de la Rambla del Molino en la Dehesa de Guadix - Puente de la Rambla de la alcantarilla - Puente que había sobre el Fardes. Las pérdidas en el campo fueron de 74 Ha de olivos y frutales y 5 Ha de alameda.	P. viviendas empleados en el salto del puente de Cerredra. P. encauzamiento a río Guadahortuna. P. encauzamiento a río Castril P. defensas - río Guardal. P. encauzamiento a la Rambla de Freila. P. encauzamiento a río Guadahortuna. P. restitución del cauce fluvial río Guardal en Banamau rel. P. reconstrucción cauce fluvial Ramblas del Baul y Freila. Daños con motivo de las lluvias 1.973 - (Granada). Ideal de Granada. Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
						En Guadix también hubo desperfectos y multitud de coches quedaron anegados, se inundó toda la zona del parque y la parte del pueblo más cercana al río, reventó la fábrica de harinas y afectó al ferrocarril. En Dehesa de Guadix las pérdidas fueron de 10 Ha de olivos y frutales y se derrumbaron 16 cuevas, perecieron 100 ovejas y se arrastró y levantó el cementerio. En Fonselas la inundación arrasó la vega, se llevó 3 puentes y 2 rebaños de ovejas - después se procedió a dragar y limpiar el río en un tramo de 20 km. En Esfiliana y Alcudia se quedaron anegados por el barro y ese año no se pudo sembrar. En Jerez, Calahorra y Aldeire el agua formó verdaderos ríos en las calles e inundó los bajos de las casas. En Purullena todo era un lago, quedando los servicios cortados en varias horas. En Guadahortuna se registraron precipitaciones de 600 l/m² y la tercera parte del pueblo quedó inundado, la altura del agua llegó hasta el ler piso de las viviendas. Debido a los arrastres del río y a su escasa pendiente longitudinal; los tres puentes que cruzan el río dentro del pueblo se cegaron y actuaron como presa, fueron la causa de que la riada fuera mayor. Ciento cincuenta casas quedaron afectadas y se perdieron 1.000 cabezas de ganado. En Huescar la inundación afectó a las huertas y destruyó numerosas cuevas. La localidad de Gor se vió afectada por el río, causándose destrozos en muchas viviendas. En Castril también sufrió los efectos de la catástrofe, inundándose casi toda la vega y arrasando las presas de derivación y las acequias próximas al cauce. En Freila el desbordamiento de su rambla produjo inundación y destrozo de las tierras colindantes. El río Guardal también registró una crecida extraordinaria afectando gravemente a los sistemas de riego de la zona.	

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.973	Octubre	Avenida	Cubillas y Afluentes Guadabullon	-	Iznalloz Guadahortuna	La tormenta duró más de 15 horas con agua cero ininterumpido. El río cubillas se desbordó y afectó a las vegas hasta cerca de Granada, la línea del ferrocarril quedó interceptada. En Iznalloz un conductor apareció muerto al ser arrastrado por las aguas, la población quedó incomunicada. El arroyo Piñar se desbordó y afectó a la carretera C-336, cerca de Guadahortuna, hubo asimismo un corte en la C-325 y también en la carretera Madrid-Granada. Por otra parte el río Guadabullón creció y produjo serios desperfectos en la N-233 a la altura de Campillo de Arenas.	Ideal de Granada Ayuntamientos.
1.976	-	Avenida	Monachil y Barranco del Almendro	-	Monachil Villanueva de las Torres	El río Monachil registró una avenida que produjo daños en el Grupo Escolar situado en el Barrio de Miraflores. El Barranco del Almendro que fluye al río Fardes ocasionó daños a su paso por Villanueva de las Torres.	P. obras urgentes arroyos Milanos y Guantero del Pino. P. encauzamiento río Monachil.
1.976	Dicbre.	Avenida	Genil	-	Fuente Vaqueros	El río Genil registró una crecida que afectó a los muros de encauzamiento del río en el término municipal de Fuente Vaqueros.	P. estabilización cauce del Genil en Fuente Vaqueros.
1.977	-	Avenida	Arroyo Mahoma	-	-	El arroyo Mahoma confluye con el Guadalquivir muy próximo a la carretera 431, a la altura de su P.K. 48. El río Guadalquivir al represar al arroyo provocó que este último se desbordara y ocasionara daños a la carretera citada.	Ayuntamientos.
1.978	-	Avenida	Barranco del Almendro Arroyo de Fuentemala Arroyo Cuba Arroyo Salado	-	Villanueva de las Torres Corrales Chauchina	El barranco del Almendro en Villanueva de las Torres al desbordarse produjo daños en las edificaciones y cortó la carretera local de Fonelas a Dehesa de Guadix. En los Corrales el arroyo de Fuentemala se desbordó provocando la inundación de algunas calles del lugar. El arroyo Cuba y el Salado provocaron a su vez inundaciones en Chauchina.	P. encauzamiento Bco. del Almendro en Villanueva de las Torres. Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.979	Enero Febrero	Avenida	Guadalquivir	Cuenca mitad occidental 50 l/m ² y 130 l/m ² mitad oriental 20 l/m ² y 50 l/m ² Guadalquivir 500 m ³ /seg 28-I 2.400 m ³ /seg 3-II 3.000 m ³ /seg 12-II en Alcalá del Río	San Juan de Aznalfarache Adamuz Villa del Río	El temporal de lluvias se produjo a causa de una sucesión de borrascas situadas al Este de la península que enviaron sucesivos frentes de lluvias barriendo la cuenca del Guadalquivir de Oeste a Este en 4 fuertes temporales. El Guadalquivir se desbordó a su paso por San Juan de Aznalfarache inundando la carretera de las Erillas. El agua llegó hasta las copas de los naranjos. Varios barrios de la ciudad quedaron afectados por la inundación. Se causaron daños en la zona regable de Bembezar en especial las obras de infraestructura de regadíos. En Villa del Río en la finca Nuestra Señora de la Cabeza se produjeron en la margen izquierda del río socabones de 5 m de altura en una longitud de 250 m. Los volúmenes evacuados durante la crecida fueron 967 hm³ en Mengíbar, 3.006 hm³ en Posadas, 4.000 en Alcalá del Río, habiendo retenido en los embalses 600 hm³, quedando estos al final de Febrero al 92% de su capacidad.	P. reparación en la Z/R del Bembezar. Crecida del Guadalquivir 1.979. Informe del Guarda fluvial 1.979 (Granada). Puente en el Guadalquivir entre Cantillana y Lora del Río. ABC
1.979	Enero Febrero	Avenida	Genil	- -	Huétor-Tajar Vega del Conde Vado del Santo Los Tornos Viñas Viejas	El río Genil también registró avenidas extraordinarias produciendo daños cuantiosos en especial en las vegas en las poblaciones y términos municipales reseñados en la columna anterior. Los daños se evaluaron en 1 millón de pesetas.	Informe del guarda fluvial del sector 14 Loja, zonas inundadas por el Genil 1.979.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.979	Enero Febrero	Avenida	Guadaira	-	Alcalá de Guadaira	Como consecuencia de las últimas lluvias caídas, el río Guadaira a su paso por Alcalá de Guadaira se desbordó y se llevó parte del puente que unía los pilares de Orama con el polideportivo, así como parte de las pistas del citado polideportivo. En el término de Alcalá se inundaron 4 Ha de terreno en la "Cenaja", 4 Ha en el "Palmetillo", 6 Ha de barbecho y 5 Ha de olivos en la "Hacienda Torrecillas". Se abrió un boquete de 40 m de ancho en la presa del viejo molino Teatinos. En la carretera del Coper se produjo un hundimiento de 70 m de longitud.	Informes del Guarda fluvial de Sevilla sobre las inundaciones del 79. ABC
1.979	Enero Febrero	Avenida	Arroyo Ranillas Guadaluquivir	Aeropuerto de San Pablo 20 l/m ² en 1/2 hora	Sevilla	Con motivo de las fuertes lluvias caídas en esta zona se produjo una inundación en el cauce del Ranillas que afectó a 30 viviendas, así como el cortijo de la "Cariadad" y el de Santa Barbara en una extensión de unas 13 Ha. El río Guadaluquivir produjo una brecha de 0,40 m en el azud de derivación de Peñaflor.	P. reparación del Azud en Peñaflor. P. acondicionamiento del Arroyo - Ranillas. Informe Guarda Fluvial de Sevilla s/inundaciones del 79.
1.979	Enero Febrero	Avenida	Arroyos Miguel - Domingo Las Cañas Asno	-	Pedro Abad Montoro Villa del Río	En el término municipal de Pedro Abad el arroyo del Asno inundó tierras de labor, anegando también unos 150 m de la carretera N-IV Madrid-Cádiz. En Montoro se anegó por desbordamiento del arroyo Miguel Domingo. En Villa del Río el arroyo Las Cañas interrumpió el tráfico ferroviario, así como el de la carretera N-IV Madrid-Cádiz.	Informe del Guarda fluvial 1.979 (Granada)

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.979	Septbre.	Avenida	Dornillo	- -	Campillo de Arenas	En Campillo de Arenas el río Dornillo se desbordó causando serios daños en viviendas, enseres y animales. La inundación se produjo por la rotura de un muro de defensa, como consecuencia del embalse creado por falta de capacidad de desagüe de un puente. En Cambil también hubo una inundación aunque de escasa consideración.	Modificación - P. de construcción de presa de Cataveral. P. reparación - defensas en Campillo. Informe avenida río Dornillo en Campillo de Arenas.
1.979	Septbre.	Avenida	lluvias	Mogón ³ 250 m ³ /seg	Mogón	A causa de las tormentas ocurridas durante los días 12, 13 y 14 en la provincia de Jaén se inundó Mogón, se formaron autenticos torrentes a través de los campos de cultivos, que llegaron a arrancar olivos. También se ocasionaron daños en la vega del Guadalquivir en los sectores I-II-III y IV de la zona Alta de Vegas.	Informe sobre inundaciones T/M de Villacarrillo.
1.979	Septbre.	Avenida	Barranco Zomeras	- -	Pinos Puente	En esta avenida el citado barranco Zomeras produjo graves daños en Pinos Puente en la barriada de la Paz, muchas viviendas quedaron destruidas, se produjeron daños en el tendido eléctrico en los servicios e infraestructura del pueblo y en el campo, pereciendo varias cabezas de ganado. los daños superaron los 200 millones de pesetas.	Defensa de la Barriada de la Paz en Pinos Puente. Ideal de Grana.
1.979	Septbre.	Avenida	Barranco del Lobo	- -	Huétor-Tajar	El barranco del Lobo a su paso por Huétor Tajar en la barriada de Venta Nueva causó daños hundiendo varias casas y causando desperfectos en la infraestructura, así como en los servicios urbanos. Esta avenida se agravó con el puente de la CN-342 ya que este no tenía capacidad de desagüe y al taponarse formó una presa que llegó a cortar la carretera.	P. encauzamiento del Barranco del Lobo. Ideal de Grana.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.979	Septbre.	Avenida	Genil y Afluentes	- -	Fte. Vaqueros Chauchina Cijuela Zujaira Valderrubio Illora Tocon Villa Nueva de Mesía Loja Pinos Puente Lachas Monachil Moraleda de Zafayona	En Fuente Vaqueros las pérdidas en el campo fueron enormes, la cosecha de tabaco, maíces y hortalizas se perdieron por completo. En Chauchina la tormenta produjo grandes daños. En Cijuela quedó totalmente anegado, se produjeron grandes daños en las cosechas. En Zujaira, Valderrubio, Illora, Estación Alomartes y Tocon, sufrieron pérdidas en los terrenos de Vega y en el ganado. En Villanueva de Mesía se produjeron también pérdidas en la Vega. En Loja la carretera general de Granada a Málaga quedó cortada, así como la vía férrea de Granada a Bobadilla. En Pinos Puente se anegaron viviendas en la zona baja de la población, así como numerosas huertas y caminos. En Moraleda de Zafayona se produjo una tromba de agua que inundó gran parte de la población produciendo caídas de árboles y destrozos en viviendas, también se anegaron las huertas y se destruyeron acequias.	Ideal de Granada.
1.979	Octubre	Avenida	Arroyo Guía y Montijo	Avenida	Camas	Parte del núcleo urbano de Camas está situado en la Vega y entre los arroyos mencionados. Al desbordarse éstos y tener la autovía Sevilla-Mérida cerca, fue la causa del anegamiento de este pueblo.	Modificación del P. de construcción de presa de Cataveral.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.979	Octubre	Avenida	Corbones	200 l/m ² en el Sauce	Saucejo Almarger Los Corrales Algámitas Martín de la Jara	Una fuerte tormenta en la comarca de Utrera fue la causa de que se desbordara el río Corbones. En Saucejo estuvieron los vecinos 48 h es-trayendo lodo de sus casas, la avenida des-truyó viviendas y dejó en estado deplora-ble la escuela y centros oficiales. En Almargen y los Corrales al desbordarse el río Corbones se perdieron huertas y grandes extensiones de olivares. En Algámitas, Martín de la Jara y otros núcleos a lo largo del Corbones sufrieron los estragos de la avenida.	P. reparación daños en el Genil. Daños producidos por las lluvias en 1.979 en el Saucejo y los Corrales. ABC Correo Andalu-cía.
1.979	Novbre.	Avenida	Guadalete Dilar Bco. del Lobo Arroyo Salado de Mairena	Guadalete Alcalá de Guadaira Mairena de Alcor	Las Gabias Alcalá de Guadaira Mairena de Alcor	En las Gabias, el río Dilar provocó grandes daños ya que el cauce del río está más alto que la población. El Arroyo Salado de Mairena produjo inundaciones en Alcalá de Guadaira y Mairena de Alcor.	P. azud sobre el río Guadalete. P. sustitución instalaciones zona alta Vegas Guadalquivir. P. defensa río Dilar. Ayuntamientos
1.981	Junio	Avenida	Guadix	Guadix 122,1 l/m ² en 1 hora	Guadix	En Guadix cayeron 122,1 l/m² en 1 hora, las pérdidas en cultivos e infraestructura se evaluaron en las siguientes cantidades. En agricultura: 131.090.000 Ptas. En caminos y acequias: 18.336.032 Ptas.	Cámaras Agrarias.
1.981	Agosto	Avenida	Piñar y Arroyos Varios	- -	Moreda Laborcillos Piñar Torre del Campo	Se produjeron inundaciones en los pueblos de Moreda, Laborcillos y Piñar. En la provincia de Jaen hubo un muerto al ser arrastrado por las aguas en la N-321 También se produjeron inundaciones en Torre del Campo al desbordarse el arroyo Salado de los Villares.	Ideal de Granada.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.981	Septbre.	Avenida	Cambil	- -	Cambil	El río Cambil a su paso por Cambil se desbordó produciendo inundaciones en varias calles del pueblo, iglesia, parque, llegando a arrastrar algunos coches y dañando el alcantarillado.	P. reparación defensas en Cambil. Ayuntamientos.
1.982	Novbre.	Avenida	Guadalquivir Guadajoz Guadalete	Guadalquivir 9,13 m Escala de San Telmo	Villa del Río Castro del Río Nueva Carteya Jerez de la Frontera	En Villa del Río los arroyos de Las Cañas y el Salado Porcuna inundaron el pueblo, impidiendo el desbordamiento a la incapacidad de desagüe de las obras de fábrica y el ferrocarril, así como el estado de conservación del cauce. En Castro del Río y Nueva Carteya el río Guadajoz se desbordó causando daños cuantiosos, la carretera Badajoz-Granada quedó cortada. En Jerez de la Frontera a causa de las lluvias se causaron grandes daños en los canales y acequias.	P. reparación canal del Guadalquivir. Dique defensas base aérea Tablada. P. Arroyo Maquedano en Lucena. P. encauzamiento arroyos de las Cañas y Salado.
1.982	Novbre.	Avenida	Genil	- -	Alhama de Granada Cacín El Turro Zafarraya Ventas de Zafarraya Almendral Burriana Santa Cruz del Comercio	La crecida del Cacín y el Alhama llevó como consecuencia la casi total inundación de la vega de Alhama desde S. Cruz del Comercio hasta aguas abajo, quedaron anegadas muchas has de tierra, dejó sin agua luz y teléfono a una amplia zona de pueblos y anejos. El puente de la carretera local a Jayera quedó cortado por las inundaciones.	Patria.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.983	Marzo	Avenida	Beiro y Arroyos Varios	Granada (Zaidín) 77,2 mm (5 h) Granada capital 91 mm (5 h) Granada-Cartuja 98 mm (5 h) Granada-CHG 115 mm (5h)	Alfacar Granada	En Alfacar se produjeron grandes destrozos alcanzando el agua casi 2 m en las calles, gran parte de los pavimentos quedaron destrozados y levantados, estropeándose la red de saneamiento y desagüe. Hubo derrumbamientos de muros y torretas en las carreteras que conducen a la capital y a viznar. El cauce del Beiro reventó junto a la huerta de las Flores y anegó muchas Has de la mejor huerta Granadina, también se desbordó la acequia Gorda ocasionando grandes daños en la Vega. Algunos lugares como el Hospital Ruiz de Alba, la Estación de Renfe y el almacén de la Hernández Farmacéutica Granadina, sufrieron serias inundaciones.	Génesis de las inundaciones - 1.973. Estudio precipitaciones en Granada 1.983. Ideal de Granada.
1.983	Agosto	Avenida	Arroyo Zagrillas	- -	Priego de Córdoba	La riada que trajo el arroyo Zagrillas en aquella fecha produjo enormes daños en las partes bajas del pueblo de Priego de Córdoba y en los cultivos.	Ayuntamientos. Cámaras Agrarias.
1.983	Septbre.	Avenida	Alhama Río Salado de Priego Bco. de Pto. Lope	- -	Moclín Purullena Cañuelo de Priego	El barranco de Puerto Lope cruza la población de Moclín, encauzado de una forma anárquica, siempre con una sección insuficiente y un túnel estado de limpieza, provocó que tras fuertes lluvias se desbordara e inundara numerosas zonas de la población. En Purullena se produjo una gran riada que cortó la carretera, inundó los campos y se llevó varias casas. En Cañuelo de Priego el agua del río Salado entró en el casco urbano ocasionando un muerto, además de graves daños a la agricultura.	P. encauzamiento Barranco en Puerto Lope T/M Monachil. Ayuntamientos. Cronistas Oficiales.

AÑO	MES	CAUSA	RÍO	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.983	Novbre.	Avenida	Guadalquivir Guadamar Arroyos Varios	- -	Sanlúcar de Barrameda Sanlúcar la Mayor Camas Villa del Río Coria del Río Umbrete	Durante la 1ª semana de Noviembre se produjeron en la zona occidental de Andalucía grandes lluvias provocando inundaciones catastróficas en la zona. En Sanlúcar de Barrameda se produjeron inundaciones dramáticas. En Sanlúcar la Mayor a causa de la insuficiencia del alcantarillado y de la red de pluviales, las aguas irrumpieron en el casco urbano inundando gran parte de él. En Camas se produjo el desbordamiento de los arroyos: Guía y Montijo que afectaron a la población y a la autovía. En Villa del Río el arroyo Cañas se desbordó registrando unas pérdidas valoradas en 40 millones de pesetas. En Coria del Río el arroyo Repudio se desbordó y produjo daños cuantiosos. La población de Umbrete que está situada en gran parte en el caude del arroyo Majalerrague, se inundó debido a esta circunstancia.	Modificación del P. cons--trucción de presa Cataveral. P. reparación alcantarillado Sanlúcar la Mayor. P. defensa Coria del Río. P. defensa de Umbrete. Ayuntamientos.
1.983	Dicbre.	Avenida	Arroyos Vil Buenavista Del Asno Ribera de Gilena	- -	Mancha Real Brenes Pedro Abad Aguadula	El arroyo Vil en el término de Mancha Real socavó las pilas del puente debido a su incremento de caudal y lo derrumbó. En Brenes y Pedro Abad se registraron daños en la tierra de cultivo.	P. reparación del puente sobre Arroyo Vil Ayuntamientos.
1.984	Agosto	Avenida	Cubillos	- -	Iznalloz	En Iznalloz el río produjo daños en el cementerio y llegó a descubrir tumbas.	Ayuntamientos.
1.984	Septbre.	Avenida	Arroyo de la Fuente de Santiago Maqedano	- -	Lora de Estepa Lucena	En Lora de Estepa se ocasionaron daños en las casas del pueblo y cultivos de huerta por el desbordamiento de los arroyos de Santiago y Canadillas. En Lucena el arroyo Maqedano causó daños en la población, así como en la carretera.	P. Arroyo Maqedano en Lucena. P. encauzamiento arroyos Canas y Salado. Ayuntamientos.
1.984	Septbre.	Avenida	Arroyo Blanco	- -	Janja	El municipio de Janja sufrió una inundación al desbordarse el arroyo Blanco.	Ayuntamientos.

AÑO	MES	CAUSA	RIO	CARACTERISTICAS	LOCALIDADES AFECTADAS	DAÑOS Y OBSERVACIONES	FUENTES INFORMACION
1.984	Novbre.	Avenida	Castril	- - -	Cortes de Baza	En Cortes de Baza se produjo una inundación al desbordarse el río Castril.	Ayuntamientos
1.984	Dicbre.	Avenida	Arroyo del Asno	- - -	Pedro Abad	El desbordamiento del arroyo del Asno afectó a los cultivos y huertas del municipio de Pedro Abad.	Ayuntamientos
1.985	-	Avenida	Arroyo Marbella Guadajoz Guadalimar	- - -	Baena Puerta del Segura	En Baena el río se salió dos veces, causando daños en zonas de huerta. El río Guadalimar en Puerta de Segura inundó varios huertos.	Ayuntamientos
1.985	Febrero	Avenida	Guadajoz Guadix y Arroyos	- - -	Castro del Río Alcaudete Villa del Río Alquife Guadix	En Castro del Río el llamado llano de la Fuente quedó sepultado por las aguas, varios barrios quedaron anegados y extensas zonas de huertas destrozadas. Entre los destrozos del casco urbano hay que destacar, las zonas ajardinadas, el pavimento y alcantarillado. También se inundó el vertedero de basura. Una primera evaluación de los daños dió un balance de unos 20 millones de Ptas. El arroyo Zagrillas desvió su curso y ocasionó daños en la población de Alcaudete. En Alquife el río Guadix produjo daños en los terrenos fértiles al destruir el río las obras de encauzamiento. El abastecimiento de agua potable a Guadix también quedó afectado.	P. restitución del cauce fluvial en el río Guadix Castro del Río. Ayuntamientos
1.985	Abril	Avenida	Castril	- - -	Cortes de Baza	En Cortes de Baza el río Castril originó daños por pérdidas de terreno, invasión y arrastre de barbecho roturando riberas y defensas por un valor de 8 millones de pesetas.	Cámaras Agrarias.

ANEXO IV. PARAMETROS HIDROLOGICOS

1. DEFINICION DE SUBCUENCAS

En el apartado 5.3. del Informe, se ha comentado el interés que a fin de determinar los daños potenciales en las diversas zonas detectadas sujetas a riesgos por inundaciones, tiene el conocimiento de algunos parámetros hidrológicos y, - especialmente, de los hidrogramas, o al menos de los caudales punta, de las avenidas de ciertos períodos de retorno (10, 50, 100 y 500 años) en determinadas subcuencas de las zonas de - riesgo potencial definidas. Después del oportuno análisis de los estudios específicos que para cada una de dichas zonas se ha realizado en el documento que, redactado paralelamente a - éste, se ha denominado "Acciones para prevenir y reducir los daños ocasionados por las inundaciones en la cuenca del Gua-- dalquivir" se ha decidido que los puntos en los que convenía conocer los citados parámetros son los que se listan en el - cuadro resumen adjunto al apartado 3 de este anexo.

2. PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS

Es evidente, considerando el objetivo de los estu-- dios de este Informe, que no se trata en este anexo de realizar un estudio hidrológico detallado de las avenidas en la cuenca del Guadalquivir porque, además de no ser necesario para esta etapa, es un trabajo claramente definido entre los encomenda-- dos a los Grupos de Trabajo regionales encargados de los estu-- dios previos de los Planes hidrológicos*.

Se intenta, por el contrario, reunir la información disponible relativa a estos parámetros y complementarla, median-- te procedimientos aproximados, allí donde no existe ninguna; en definitiva se precisa conocer los datos que existen para de

* Ver, a estos efectos, el programa metodológico redactado por la Subsecretaría General del Plan Hidrológico Nacional Titulado "Evaluación de Recursos Hidráulicos y de disponibilidad de agua y energía", y, especialmente, su anexo 2.


terminar, en primer lugar, el déficit actual y arbitrar, simultáneamente, hasta que se finalicen los estudios detallados en curso, unos datos que tengan un orden de aproximación suficiente para facilitar la determinación de las zonas con riesgo potencial por inundaciones.

No se ha encontrado ningún estudio donde se hubieran calculado los hidrogramas, para los periodos de retorno elegidos en los puntos seleccionados, por lo que -de acuerdo con los criterios marcados en el estudio piloto de la cuenca del Segura-, se ha optado por calcular los caudales punta de las avenidas correspondientes utilizando un procedimiento de cálculo - que proporcione cierta homogeneidad regional con objeto de que los valores obtenidos resulten comparables entre sí; no debe olvidarse que en definitiva estos valores se utilizan, principalmente, para clasificar en varios grupos jerarquizados entre sí todas las zonas de la cuenca que tienen riesgos potenciales.

De acuerdo con la metodología aceptada en dicho estudio piloto se ha empleado el ábaco incluido en la publicación "Recursos Hidráulicos. Síntesis, metodología y Normas" de R. - Heras (1.983) que, como puede observarse en la reproducción - que se adjunta, está deducido para la cuenca del Guadalquivir y proporciona los caudales específicos, por unidad de superficie, para cada superficie de subcuenca y periodo de retorno. Su utilización, como demuestra el ejemplo que se incluye sobre el mismo gráfico, es trivial.

A fin de emplear datos básicos lo más contrastados - que fuera posible se han utilizado en los embalses los valores de las superficies de las cuencas respectivas proporcionados - por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, mientras que para el resto se han empleado ó los valores que figuran en dicho estudio ó se ha acudido a planimentar directamente sobre los planos oficiales actuales de escala 1:50.000.

GUADALQUIVIR
Máxima crecida ($\text{m}^3/\text{seg}/\text{Km}^2$) Superficie de Cuenca (Km^2)
T = Tiempo de recurrencia en años



3. RESULTADOS OBTENIDOS

Los caudales máximos para cada periodo de retorno y subcuenca definida se han calculado utilizando el método descrito en el apartado anterior. Los resultados así obtenidos se resumen en el cuadro adjunto.

SUBCUENCAS ANALIZADAS	PERIODO DE RETORNO (AÑOS)			
	10	50	100	500
E. de Tranco de Beas (Río Guadalquivir)	313	429	490	688
E. de D. Aldonza (Río Guadalquivir)	2.150	2.838	3.268	4.042
E. de Pedro Marin (Río Guadalquivir)	3.556	4.526	5.173	6.466
Río Guadalquivir en Marmolejo	4.033	5.243	5.848	7.260
E. de Marmolejo (Río Guadalquivir)	4.237	5.508	6.038	7.521
E. El Carpio (Río Guadalquivir)	4.440	5.843	6.427	8.180
Guadalquivir en Córdoba	4.554	6.198	6.831	8.728
Guadalquivir en Peñaflor	6.985	8.628	9.450	11.916
Guadalquivir en Alcalá del Río	7.761	9.408	10.349	13.171
Río Guadalquivir en Sevilla	7.908	9.886	10.874	13.346
Río Bravatas	163	224	269	370
Río Guardal en Castilléjar	244	332	392	560
Río Guardal en Benamaurel	782	1.040	1.215	1.586
Río Castril	234	313	360	504
E. de la Bolera (Río Guadalentin)	130	195	228	277
Río Guadalentin	200	271	324	457
E. de Negratin (Río Guadiana Menor)	1.258	1.664	1.896	2.400
Río Fardes	661	872	1.007	1.293
Río Guadix	392	537	607	845
Río Gor	122	185	214	266
Río Guadiana Menor en desembocadura	1.938	2.513	2.872	3.590
Río Jandulilla	207	273	330	450
Río Bedmar	136	204	238	306
Río de Torres	108	156	180	228
E. de Guadalmena (Río Guadalmena)	585	780	897	1.144
E. de Olvera (Río Guadalimar)	929	1.247	1.425	1.782
E. de Vado de las Hoyas (Río Guadalimar)	1.003	1.347	1.520	1.978
E. de Guadalen (Río Guadalen)	586	782	901	1.148
E. de Panzacola (Río Guarrizas)	313	429	490	688
E. de Quiebrijano (Río Quiebrijano)	92	135	160	200
Río Guadalbullón en Mengíbar	522	700	788	1.055

SUBCUENCAS ANALIZADAS	PERIODO DE RETORNO (AÑOS)			
	10	50	100	500
E. de Rumblar (Río Rumblar)	313	700	788	1.05
E. de Zocueca (Río Rumblar)	362	482	549	77
E. de Montoro (Río Montoro)	313	429	490	68
E. de Jándula (Río Jándula)	862	1.150	1.311	1.65
E. de Encinarejo (Río Jándula)	888	1.188	1.344	1.72
Río de las Yegüas en desembocadura	416	565	640	87
E. de Guadalmellato (Río Guadalmellato)	556	743	846	1.11
Río Viboras	204	273	330	45
Río Guadajoz en Baena	542	731	837	1.08
Río Guadajoz en desembocadura	897	1.201	1.359	1.74
E. Sierra Boyera (Río Guadiato)	267	364	430	61
E. de Puente Nuevo (Río Guadiato)	470	627	715	94
E. de la Breña (Río Guadiato)	637	840	970	1.24
E. de Bembezar (Río Bembezar)	698	921	1.064	1.36
Río Bembezar	738	991	1.122	1.45
E. de Retortillo (Río Retortillo)	211	283	342	46
E. de Retortillo Derivación	228	309	351	50
E. de Quentar (R. Aguas Blancas)	93	136	161	20
Río Aguas Blancas	115	173	203	24
Genil hasta Aguas Blancas	150	225	263	33
Genil hasta Granada	229	311	353	50
Menachil	97	143	169	21
Darro	81	120	138	17
Dilar	139	209	244	31
Genil hasta Frailes	491	665	742	98
Embalse de Cubillas (Río Cubillas)	345	460	523	73
Río Colomer	209	280	339	46
Cubillas en Pinos Puente	470	638	711	94
Río Frailes	152	210	252	34
Embalse de los Bermejales (Río Cacín)	208	279	338	46
Río Cacín hasta Alhama	262	356	420	60
Río Alhama hasta Cacín	135	204	238	30
Embalse de Iznajar (Río Genil)	1.500	1.970	2.250	2.90

SUBCUENCAS ANALIZADAS	PERIODO DE RETORNO (AÑOS)			
	10	50	100	500
E. de Malpasillo (Río Genil)	1.539	2.035	2.322	2.948
E. de Cordovilla (Río Genil)	1.562	2.066	2.358	9.993
Río Genil en Puente Genil	1.599	2.132	2.469	3.086
Río Cabras	337	459	520	765
Arroyo Salaro de Gilera	325	446	509	715
Río Genil (desembocadura)	1.908	2.520	2.851	3.600
Río Corbones en Marchena	334	456	516	760
Arroyo Salado del Término	383	436	572	816
Río Corbones en desembocadura	686	923	1.046	1.360
E. El Pintado (Río Viar)	516	693	780	1.044
E. de Aracena (Río Huelva)	249	338	400	571
E. de la Minilla (Río Huelva)	494	670	747	990
E. de Cala (Río Cala)	271	361	420	610
E. Gergal (Río Huelva)	385	527	596	830
Río Guadaira en Sevilla	578	771	886	1.014
E. Torre del Aguila (Río Salado Morón)	275	367	427	620
E. de Bornos (Río Guadalete)	604	806	927	1.182
E. de Arcos (Río Guadalete)	615	820	944	1.204
E. de los Hurones (Río Majaceite)	197	260	314	429
E. de Guadalcaçín (Río Majaceite)	350	478	541	797
Río Alamo	159	220	264	363
Río Barbate en confluencia con Alamo	241	327	372	532
E. de Celemin (Río Celemin)	90	133	152	190
E. de Almodovar (Río Almodovar)	28	38	43	61
Río Barbate	556	742	865	1.112
Río de Jara	91	134	154	202

ANEXO V - MATRICES DE IMPACTO

1. INTRODUCCION

En el presente anexo se incluyen las 104 matrices de impacto correspondientes a las zonas que, con el mismo número, figuran en el MAPA DE RIESGOS POTENCIALES realizado. Como puede observarse cada matriz está compuesta por nueve filas y tres columnas. Las filas indican los aspectos más importantes que podrían verse afectados por las inundaciones y se han dividido en cuatro grupos A, B, C y D que tienen pesos respectivos de 8, 4, 2 y 1. Las tres columnas, por su parte, configuran cada una de las tres clases I, II y III de gravedad decreciente en los daños potenciales en función de los objetivos expuestos a las inundaciones y sus pesos relativos son 4, 2 y 1, respectivamente.

El valor así adjudicado a la matriz se matiza mediante la aplicación de un "coeficiente de riesgo" con valor 1,5; 1 ó 0,5 según que se haya observado que las inundaciones son más o menos frecuentes en la zona; en los casos en los que la causa de la inundación potencial sea "exclusivamente" la rotura de una presa el "coeficiente de riesgo" desciende a 0,2 para tener en cuenta la pequeña probabilidad de ocurrencia de este fenómeno.

Una vez aplicado el coeficiente de riesgo la clasificación en rangos de prioridad se ha realizado mediante los siguientes criterios:

RANGO DE PRIORIDAD

VALOR DE LA MATRIZ

1	> 80
2	$> 40 \text{ y } \leq 80$
3	≤ 40

En cada una de las matrices se indican las razones fundamentales que han conducido a la calificación propuesta; en algunos casos, especialmente de eventuales roturas de presas

no es posible calificar alguna de las infraestructuras que indican las filas de la matriz porque no existen en los límites de la zona en cuestión.

Debe tenerse en cuenta que en las matrices no se ha reseñado más que la síntesis de los criterios utilizados, pero que a la hora de clasificar en una u otra clase (columna) cada uno de los aspectos que definen las filas se ha considerado toda la información disponible relativa a las inundaciones históricas ocurridas en la zona y también los datos que son pertinentes de entre la información general disponible, - recensada en el INFORME, y, sobre todo, de los proporcionados por los estudios en curso relativos a los Planes Hidrológicos.

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			No se han registrado nunca, pero una rotura inesperada podría producir daños de este tipo.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a muchas carreteras y también al ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			En varios núcleos urbanos desaparecerían estos servicios
Infraestructura urbana	*			Aunque los núcleos urbanos más próximos están bastante alejados y son pequeños, serían arrasados.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Varias centrales, parques, y líneas serían arrasadas.
Redes de riego y drenaje	*			Una rotura, arrasaría las zonas de riego de las vegas.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a bastantes líneas de transporte de energía
Industrias	*		*	Las industrias importantes están muy alejadas
Areas agropecuarias	*			Se producirían daños importantes en la agricultura y ganadería de las vegas interiores.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 105

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:.				
Pérdida de vidas humanas			*	No se han producido, dada la hora de la inundación.
GRUPO B:.				
Vías de comunicación		*		Limpieza y arreglo de la carretera comarcal.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se han producido
Infraestructura urbana	*			Hubo daños a viviendas y enseres
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se inundaron 4 estaciones elevadoras
Redes de riego y drenaje	*			Rompió un canal y aterró varios
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		Se supone que afectaría a líneas telefónicas locales
Industrias			*	No hay industrias importantes
Áreas agropecuarias		*		Fueron arrancados olivos y dañados campos cultivados sin pérdida de animales.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 57	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	Nunca se han producido
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No fueron afectadas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Se rompió el sifón del Guadalquivir, para el abastecimiento de agua a Donadio.
Infraestructura urbana	*			Se hundieron varias casas en Ubeda
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se inundaron las salas de alternadores, cuadros de control en Puente de la Cerrada. Se dañó la toma en Doña Aldonza y se atarraron los embalses.
Redes de riego y drenaje	*			Se produjeron daños en las redes de riego de las vegas altas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se tiene información específica
Industrias			*	No existen en la zona, industrias importantes
Areas agropecuarias		*		Daños en los cultivos pero no en ganados

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No se han registrado. La posible rotura de Pedro Marín, dada su pequeña capacidad no hace temer graves daños.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se inunda la carretera Bailén-Jaén y el ferrocarril
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No hay noticias específicas
Infraestructura urbana	*			No se han inundado núcleos urbanos, varias veces
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			No se han registrado daños en la central, pero si en la presa
Redes de riego y drenaje		*		No ha habido daños registrados
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No ha habido daños
Industrias		*		En Mengibar en la zona baja, se han inundado pequeñas industrias
Areas agropecuarias		*		No se han registrado daños en animales, pero si en cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 59				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No aparecen en las reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se ha registrado rotura de puente e inundaciones en carreteras importantes y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No hay noticias específicas pero dado el caracter de las inundaciones, son presumibles los daños.
Infraestructura urbana	*			Ha habido daños importantes en edificios
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se han registrado daños
Redes de riego y drenaje		*		No hay datos específicos, pero se ha inundado la red de la vega de Andujar en varias ocasiones.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No se han registrado
Areas agropecuarias	*			Ha habido pérdida de cosechas y animales

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60

COEFICIENTE DE RIESGO: 1

RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En el año 1917 se registran pérdidas humanas sin cuantificar
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La N-IV se inunda en Pedro Abad y Villa del Río con mucha frecuencia.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			En 1982 se dañan los servicios municipales en Villa del Río
Infraestructura urbana	*			Se ha inundado con frecuencia Villa del Río y con menos frecuencia Montoro.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se han registrado algunos daños en la Central del Carpio
Redes de riego y drenaje	*			Se han inundado varias veces los regadíos de la zona, aunque no se especifican daños en las redes de riego.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No se especifican
Industrias	*			Se han inundado fábricas en Villa del Río
Areas agropecuarias	*			Han sido cuantiosas las pérdidas en cosechas y animales domésticos.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 81

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas.....	*			Se han producido muertos en varias ocasiones
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se inundan carreteras y ferrocarril con rotura de puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay datos específicos
Infraestructura urbana	*			En bastantes ocasiones se han caído casas y se han destruido - vías urbanas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía			*	No hay datos específicos
Redes de riego y drenaje	*			Se han destruido tuberías y acequias
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias	*			Se han producido daños en repetidas ocasiones
Areas agropecuarias	*			Pérdida de cosechas, aperos y animales
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 87				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Se registran 3 muestras y varios heridos en 1941
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Rotura de puentes, carreteras y ferrocarril
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay datos específicos
Infraestructura urbana	*			Frecuentes hundimientos de casas y destrozos en calles
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay reseña de daños
Redes de riego y drenaje	*			La red de riegos del Bembezar ha sido dañada en varios sitios y el azud de Peñaflor.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No hay datos específicos
Áreas agropecuarias	*	/		Se han perdido muchas tierras y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 84	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
 A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Se han producido muertes en repetidas ocasiones y en número elevado.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Con frecuencia han sido muy afectadas, incluso aeropuertos
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Ha sufrido daños frecuentes
Infraestructura urbana	*			Se han perdido muchas casas, se han roto defensas del río y los daños en cascos urbanos han sido muy frecuentes y elevados.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Han sido afectadas líneas de transporte, centros de transformación etc.
Redes de riego y drenaje	*			En toda la zona se han producido daños elevados
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos, pero se han tenido que dañar
Industrias	*			Muchas industrias y con mucha frecuencia han sido dañadas
Areas agropecuarias	*			En repetidas ocasiones se han perdido las cosechas y animales domésticos.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 106

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No hay, en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se han inundado la nacional N-IV y otras carreteras en distintas ocasiones, así como el ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay noticias de daños
Infraestructura urbana	*			En los Palacios y en Sanlúcar se han inundado y derribado casas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay noticias
Redes de riego y drenaje	*			Las inundaciones en el campo han tenido que dañar acequias
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No hay datos sobre el tema
Areas agropecuarias	*			Pérdida de cosechas y ganado en repetidas ocasiones
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No hay, en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		No ha habido carreteras importantes afectadas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No hay datos específicos
Infraestructura urbana		*		No se conocen daños en pueblos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No se han producido
Redes de riego y drenaje	*			Se han producido daños en Galera y Guardal
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos
Industrias		*		No hay industrias importantes
Áreas agropecuarias	*			Se han producido importantes daños
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 36				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			No hay, en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se inundaron accesos a pantanos
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			No ha habido daños conocidos
Infraestructura urbana	*			No se han registrado
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía	*			No ha habido daños
Redes de riego y drenaje	*			Los sistemas de riego han sido afectados gravemente
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			No hay datos específicos
Industrias	*			No se conocen daños
Areas agropecuarias	*			Ha habido pérdida de cosechas y tierras
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 36	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Se han registrado 3 muertos y un herido
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se ha visto afectada la carretera nacional y el ferrocarril
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			El abastecimiento de agua a Cullar fué destruido
Infraestructura urbana	*			Se hundieron varias casas y cuevas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de -- energía			*	No se conocen daños
Redes de riego y drenaje			*	No se conocen daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se conocen daños
Industrias			*	No se conocen daños
Áreas agropecuarias	*			Se han perdido cosechas, tierras y animales
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 58	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No hay, en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		No ha habido afecciones graves
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Se cortó el abastecimiento de agua a Cortes de Baza
Infraestructura urbana	*			Se inundaron Castril y Cortes de Baza con pérdidas de viviendas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se cortó el suministro a Cortes de Baza
Redes de riego y drenaje	*			La red de riego en Cortes de Baza sufrió daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos
Industrias		*		No se conocen daños
Áreas agropecuarias	*			Ha habido pérdidas importantes y frecuentes
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 66	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura imprevista podría causar bastantes muertos
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		En caso de rotura se varían afectadas carreteras comarcales y locales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Los abastecimientos y saneamientos serían destruidos
Infraestructura urbana	*			Podrían desaparecer algunos poblados
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Causaría daños en redes y suministros
Redes de riego y drenaje	*			Los canales y redes de riego serían destruidos
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Las líneas telefónicas desaparecerían en toda la zona
Industrias		*		No hay industrias importantes
Areas agropecuarias	*			Las tierras de cultivo y cabaña sufrirían grandes pérdidas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 97				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura se perderían muchas vidas humanas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Desaparecerían varias carreteras
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Afectaría a los abastecimientos de pequeños poblados
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían varios pueblos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Los daños no serían muy grandes
Redes de riego y drenaje	*			Habría zonas de riego que desaparecerían por completo
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Sufrirían daños algunas líneas telefónicas
Industrias		*		Apenas hay industria en la zona
Areas agropecuarias	*			Se perderían cosechas y animales
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 91	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Murió una niña en Diezma en 1881
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se han producido roturas de puentes y carreteras
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Han sido afectados los servicios de aguas
Infraestructura urbana	*			Fueron afectados locales y desaparecieron viviendas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		El suministro de energía fué suspendido
Redes de riego y drenaje		*		No se citan daños en las reseñas existentes
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos
Industrias		*		No hay industrias importantes en la zona
Áreas agropecuarias	*			Se perdieron tierras, ganado y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 68				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No hay en las reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se destruyeron carreteras y puentes y se inundó el ferrocarril en varias ocasiones
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Se daño el abastecimiento de agua
Infraestructura urbana	*			Se perdieron casas y hubo destrozos en varios cascos urbanos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos en las reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en las reseñas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias	*			Se destruyeron fábricas de harina y otras industrias
Áreas agropecuarias	*			Grandes pérdidas en tierras, ganados y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 69				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No hay en las reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se destruyeron varias carreteras y puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			El abastecimiento de agua en varias ocasiones fué dañado
Infraestructura urbana	*			Sufrieron graves daños en Villanueva de las Torres y Fonelas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía	*			La red de suministro a Villanueva de las Torres fué dañada
Redes de riego y drenaje	*			La red de riego fué seriamente dañada
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			La red de teléfonos fué dañada
Industrias		*		No hay industrias importantes
Areas agropecuarias	*			Grandes pérdidas en tierras, ganado y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 81				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No hay, en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se inundaron la vía del ferrocarril y la carretera de Baza a - Guadix
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños
Infraestructura urbana	*			Muchas viviendas sufrieron daños en Gor
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía			*	No hay datos específicos
Redes de riego y drenaje			*	No hay datos específicos
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos
Industrias			*	No hay datos
Areas agropecuarias			*	No hay datos
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 51				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Se ha registrado un muerto en 1973
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se han inundado varias veces las carreteras de la zona
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay daños en las reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Hubo daños en casas y calles
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos específicos
Redes de riego y drenaje	*			Hubo grandes daños en la zona baja
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No hay datos
Areas agropecuarias	*			Grandes pérdidas en tierras, ganados y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No se han registrado
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Se han afectado carreteras locales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No hay daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No ha habido daños según reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos
Industrias		*		No hay datos
Areas agropecuarias		*		Según las reseñas, ha habido pocos daños
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 39	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En el año 1950 se han producido 7 muertos
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Unicamente ha podido afectar a carreteras locales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	En la reseña existente no se citan daños en este servicio
Infraestructura urbana	*			Según la reseña los daños han sido incalculables
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se citan daños específicas
Redes de riego y drenaje			*	No existen datos sobre daños a estas obras
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No existen industrias importantes en la zona
Areas agropecuarias	*			Los daños han sido incalculables según la reseña
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 70				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Se produjeron 6 muertos en 1949
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No se han producido daños
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se han producido daños
Infraestructura urbana	*			Se derrumbaron varias casas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No ha habido daños
Redes de riego y drenaje			*	No ha habido daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No ha habido daños
Industrias		*		Se destruyó una fábrica de aceite de orujo
Áreas agropecuarias			*	No ha habido daños
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 64				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figura en reseñas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Rotura de puente y tramo de N-321
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No ha habido daños
Infraestructura urbana			*	No ha habido daños
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No ha habido daños
Redes de riego y drenaje			*	No ha habido daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay daños
Industrias			*	No hay daños
Areas agropecuarias			*	No hay datos en reseñas históricas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 39				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Murió un hombre en 1949
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Son afectadas las carreteras N-324 y la local a Arbuniel
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Se produjeron daños en el alcantarillado
Infraestructura urbana	*			Se produjeron daños en calles, edificios y vehículos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos específicos
Redes de riego y drenaje			*	No hay reseña de daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos
Industrias			*	No hay datos en las reseñas históricas
Áreas agropecuarias			*	No hay datos en las reseñas históricas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 79	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Daños frecuentes en N-323 con roturas de puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se han producido serios daños a viviendas y en defensas contra avenidas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			La línea telefónica fué cortado en varios puntos
Industrias		*		No figuran en reseñas históricas
Areas agropecuarias	*			Pérdidas en cultivos y animales

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 57

COEFICIENTE DE RIESGO: 1

RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura causaría gran cantidad de victimas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se dañarían numerosas carreteras y puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Se dañarían estos servicios en Jaén
Infraestructura urbana	*			Se verían afectados Jaén y otros núcleos urbanos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Serían afectadas líneas, parques y alguna central
Redes de riego y drenaje	*			Habría daños en la zona del Guadalbullón
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Se dañarían líneas telefónicas y telegráficas
Industrias	*			Se verían afectadas numerosas industrias
Areas agropecuarias	*			Los daños serían grandes
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 108				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Ha habido daños en viviendas y balneario
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran en reseñas históricas
Áreas agropecuarias			*	No figuran en reseñas históricas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 39				RANGO DE PRIORIDAD: 3
				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Murió un hombre arrastrado con su coche en 1981
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Fué afectada la N-321
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran en reseñas históricas
Infraestructura urbana			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran en reseñas históricas
Áreas agropecuarias			*	No figuran en reseñas históricas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 63				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Daños en carreteras y ferrocarril. Hundimiento de Puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se han hundido varias casas y otras fueron dañadas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía	*			Se inundaron dos centrales eléctricas
Redes de riego y drenaje	*			En varias ocasiones hubo daños importantes
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias	*			Se produjeron daños en Jaén
Areas agropecuarias	*			Paños importantes en tierras y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 69				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se han producido daños en viviendas y en matadero
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Se han producido daños en varias ocasiones
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Hubo 4 muertos en 1955
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Ha habido daños en el casco urbano
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Areas agropecuarias	*			Se han producido daños en cultivos
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 66	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura podría haber muchos muertos
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Podrían ser destruidos muchos kilómetros de carreteras nacionales, locales y ferrocarril
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Desaparecería el abastecimiento y saneamiento a algunos poblados pequeños
Infraestructura urbana	*			Podrían producirse daños importantes en la zona inferior
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Podrían producirse daños importantes en la zona inferior
Redes de riego y drenaje		*		Los daños serían importantes pero no excesivos
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	Los daños no serían excesivos
Industrias			*	No hay grandes industrias en la zona
Áreas agropecuarias	*			Habría daños en agricultura

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 82

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura no habría muchos muertos
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Las carreteras afectadas serían pocas y locales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se producirían daños de este tipo
Infraestructura urbana	*			No hay poblados aguas abajo, tan solo cortijos y casas aisladas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Apenas se producirían daños
Redes de riego y drenaje			*	No habría daños
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No habría daños
Industrias			*	No habría daños
Áreas agropecuarias	*			Los daños no serían muy graves
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 52				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Areas agropecuarias		*		Ha habido daños en tierras de labor, pero no excesivos
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 28				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura podría ocasionar muchos muertos
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría carreteras nacionales y ferrocarril
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Los daños de este tipo no serían excesivos
Infraestructura urbana	*			Arrasaría poblados y estación de Baeza
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Causaría daños en zona Baeza, pero no excesivos
Redes de riego y drenaje	*			Se producirían daños importantes en su propia zona y en el Guadalen
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		Habría daños medios en la zona de Baeza
Industrias		*		Probocaría daños no excesivos en zona Baeza
Áreas agropecuarias	*			Los daños agrícolas serían elevados

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 92

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		En caso de rotura súbita se podría producir algún muerto
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Sería afectado el ferrocarril y carreteras nacionales y locales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se producirían daños importantes
Infraestructura urbana			*	No se producirían daños importantes
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Produciría daños en el suministro al ferrocarril
Redes de riego y drenaje	*			Se producirían daños graves en la zona de riegos inmediata
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se producirían daños importantes
Industrias			*	No se producirían daños importantes
Areas agropecuarias	*			Habría pérdidas graves en agricultura

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 58

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura imprevista, dada la capacidad del Embalse podría provocar muchas víctimas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría un gran tramo de la N-IV, así como al ferrocarril y otras carreteras nacionales y comarcales
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Destruiría en varios pueblos de la ribera del Guadalquivir el abastecimiento y saneamiento
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían varios pueblos
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Afectaría a líneas, parques y centrales elevadoras y de producción de energía
Redes de riego y drenaje	*			La zona propia de riegos sería arrasada
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Desaparecerían muchos kilómetros de líneas telefónicas y telegráficas
Industrias	*			Afectaría bastantes industrias en las zonas colindantes
Areas agropecuarias	*			Se perderían muchas tierras cosechas y animales
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 108				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente. A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso relativo de 4, 2 y 1, respectivamente.

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Dada la situación de los poblados de aguas abajo no parece lógico que pudiera causar muchas víctimas
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*	*	Los daños serían escasos
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*	*	No provocaría daños
Infraestructura urbana		*	*	No provocaría daños
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No provocaría daños graves
Redes de riego y drenaje		*		No provocaría daños graves
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No provocaría daños graves
Industrias		*		No provocaría daños graves
Áreas agropecuarias	*			Los daños serían elevados
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 44	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura imprevista, provocaría muchas víctimas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a carreteras nacionales y a la radial N-IV
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Destruiría abastecimientos y saneamientos en la zona del Guadalquivir
Infraestructura urbana	*			Afectaría a pueblos importantes en la vega del Guadalquivir
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Destruiría líneas, parques y alguna central
Redes de riego y drenaje	*			Afectaría gravemente a la zona de riegos del Rumblar y de Andujar
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Desaparecerían varios kilómetros de líneas telefónicas
Industrias		*		Causaría bastantes perjuicios pero no muy graves
Áreas agropecuarias	*			Los daños serían enormes
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 106				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No ha habido según reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			En 1970 fué afectado el puente de la N-IV
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		No hay industrias importantes en la zona
Areas agropecuarias	*			En 1969 se inundaron 15 ha. en el término de Lopera
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 40				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura súbita podría provocar bastantes víctimas
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		La hipotética rotura afectaría a su acceso y a la carretera - Alcolea-Villafranca
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Afectaría gravemente el abastecimiento a Córdoba
Infraestructura urbana	*			Arrasaría el canal de riego inferior
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía		*		Destrozaría la central de pie de presa y afectaría alguna línea
Redes de riego y drenaje	*			Destrozaría el canal de riego inferior
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		En este aspecto los problemas no serían excesivamente graves
Industrias	*			Podría afectar al polígono industrial de Córdoba
Areas agropecuarias	*			Arrasaría tierras, cultivos y ganado
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 90				RANGO DE PRIORIDAD: 3
COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2				

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No figuran en las reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se destruyó el puente de la N-432. Hay un punto de clase 2ª en el mapa de puntos conflictivos
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		No figuran daños en reseñas históricas
Areas agropecuarias		✓ *		Hubo pérdidas en los campos

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Hubo un muerto en 1983 en Cañuelo de Priego
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Se han inundado la N-321 y la N-432
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se inundaron Cañuelo de Priego, Priego y Alcaudete con graves daños en el último
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		Se llevó aceite y aceitunas de una fábrica y grano de otros almacen
Areas agropecuarias	*			Los daños en la agricultura han sido graves
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 71				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se inundó la mitad de la población de Aldea Nogerones
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se inundó totalmente una central eléctrica
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona
Áreas agropecuarias			*	No figuran daños en reseñas históricas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 45	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figura daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figura daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana			*	No figura daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de - energía			*	No figura daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figura daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figura daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figura daños en reseñas históricas
Areas agropecuarias	*			Se hjan perdido tierras y cosechas
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 30				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Hubo inundaciones en viviendas con los consiguientes deterioros
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Hubo daños importantes
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Hubo muertos en dos ocasiones
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Han sido afectadas diversas carreteras y se han hundido puentes
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		En el año presente el alcantarillado fué dañado
Infraestructura urbana	*			El casco urbano se inundó en varias ocasiones con daños en pavimentos y viviendas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje	*			Se destruyeron las redes de riego en "Las Arcas" y en Castro del Río
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Areas agropecuarias	*			Se perdieron tierras, cosechas y animales
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 56				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,0
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Una rotura súbita podría provocar víctimas pero no excesivas
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Las afecciones serían a tramos localizados de carreteras y algún puente
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Afectaría a casas aisladas, ya que los núcleos importantes están más altos que el pantano
Infraestructura urbana			*	Tampoco en este aspecto, las afecciones serían excesivas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Las afecciones no serían excesivas
Redes de riego y drenaje			*	No hay regadíos importantes cercanos al embalse
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	Los daños no podrían ser muy graves
Industrias			*	No hay industrias importantes cercanas y por debajo del embalse
Áreas agropecuarias	*			Arrasaría muchos campos y algún ganado

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Una rotura repentina causaría víctimas pero no excesivas, dado que aguas abajo no hay poblados importantes
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Afectaría tramos aislados de carreteras, algún puente y una carretera local
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No habría daños importantes por la misma razón que en "A"
Infraestructura urbana			*	Ocurriría como en el caso anterior
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Tampoco habría daños excesivos
Redes de riego y drenaje			*	No hay regadíos importantes entre este embalse y el de aguas abajo
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay poblados importantes aguas abajo
Industrias			*	No hay industrias aguas abajo
Areas agropecuarias			*	Dado que el río va por una garganta, tampoco habría daños muy grandes

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 41

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura repentina podría causar muchas víctimas en el Valle del Guadalquivir
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a la N-431 y al ferrocarril en un tramo bastante largo
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Podría afectar al pueblo de Posadas
Infraestructura urbana	*			Afectaría a pueblos importantes en el Valle del Guadalquivir
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Podría causar bastantes daños en líneas, central y subestación
Redes de riego y drenaje	*			También en este aspecto causaría daños importantes en el Valle del Guadalquivir
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación				
Industrias				
Areas agropecuarias				

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ:

COEFICIENTE DE RIESGO:

RANGO DE PRIORIDAD:

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura repentina causaría muchas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La rotura arrasaría bastantes carreteras importantes y el ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		El abastecimiento y saneamiento de Hornachuelos sería destruido.
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían poblados enteros y casa aisladas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Afectaría centrales, líneas y subestaciones.
Redes de riego y drenaje	*			Arrasaría el canal de la zona inferior de riegos, en una gran longitud.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		Destrozaría bastantes tramos de líneas telefónicas.
Industrias			*	No hay grandes industrias en las proximidades.
Areas agropecuarias	*			Los daños en la zona de riegos y en ganados serían enormes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 95	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			La rotura súbita de la presa no provocaría muchas víctimas ya que no existen, aguas abajo, núcleos de población importantes.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Afectaría a vías de comunicación local.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Afectaría gravemente a estos municipios.
Infraestructura urbana	*			Afectaría a caseríos y pequeños núcleos de población.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No existe en la zona líneas de alta.
Redes de riego y drenaje	*			Este servicio sería prácticamente destruido.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a las líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias			*	No existen importancia en la zona.
Áreas agropecuarias	*			Produciría graves daños a la agricultura.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 91	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Hubo dos muertos en los años 1881 y 1887.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			En varias ocasiones fueron afectadas, carreteras y ferrocarril con destrucción de puentes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay referencias de daños en las reseñas históricas.
Infraestructura urbana	*			En varias ocasiones se derrumbaron casas y hubo daños importantes en poblaciones.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se vieron afectadas líneas y centrales eléctricas y en varias ocasiones se cortó el suministro.
Redes de riego y drenaje	*			Sufrieron daños importantes las redes de riego.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			La red telefónica y telegráfica sufrió graves daños.
Industrias		*		No se hace referencia a este tipo de daños en los documentos encontrados.
Areas agropecuarias	*			Hubo daños importantes y repetidos en tierras, cultivos y ganados.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 61

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura súbita de la presa no provocaría muertos en Quenitar, Dudar y otros.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La hipotética rotura afectaría a varias carreteras y al ferrocarril de Sierra Nevada.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Los abastecimientos de agua y saneamientos de varias poblaciones, desaparecerían.
Infraestructura urbana	*			Serían arrasadas varias poblaciones y en Granada causaría muchos daños.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Solo hay una línea importante en la zona.
Redes de riego y drenaje	*			Afectaría una zona grande de redes de riego que destruiría.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Desaparecerían redes de teléfono y telégrafo en una amplia zona.
Industrias	*			Desaparecerían muchas industrias.
Areas agropecuarias	*			Se perderían tierras, cultivos y ganado.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 102

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			* En esta zona no aparecen victimas en los documentos encontrados
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se rompieron puentes y carreteras.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			* No aparecen daños en documentos, pero pudieran ser dañadas.
Infraestructura urbana	*			Hubo daños en poblaciones.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	* No figuran daños en las reseñas, no obstante hay líneas importantes en la zona.
Redes de riego y drenaje	*			Sufrieron grandes daños las acequias de riego.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		* No figuran daños, pero hay líneas a los pueblos de la zona.
Industrias		*		* No hay industrias importantes, actualmente.
Areas agropecuarias	*			Se han producido daños a tierras, cultivos y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran este tipo de daños en las reseñas históricas encontradas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		En distintas ocasiones se inundan carreteras y ferrocarril, sin daños a puentes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Fue afectado el abastecimiento de agua a Zubia.
Infraestructura urbana	*			Se hundieron muchas casas en varias ocasiones y hubo daños en casco urbano.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Se inundó central eléctrica y hubo falta de suministro.
Redes de riego y drenaje	*			Se destruyeron acequias importantes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Se destruyó línea telefónica.
Industrias		✓ *		Se destruyó una fábrica de harinas.
Areas agropecuarias	*			Se han producido frecuentes y graves daños en agricultura y ganaderia.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 66

COEFICIENTE DE RIESGO: 1

RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No aparecen victimas, en esta zona, en los documentos manejados
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se vió afectada la carretera a Murcia en varias ocasiones.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No aparecen daños en documentos encontrados.
Infraestructura urbana	*			Hubo daños en casas y comercios, hundiéndose viviendas en Viznar.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en documentos encontrados.
Redes de riego y drenaje			*	No se han constatado daños en la zona.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias		*		Los daños producidos no han sido excesivos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 52	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Ha habido muchos muertos en repetidas ocasiones siendo los últimos en 1983 provocados por el Beiro.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se han roto puentes y ha habido numerosos y frecuentes daños en carreteras y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Fue dañado tanto el abastecimiento como el saneamiento en múltiples ocasiones.
Infraestructura urbana	*			Los daños en calles y viviendas fueron múltiples y cuantiosos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Fueron afectadas las redes de suministro en múltiples ocasiones.
Redes de riego y drenaje			*	No existen dentro de la ciudad.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Han sido dañadas las líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias	*			Son muy numerosas las industrias dañadas y con repercusiones graves.
Areas agropecuarias		*		En el casco urbano han muerto algunos animales.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 100				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 1

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Ha habido desgracias personales en varias ocasiones.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Los daños en esta zona han sido enormes en carreteras, puentes, ferrocarril y aeropuerto.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Los abastecimientos y saneamientos de los pueblos de la vega han sido dañados grave y frecuentemente.
Infraestructura urbana	*			Se han producido graves y repetidos daños en calles, viviendas y edificios públicos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Cruzan la zona, importantes líneas eléctricas que han sido gravemente dañadas en muchas ocasiones.
Redes de riego y drenaje	*			Los importantes regadíos de la zona, han sido destruidos en gran parte en muchas ocasiones.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Las líneas telefónicas y telegráficas han sufrido los efectos de las inundaciones frecuentemente.
Industrias	*			Numerosas industrias han sido destruidas o dañadas.
Áreas agropecuarias	*			Los daños en agricultura y ganadería han sido enormes.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 108

COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5

RANGO DE PRIORIDAD: 1

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

TIPLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No aparecen daños a personas en los documentos encontrados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Inundó carreteras y ferrocarriles en distintas ocasiones e incluso el aeropuerto.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figura este tipo de daños en las reseñas encontradas.
Infraestructura urbana	*			Inundó varios núcleos urbanos derribando casas en varias ocasiones y produciendo daños en las calles.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No existen datos específicos.
Redes de riego y drenaje	*			En repetidas ocasiones causó daños graves en la red de riego de la vega.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No existen datos específicos.
Industrias		/	*	No hay industrias importantes en la zona.
Áreas agropecuarias	*			Causó graves daños en tierras, cultivos y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 60	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figura este tipo de daños en los documentos encontrados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No se han producido daños de este tipo según las reseñas históricas.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se han producido daños de este tipo según los documentos existentes.
Infraestructura urbana			*	No se han producido daños de este tipo.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos específicos.
Redes de riego y drenaje			*	No ha causado daños graves según las reseñas existentes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias		*		Ha causado graves daños en distintas ocasiones.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 30			COEFICIENTE DE RIESGO: 1	RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Se produjo un muerto en 1973.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Ha afectado en distintas ocasiones a la N-325, N-336 y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No constan daños de este tipo en los documentos existentes.
Infraestructura urbana	*			Ha causado graves y repetidos daños en Iznalloz y Piñar.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No ha producido daños de este tipo.
Redes de riego y drenaje			*	No existen datos específicos.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			La línea telefónica Málaga-Jaen ha sido afectada.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Áreas agropecuarias		*		Ha habido daños importantes en cultivos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 63	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Se han producido dos muertos en Campotejar en 1949.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Ha afectado a carreteras locales y comarcales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños de este tipo en las reseñas existentes.
Infraestructura urbana	*			En 1949 Campotejar se inundó con daños importantes.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se han producido daños importantes según reseñas existentes.
Redes de riego y drenaje			*	No se han producido daños graves.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias		*		Ha habido daños importantes en Campotejar y Colomera.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 68	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en las reseñas encontradas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Sólo afecta a carreteras locales y comarcales en tramos reducidos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	En los documentos encontrados no figuran daños a estos servicios.
Infraestructura urbana		*		Se inundó el pueblo de Moclin pero no se citan daños graves.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Se han inundado pequeñas centrales y las líneas correspondientes.
Redes de riego y drenaje		*		Solo en la desembocadura ha habido afecciones a este servicio.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No existen datos sobre daños este servicio
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias		*		Se han inundado los terrenos de cultivo en Moclin.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 38				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura súbita se producirían muchas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La rotura de la presa afectaría a un gran tramo de la N-323 así como a la carretera de Alcaudete a Granada y al ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Arrasaría el abastecimiento y saneamiento de varios núcleos urbanos, dejándolos sin servicio.
Infraestructura urbana	*			La hipotética rotura, arrasaría varios poblados.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Afectaría a alguna línea de alta tensión.
Redes de riego y drenaje	*			Provocaría graves daños en las redes de riego de la vega.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			En la zona de la vega, produciría daños a líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias	*			Causaría daños en industrias agroalimentarias.
Áreas agropecuarias	*			Los daños en la agricultura y ganadería serían muy elevadas.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 104	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en los documentos encontrados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Han sido afectadas, la vía del ferrocarril y la carretera a Pinos Puente.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños de este tipo, en las referencias existentes.
Infraestructura urbana		*		Solamente en 1917 se derrumbó una casa.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay afecciones según referencias encontradas.
Redes de riego y drenaje			*	No ha habido daños según referencias históricas.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Áreas agropecuarias	*			Ha habido daños en tierras, cultivos y ganados.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 46	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en los documentos encontrados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Solo han sido afectadas carreteras secundarias destruyendo el puente a Illora en 1881.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños a estos servicios en los documentos consultados, exceptuando el pueblo de Lachas, incluido en la vega.
Infraestructura urbana			*	Los núcleos urbanos no sufrieron inundaciones a causa de este arroyo.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos sobre daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje			*	Se han producido daños en la zona de la vega.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias	*			Los daños en la agricultura han sido importantes y frecuentes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura de la presa, se producirían muchas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a muchos kilómetros de carretera local, así como a la N-340 y N-342.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Destruiría los servicios de Cacin, Moraleda de Zafayona y el Turro.
Infraestructura urbana	*			Destruiría varios poblados y causaría graves daños.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Unicamente afectaría a una línea de alta tensión.
Redes de riego y drenaje	*			Causaría graves daños en la zona de la vega y en la propia cuenca.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias		✓	*	No hay industrias importantes en la zona.
Áreas agropecuarias	*			Causaría graves daños en la agricultura y ganadería.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 99				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en documentos conocidos.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Se cortó el puente en la carretera a Jayena y hubo inundaciones en la carretera local.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay reseñas en que figuren daños en estos servicios.
Infraestructura urbana	*			En Santa Cruz del Mercado y Alhama de Granada ha habido afectaciones importantes a edificios.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		La línea de abastecimiento a Santa Cruz se cortó en 1982.
Redes de riego y drenaje			*	Las ofecciones a la red de riego se producen en la vega, incluida en otra zona.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			La red telefónica fué cortada en 1982 en una amplia zona.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias	*			Los daños a la agricultura y ganadería han sido importantes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 51	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			No ha habido daños a personas según los documentos consultados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			No ha habido daños de este tipo.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			No se conocen afecciones en este servicio.
Infraestructura urbana	*			Se hundieron algunas casas en Montefrio.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Montefrio estuvo varios días sin energía eléctrica.
Redes de riego y drenaje	*			No se conocen daños de este tipo.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Montefrio estuvo sin telefono varios días.
Industrias	*			No existen industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias	*			Los daños a la agricultura fueron muy importantes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 51	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No consta en los documentos encontrados.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No aparecen daños en este servicio en las reseñas.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figura en los documentos encontrados, daños a estos servicios.
Infraestructura urbana			*	En las reseñas encontradas no figuran daños.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No hay datos sobre daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje			*	No aparecen daños en los documentos existentes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No hay reseñados daños en este servicio.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias	*			Hubo grandes daños en la agricultura.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 30				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura súbita de la presa de Iznajar, se producirían numerosas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			En este caso las vías de comunicación afectadas serían muchas y muy importantes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Los abastecimientos de agua y saneamientos de los numerosos pueblos situados aguas abajo del embalse, serían destruidos.
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían muchos pueblos, alguno de ellos como Puente Genil, muy importante.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Afectaría a importantes líneas de transporte y a la propia central.
Redes de riego y drenaje	*			Los daños causados en las redes de riego de aguas abajo, serían enormes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a gran cantidad de líneas telegráficas y de teléfonos.
Industrias	*			En Puente Genil arrasaría muchas industrias.
Áreas agropecuarias	*			Los daños en la agricultura y ganadería serían muy importantes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 108				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en reseña existente.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Afectó a la carretera N-331 y N-338.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se citan daños, en la reseña de 1984, por lo que no se ha brán producido.
Infraestructura urbana		*		En el informe se habla de daños a la población sin cuantificar los.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No ha afectado al servicio.
Redes de riego y drenaje			*	No se citan daños a este servicio.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se han producido daños.
Industrias			*	No se han producido daños, ya que el reciente informe no lo ci-ta.
Áreas agropecuarias		*		Tampoco figuran daños de este tipo pero evidentemente, alguno se habrá producido.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 36

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No constan daños personales en los documentos existentes.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Tampoco figura este tipo de daño en los documentos encontrados.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		Tampoco figuran daños.
Infraestructura urbana		*		Sólo se citan daños en las casas de Lora de Estepa en 1984.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Las pocas avenidas sufridas no han ocasionado daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje		*		No se existen datos sobre daños.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No hay datos específicos.
Industrias		*		No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias		*		Los daños a la agricultura han sido importantes, tanto en Lora de Estepa como en los términos de La Roda y Casariche.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 34	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No aparecen daños a personas en las numerosas reseñas encontradas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Los daños a carreteras, puente y ferrocarril han sido frecuentes e importantes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran datos específicos en las reseñas pero han tenido que sufrir desperfectos.
Infraestructura urbana	*			El casco urbano ha sufrido importantes daños en múltiples ocasiones.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se conocen daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje	*			Han sufrido daños en bastantes ocasiones.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No existen datos específicos.
Industrias		*		Las industrias locales han sufrido daños.
Areas agropecuarias	*			Los daños a tierras, cultivos y ganados han sido cuantiosos.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 65

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No hay reseña de que se hayan producido víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La inundación solo afectó a carreteras locales y a las obras de fábrica de los Puentes de Santaella.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en las reseñas.
Infraestructura urbana			*	En los documentos consultados no aparecen daños en los pueblos de la zona.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No aparecen daños en este servicio en los documentos encontrados.
Redes de riego y drenaje		*		Aunque no aparecen reseñados daños, es evidente que se habrán producido.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se reseñan daños.
Industrias			*	En los documentos encontrados no figuran daños.
Areas agropecuarias	*			Se produjeron graves daños a la agricultura y ganadería.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 44

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			La riada del año 1960 produjo un alud de tierra en Montarque que derribó una casa produciendo un muerto y dos heridos.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			La riada de 1948 derribó un puente en Montarque y anegó la carretera.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No hay noticias de que haya sufrido daños este servicio.
Infraestructura urbana	*			En la riada de 1960 se hundieron casas en Cabra y Montarque.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se reseñan daños en este servicio.
Redes de riego y drenaje			*	No se indican daños en los documentos encontrados.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No existen noticias de que sufriesen daños.
Industrias			*	En las reseñas no figuran daños.
Áreas agropecuarias		*		Los huertos y vega baja sufrieron inundaciones sin que se especifique el alcance de los daños.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 76				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En la riada de 1949 se produjeron 16 muertos en Aguadulce y 3 en Los Corrales.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			En Aguadulce se destruyó el puente del ferrocarril y se produjeron diversos daños en puentes y carreteras.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No se citan daños en los documentos existentes.
Infraestructura urbana		*		Todos los pueblos de la zona han sufrido varias inundaciones de sus zonas bajas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No constan daños en los documentos consultados.
Redes de riego y drenaje	*			En las reseñas no especifican daños en este servicio pero lógicamente se verían afectados dados los daños producidos en las huertas y vega.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se especifica en las reseñas si fueron afectadas.
Industrias			*	No se especifica si hubo daños.
Áreas agropecuarias	*			Se produjeron fuertes pérdidas en la agricultura y ganadería.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 76				COEFICIENTE DE RIESGO: 1
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran daños a personas en los documentos existentes.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figura en los documentos consultados daños a este servicio.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No constan daños en las reseñas.
Infraestructura urbana			*	No afectó a los núcleos urbanos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No existen líneas de importancia en la zona.
Redes de riego y drenaje	*			Aunque no figuran daños, se verían afectados por las inundaciones de la vega.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se indica en las reseñas si hubo daños.
Industrias			*	No existen industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias	*			Las pérdidas en la agricultura y ganaderia son cuantiosas.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 32			COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5	
			RANGO DE PRIORIDAD: 3	
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En la avenida de 1481 se produjeron muchos muertos.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Varias veces sufrió daños en Ecija el puente de la carretera nacional IV y la misma carretera. Así mismo se destruyó el puente del ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			El saneamiento de agua ha sido dañado varias veces, no teniendo se noticias del abastecimiento.
Infraestructura urbana	*			La ciudad de Ecija se ha inundado varias veces quedando destruidas, en el año 1983, más de 300 casas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No aparecen en las reseñas, grandes daños en este servicio.
Redes de riego y drenaje	*			En varias ocasiones se han destruido norias y acequias.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se reseñan daños en este servicio.
Industrias		*		Solo aparece en las reseñas la destrucción de dos molinos.
Areas agropecuarias	*			Los daños a la agricultura y ganadería han sido muy importantes en diversas ocasiones.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 65	COEFICIENTE DE RIESGO: 1,0			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		Se han visto afectadas varias carreteras y un puente sufrió daños.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias	*			Numerosas industrias han sido dañadas en Puebla de Cazalla.
Áreas agropecuarias	*			Se han producido daños en los cultivos en muchas ocasiones.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 37	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS		CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
		I	II	III	
GRUPO A:					
Pérdida de vidas humanas		*			Una rotura súbita de la presa podría producir bastantes víctimas.
GRUPO B:					
Vías de comunicación		*			En la hipótesis planteada sufrirían daños las carreteras N-431 y N-433 y algunas carreteras locales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*		Podrían verse afectados los servicios de algunos pueblos.
Infraestructura urbana		*			Serían arrasadas varias poblaciones y Sevilla se vería afectada
GRUPO C:					
Infraestructura del suministro de energía		*			Destruiría la central hidroeléctrica y afectaría a varias líneas.
Redes de riego y drenaje		*			Destruiría una amplia zona de redes de riego.
GRUPO D:					
Infraestructura de telecomunicación		*			Desaparecerían las redes de teléfonos y telégrafos de la zona.
Industrias		*			Desaparecerían muchas industrias.
Áreas agropecuarias		*			Se perderían tierras, cultivos y ganados.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 96

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
 A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Una rotura súbita causaría víctimas pero no excesivas ya que aguas abajo no hay pueblos importantes.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a algunos puentes y carreteras locales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No habría daños importantes dada la poca entidad de los pocos poblados existentes aguas abajo.
Infraestructura urbana		*		Ocurriría como en el caso anterior.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Destruiría la central hidroeléctrica.
Redes de riego y drenaje	*			No hay regadíos importantes entre este embalse y el de La Minilla.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		Aunque causaría daños no serían excesivos.
Industrias		*		No hay industrias aguas abajo.
Áreas agropecuarias	*			Destruiría los pocos regadíos existentes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 48				COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2
				RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Ha habido daños en carreteras y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Hubo daños importantes en tierras, cultivos y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2
A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
pérdida de vidas humanas	*			En el hipotético caso de rotura súbita de cualquiera de las dos presas, se producirían numerosas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Las vías de comunicación afectadas serían muchas e importantes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			El abastecimiento de agua y saneamiento de los pueblos situados en la orilla del río, serían destruidos.
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían varios pueblos importantes y la ciudad de Sevilla sería afectada.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Quedarían destruidas varias líneas de alta tensión y central hidroeléctrica.
Redes de riego y drenaje	*			Los daños que causaría en las redes de riego y drenajes serían enormes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a gran cantidad de líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias	*			Arrasaría muchas industrias.
Areas agropecuarias	*			Los daños en la agricultura y ganadería serían muy importantes.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 108

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Ha habido daños en carreteras y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Hubo daños importantes en tierras, cultivos y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 42				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente				
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente				

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		Hubo dos muertos en 1618..
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se han inundado en varias ocasiones, Alcalá de Guadaira y Mairena.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias			*	No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Hubo frecuentes daños a tierras, cultivos y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 50				COEFICIENTE DE RIESGO: 1,5
				RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Ha habido daños en puente, carreteras y ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Ha habido daños en viviendas e instalaciones deportivas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje			*	No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No figuran daños en reseñas históricas
Industrias	*			Se han perdido molinos y hubo daños en otras industrias.
Areas agropecuarias	*			Se han perdido tierras, cosechas y ganado.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 57	COEFICIENTE DE RIESGO: 1,0			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No hay noticias de pérdidas de vidas humanas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No se vieron afectadas.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Sufrió daños el alcantarillado ya que su insuficiencia provocó la inundación.
Infraestructura urbana	*			Se inundaron los pueblos de San Lucar la Mayor y Umbrete debido a las fuertes lluvias e insuficiencia de los desagües provocando daños en los edificios.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se vio afectado por la inundación.
Redes de riego y drenaje			*	No sufrieron desperfectos.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No afectó a este servicio.
Industrias			*	No hay noticias de que sufrieron daños.
Áreas agropecuarias			*	Los daños en la agricultura fueron escasos.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 51

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Se inundó la parte baja de Utrera, pero no se especifican daños
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Se inundó la zona de la marisma y no se especifican daños.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 32	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En caso de rotura súbita habría muchas víctimas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se verían afectadas muchas e importantes carreteras y también el ferrocarril.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Afectaría a los servicios de varios núcleos urbanos.
Infraestructura urbana	*			Desaparecerían algunos poblados.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Se producirían daños en líneas pero no excesivos.
Redes de riego y drenaje		*		Los daños no serían muy grandes.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Destruiría líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias			*	Los daños serían muy grandes.
Áreas agropecuarias	*			Habría daños cuantiosos en tierras, cultivos y ganado.

VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 97

COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2

RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No se reseñan pérdidas de vidas humanas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Cortó la N-IV, la carretera de Sevilla y el ferrocarril por varios puntos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se citan daños.
Infraestructura urbana		*		Afectó a varios núcleos urbanos, sin especificar daños.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se citan daños.
Redes de riego y drenaje		*		No se citan daños aunque debieron de producirse.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se citan daños.
Industrias			*	No se citan daños.
Áreas agropecuarias	*			Graves daños a la agricultura.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 48	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Hubo dos muertos, uno en 1949 y otro en 1955.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	Solo son afectadas carreteras locales y en tramos concretos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	En las reseñas no se citan daños a este servicio.
Infraestructura urbana	*			Hubo daños a viviendas debido a que estas estaban en el cauce.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	Según los informes conocidos este servicio no ha sido afectado.
Redes de riego y drenaje			*	No existen importantes regadíos en la zona y al parecer no han sufrido daños.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se citan específicamente en las reseñas.
Industrias			*	No existen grandes industrias en las proximidades.
Areas agropecuarias			*	Los daños sufridos han debido ser ligeros, pues no se citan.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 63	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No se conocen daños personales.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se han inundado en distintas ocasiones la N-342 y la N-343 con daños importantes.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se conocen daños a estos servicios.
Infraestructura urbana		*		En Puerto Serrano se hundió una casa en 1930.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se han podido comprobar daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje			*	Las zonas importantes de riego están debajo del Embalse de Bornos.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No existen datos específicos.
Industrias			*	No hay industrias importantes en la zona.
Areas agropecuarias			*	En repetidas ocasiones se han producido daños importantes en la agricultura de la zona.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 43	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En el año 1963 se reseñan tres muertos en Arcos de la Frontera.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se rompió el puente llamado de "Los Americanos" y se cortaron varias carreteras comarcales y caminos.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No figura en los documentos encontrados daños en este servicio.
Infraestructura urbana		*		Se derrumbó una casa en Arcos de la Frontera.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se citan daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje	*			Hubo grandes daños en las acequias de la zona regable.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se citan daños en este servicio.
Industrias			*	No existen industrias importantes.
Áreas agropecuarias	*			Graves daños en la agricultura sobre todo en la zona regable del Pantano de Bornos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 76	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 2

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	La rotura súbita de la presa no produciría casi víctimas, ya que no hay núcleos importantes de población en su camino.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	La rotura de la presa solo produciría daños a una carretera local.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	No se producirían daños en este servicio, por la razón expuesta en A.
Infraestructura urbana			*	Los daños serían mínimos por la razón anterior.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Se destruiría parte de una línea de alta tensión.
Redes de riego y drenaje			*	No existen regadíos importantes en la zona.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	Afectaría levemente a este servicio.
Industrias			*	No existen industrias importantes.
Áreas agropecuarias			*	Destruiría las zonas de riego existentes.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 36	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente

A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
pérdida de vidas humanas	*			Aunque en esta zona no hay núcleos de población importantes, la rotura de la presa produciría muchas víctimas aguas abajo.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Afectaría a alguna carretera local y aguas abajo a varios caminos rurales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Causaría graves daños a este servicio.
Infraestructura urbana	*			Los daños en los pueblos de aguas abajo serían cuantiosos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía	*			Afectaría a algunas líneas de alta tensión.
Redes de riego y drenaje	*			Los daños en este servicio serían cuantiosos.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Causaría graves daños a las líneas telefónicas y telegráficas.
Industrias	*			Produciría daños a las industrias aguas abajo.
Áreas agropecuarias	*			Destruiría la zona regable causando graves daños.

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			En 1930 se reseñaron victimas pero no se cita exactamente el lugar.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Jerez quedó incomunicado por tierra y rompió el puente de la Florida. Afectó a todas las carreteras de la zona.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Destruyó el abastecimiento de agua a Jerez.
Infraestructura urbana	*			Causó estragos en edificios.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se citan daños en este servicio.
Redes de riego y drenaje	*			Se produjeron graves daños en los canales y acequias de Jerez, así como en la presa La Corta.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se citan daños.
Industrias			*	No se especifican daños en las industrias.
Areas agropecuarias	*			Graves daños en la agricultura y ganaderia.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 72			COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5	
			RANGO DE PRIORIDAD: 3	

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			Hubo un muerto en 1970 al llevarse la riada 1 coche en la Carretera de Alcala de los Gazules a Benelup.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			El río Alamo, afluente del Barbate, se llevó el puente de la N-440, e inundó carreteras locales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No constan en las reseñas daños a este servicio.
Infraestructura urbana		*		No se citan daños a los núcleos urbanos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se citan daños en las reseñas encontradas.
Redes de riego y drenaje		*		Los daños ocasionados a este servicio no serían graves, ya que no se citan.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No parece que haya habido daños.
Industrias			*	No se citan daños a industrias.
Areas agropecuarias	*			Graves daños a los cultivos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 68			COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5	
			RANGO DE PRIORIDAD: 3	

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas	*			La rotura súbita de la presa produciría muchas víctimas en la zona de aguas abajo.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			En este supuesto afectaría a la N-340 y N-343 así como a carreteras locales y comarcales.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua	*			Este servicio sufriría graves daños.
Infraestructura urbana		*		Los daños en los núcleos urbanos de aguas abajo no serían muy graves.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		Afectaría únicamente a líneas de media tensión.
Redes de riego y drenaje	*			Los daños en las redes de riego serían cuantiosos.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación	*			Afectaría a los servicios telefónico y telegráfico.
Industrias		*		No hay industrias en la zona.
Áreas agropecuarias	*			Los daños a la agricultura serían muy graves.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 93	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,2			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No se reseñan víctimas en los documentos existentes.
GRUPO B:				
Vías de comunicación			*	No se reseñan daños a este servicio.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua			*	Las inundaciones no afectaron al abastecimiento ni al saneamiento.
Infraestructura urbana			*	No se reseñaron daños a los núcleos urbanos.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía			*	No se reseñan daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje		*		Aunque en los documentos no se especifica deben de haber sufrido daños.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación			*	No se reseñan daños a este servicio.
Industrias			*	No aparece en los documentos daños producidos a industrias.
Áreas agropecuarias		*		Graves pérdidas en los cultivos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 32	COEFICIENTE DE RIESGO: 1			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas		*		No se reseñan pérdidas de vidas humanas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Se inundó la N-340 causando daños a 25 coches.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños a este servicio.
Infraestructura urbana	*			La ciudad de Tarifa se inundó en varias ocasiones causando daños a viviendas.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No se citan daños a este servicio.
Redes de riego y drenaje		*		No se citan daños a este servicio, aunque debieron producirse.
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No se citan daños.
Industrias	*			Causó importantes daños a industrias y comercios.
Áreas agropecuarias	*			Causó daños a la agricultura.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 59	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente

TIPOLOGIA DE LOS DAÑOS	CATEGORIA RELATIVA			CRITERIOS UTILIZADOS
	I	II	III	
GRUPO A:				
Pérdida de vidas humanas			*	No figuran en reseñas históricas.
GRUPO B:				
Vías de comunicación	*			Fueron afectadas la N-346 y N-340.
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua		*		No figuran daños en reseñas históricas
Infraestructura urbana	*			Hubo daños catastróficos en la población.
GRUPO C:				
Infraestructura del suministro de energía		*		No figuran daños en reseñas históricas
Redes de riego y drenaje		*		No figuran daños en reseñas históricas
GRUPO D:				
Infraestructura de telecomunicación		*		No figuran daños en reseñas históricas
Industrias		*		No figuran daños en reseñas históricas
Áreas agropecuarias	*			Daños catastróficos.
VALOR ADJUDICADO A LA MATRIZ: 54	COEFICIENTE DE RIESGO: 0,5			RANGO DE PRIORIDAD: 3

A los Grupos A, B, C y D se les asigna un peso relativo de 8, 4, 2 y 1, respectivamente
A las Categorías Relativas I, II y III se les asigna un peso de 4, 2 y 1, respectivamente